

Руководство
по эксплуатации

Redbo
redbo.ru

ТОКАРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК

WL-1000C



EAC



Внимание! В целях Вашей безопасности, перед использованием токарного деревообрабатывающего станка, прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните данное руководство и используйте в качестве справочного материала.

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001

Предписывающие знаки		
	Изучить внимательно Руководство по эксплуатации	Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия и обеспечит оптимальное функционирование и продление срока службы инструмента
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях
Предупреждающие знаки		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
	Осторожно! Горячая поверхность	На рабочих местах и оборудовании, имеющим сильно нагретые поверхности

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор токарного деревообрабатывающего станка **REDBO**. Информация, содержащаяся в руководстве основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции, поэтому изделия под торговой маркой **REDBO** постоянно совершенствуются, в связи с этим технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, что не повлияет на надёжность и безопасность эксплуатации.

При покупке токарного деревообрабатывающего станка **WL-1000С** требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указана модель и серийный номер токарного деревообрабатывающего станка.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное функционирование токарного деревообрабатывающего станка и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством по эксплуатации операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и необходимое техническое обслуживание производится Пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! Деревообрабатывающий станок является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость заготовки, повышенная запыленность и возможные повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте.



Внимание! Прочтите все рекомендации. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы станка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Токарный деревообрабатывающий станок (далее по тексту – станок) предназначен для обработки деталей из древесины с поверхностями, имеющими форму тел вращения. Вращательный момент с якоря двигателя передаётся ремённой передачей на шпиндель станка. Шкив двигателя (ведущий) и шкив шпинделя (ведомый) четырёхшхрьёвые. Таким образом, станок имеет четыре скорости вращения. Между центрами передней и задней бабок (или на планшайбе, накрученной на шпиндель) крепится заготовка. После запуска двигателя заготовка начинает вращение вокруг своей оси.

Обработка заготовки возможна двумя способами:

1) Перемещение резца при обработке заготовки осуществляется перемещением суппорта копира. Горизонтальное (вдоль оси заготовки) - перемещением суппорта штурвалом по зубчатому валу, закреплённому в станине. Поперечное (перпендикулярно оси заготовки) – маховичком резцедержателя, с фиксацией быстрозажимной рукояткой. Этот способ обточка применяется, как правило при обработке длинных заготовок для изготовления изделий (балясин, ножек столов и т.п.) по шаблонам (в комплект поставки не входят).

2) При втором способе оператор, упирая рабочий инструмент в подручник, вручную (продольным и поперечным перемещениями) обрабатывает закреплённую заготовку.

Рабочим инструментом станка являются различного вида резцы, применяемые для определённых операций. В станке установлен однофазный асинхронный электродвигатель с конденсатором (машина класса I по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011). Станок подключается к электросети розеткой с заземляющим контактом.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP43 (МЭК 60529).

Режим работы двигателя – S3, повторно-кратковременный с номинальным периодом времени: работа/перерыв – 20 мин/5 мин (по ГОСТ 183-74).

Направление вращения заготовки – против часовой стрелки (верхняя кромка движется в сторону оператора). Направление вращения указано стрелкой на передней бабке.

2. Вид климатического исполнения данной модели УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (п.3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +1 до +35 °С и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50-60 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

3. Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	1635
- ширина	520
- высота	420
Вес (брутто/нетто), кг	70,0/65,0

4. Станок поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Станок с двигателем	1
Суппорт копира с резцедержателем	1
Подручник с основанием	1
Комплект (маховики, штурвал, быстрозажимные рукоятки)	1
Комплект крепежа (болты, гайки, шайбы, ключи рожковые и шестигранные)	1
Площадка опорная/Ножки/Стяжки ножек	2/4/4
Планшайба	1
Кронштейн/Ось колес/Колеса с крепежом	2/1/2
Центр передней бабки	1
Центр задней бабки	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1


**в зависимости от поставки комплектация может изменяться*

Дата изготовления указана на серийном номере станка.

5. Основные технические характеристики представлены в таблице:

Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	~50
Потребляемая мощность, Вт	700
Макс.расстояние между центрами, мм	1000
Макс.диаметр обточка над станиной, мм	350
Число скоростей вращения шпинделя	4
Частота оборотов на х.х., об/мин	810/1180/1700/2480
Класс безопасности (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	I
Передача	клиновый ремень
Электродвигатель	асинхронный, однофазный

6. Общий вид станка представлен на рис. 1



1 - корпус передней бабки; 2 - выключатель-магнитный пускатель; 3 - центр передней бабки; 4 - пиноль копировального устройства; 5 - рукоятка-фиксатор пиноли; 6 - суппорт копировального устройства; 7 - маховик подачи пиноли; 8 - штурвал подачи суппорта копира; 9 - подручник; 10 - рукоятка фиксатора подручника; 11 - держатель подручника; 12 - станина; 13 - центр задней бабки; 14 - задняя бабка; 15 - маховик подачи пиноли; 16 - площадка опорная; 17 - ножка опорная; 18 - стяжка ножек (короткая); 19 - стяжка ножек (длинная); 20 - кронштейн крепления оси колес; 21 - ось колес; 22 - колесо

рис.1



Внимание! Схемы и рисунки в данном руководстве по эксплуатации носят информативный характер и могут отличаться от конструкции Вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры без предупреждения.

7. Основным несущим элементом станка является сварная металлическая станина (рис.1 поз.12). Внутри, по длине станины закреплён зубчатый вал, по которому перемещается суппорт копира (рис.1 поз.6) с резцедержателем. На станину прикручен корпус передней бабки (рис.1 поз.1).

Крутящий момент с якоря электродвигателя через ремённую передачу передаётся на шпиндель, передающий вращение на центр передней бабки (рис.1 поз.3). Корпус задней бабки (рис.1 поз.13) и подручник (рис.1 поз.9) имеют возможность перемещения вдоль станины (в зависимости от длины заготовки).

Кроме того механизм задней бабки позволяет перемещать её центр пинолью (винтом ходовым) (рис.1 поз.4) для надёжной фиксации заготовки.

8. Выключатель – магнитный пускатель (рис.1 поз.2) расположен на корпусе передней бабки. Он имеет две кнопки: зелёная с символом «I» - включение двигателя и красная с символом «0» - выключение двигателя (стандарт МЭК 60417).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Общие указания мер безопасности при работе со станком



Внимание! Не подключайте станок к сети питания, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данном руководстве рекомендациями и поэтапно не изучите все пункты настройки и регулировки станка.

Данный станок предназначен для токарной обработки только древесины. Обработка других материалов недопустима.

К работе на станке допускаются лица достигшие совершеннолетия, ознакомленные с правилами эксплуатации и техобслуживания.

Не изменять конструкцию станка для выполнения работ, на которые он не рассчитан. Не перегружать и не модифицировать станок.

Любое использование станка, выходящее за рамки, указанных в данном руководстве, являются не соответствующими правилам. Вытекающие в результате такого использования повреждения не попадают в сферу ответственности производителя. Риск в этом случае несёт пользователь станка.

Безопасность рабочего места

Установить станок таким образом, чтобы оставить достаточно свободного места для его обслуживания. Станок должен быть устойчив против опрокидывания, крепко привинчен к прочной и ровной поверхности.

Шнур питания двигателя не должен служить помехой рабочему процессу.

Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение.

Не допускать присутствия посторонних лиц в рабочей зоне, в особенности детей.

Не оставлять без присмотра работающий станок. Перед тем, как оставить рабочее место, отключить станок от сети.

После окончания работы, убрать рабочее место от ненужных заготовок, наладочных инструментов, стружки и т.д.

Личная безопасность

Для работы необходимы индивидуальные средства защиты:

- надевать спецодежду и обувь, подходящую для работы на станке;
- работать в специальных противоударных защитных очках;

- при отсутствии на рабочем месте эффективной системы пылеудаления, использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (маска, респиратор);
- использовать соответствующие средства (вкладыши, наушники) для защиты органов слуха.

Одежда не должна иметь свисающих деталей, которые могут быть захвачены движущимися механизмами станка.

Длинные волосы должны быть убраны под головной убор.

Перед работой необходимо снять перчатки, галстук, украшения и наручные часы, так как они могут попасть в движущие части станка.

Электро- и пожаробезопасность

Не используйте станок вблизи легковоспламеняющихся или горючих жидкостей или газов.

Не работайте станком и не храните его вблизи опасных химических веществ.

Исключить попадание влаги на электрические соединения и электродвигатель станка.

Шнур питания располагать в удалении от горячих поверхностей и острых кромок.

Не допускать его повреждения.

Дополнительные указания мер безопасности для токарных работ

Начиная работу со станком убедитесь в надёжности его установки и правильности сборки в соответствии с указаниями данного руководства.

Перед началом работы затянуть ручки фиксации подручника и задней бабки.

Перед включением двигателя убедиться, что крышка корпуса передней бабки и приводным ремнём закрыта и зафиксирована.

Соблюдайте указания по минимальным и максимальным размерам заготовок.

Не используйте для обработки деревянные заготовки с трещинами, расколами и другими механическими повреждениями. Удалите из заготовки гвозди, шурупы, винты и другие инородные включения.

Обрабатывайте только качественную древесину. Проверяйте заготовку на отсутствие сучков, гнили, трухлявости и других природных дефектов.



Внимание! Обязательно отключайте станок от сети при проведении настроек, обмере заготовки и уборке стружки.

Никогда не тормозите вращающуюся заготовку руками или какими-либо предметами. Всегда работайте исправными, хорошо заточенными резцами.

После монтажа заготовки проверните её вручную, проверив надёжность фиксации и свободное вращение.

При шлифовальных работах: - снимите со станины подручник; - не удерживайте шлифовальную шкурку руками; - применяйте специальные колодки для шлифования выточенных деталей.

При точении правильно и крепко удерживайте резец двумя руками. Одна рука удерживает рукоятку так, что предплечье составляет одну линию с резцом а

локоть прижат к боку. Другая рука удерживает стержень резца так, чтобы он был прижат к подручнику и руки не соскользнули на обрабатываемую заготовку. Даже при использовании станка в соответствии с руководством, возможны дополнительные опасности:

- получение травмы от свободно вращающейся заготовки;
- неоднородные или недостаточно отцентрированные заготовки могут выскочить из крепления или расколоться под воздействием центробежной силы;
- обратный удар – резец застревает в заготовке и отбрасывается в сторону оператора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ




Внимание! Запрещается начинать работу на станке, не ознакомившись с требованиями по технике безопасности, указанными в данном руководстве.

1. Сборка, установка и регулировка

Сборка станка (рис.2)

Станок поставляется с закреплёнными на станине: корпусом передней бабки (рис.1 поз.1) с двигателем и ремённой передачей, суппортом копировального устройства (рис.1 поз.6), кронштейнами и столом шаблона, держателем подручника (рис.1 поз.11), валом зубчатым и задней бабкой (рис.1 поз.14).

Сборка опорной подставки (рис.2):




- 1 - площадка опорная; 2 - ножка опорная; 3 - стяжка ножек (короткая);
4 - стяжка ножек (длинная); 5 - корпус передней бабки; 6 - станина

рис.2

- прикрутить опорные ножки (рис.2 поз.2), тремя болтовыми соединениями каждую, к площадкам (рис.2 поз.1), при этом ножки с отверстиями для крепления кронштейнов оси колёс должны располагаться под корпусом передней бабки (для более лёгкого перемещения станка);
- скрепить ножки длинными (рис.2 поз.4), а затем короткими (рис.2 поз.3) стяжками;

- прикрутить кронштейны (рис.1 поз.20) и закрепить на них ось (рис.1 поз.21) с колёсами;
- собранную опорную подставку установить на ровную, твёрдую поверхность и надёжно затянуть все соединения;
- совместив крепёжные отверстия корпуса передней бабки (рис.2 поз.5) и опорной площадки (рис.2 поз.1) с одной стороны, станины (рис.2 поз.6) и второй опорной площадки с другой стороны, скрепить болтами и надёжно затянуть;
- вставить центр передней бабки (с конусом МК-2) в отверстие шпинделя, а центр задней бабки (с конусом МК-2) в пиноль задней бабки (для межцентрового крепления);
- для вытачивания полых поверхностей вместо центра передней бабки на шпиндель накручивается планшайба, для крепления заготовки.

Контроль и регулировка натяжения ремня (рис.3)



1 - корпус передней бабки; 2 - дверца; 3 - винт крепления дверцы; 4 - болты крепления двигателя; 5 - шкив шпинделя (ведомый); 6 - ремень; 7 - шкив двигателя (ведущий)

рис.3

Перед началом эксплуатации и через каждые 20 часов наработки необходимо проверять натяжение приводного ремня (рис.3 поз.6) и, при необходимости проводить регулировку:

- выкрутив винт (рис.3 поз.3), открыть дверцу (рис.3 поз.2) передней бабки;
- ремень отрегулирован правильно, если при нажатии силой (около 2 кгс), приложенной к середине одной из ветвей, прогиб составляет 5 – 6 мм;
- ослабить болты (рис.3 поз.4) крепления двигателя с ведущим шкивом (рис.3 поз.7);
- для ослабления натяжения ремня необходимо поднять двигатель с ведущим шкивом (рис.3 поз.7) к шкиву шпинделя (рис.3 поз.5). В таком положении ремень можно снять (при замене) или переставить в другие ручьи (для изменения скорости шпинделя);
- для увеличения натяжения ремня: сместить двигатель с ведущим шкивом от шкива ведомого;
- зафиксировать установленное положение ремня привода, затянув болты (рис.3 поз.4) крепления двигателя.

Установка скорости вращения шпинделя

- ослабить приводной ремень;
- установить в одно из четырех положений, как показано на схеме (рис.4);
- отрегулировать натяжение ремня и зафиксировать двигатель в выбранном положении.




рис.4

Рекомендации по выбору скорости, в соответствии с проводимой операцией, приведены в таблице:

черновая обработка	общая обработка	чистовая обработка	отделка
810об/мин	1180об/мин	1700об/мин	2480об/мин

2. Подготовка станка к использованию

Электромонтажные работы по установке розетки, УЗО, предохранителей, их подключение к питающей сети и заземление должны выполняться квалифицированным электриком. Установка должна проводиться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

Перед началом работы, при отключённом от сети станке необходимо проверить:

- надёжность крепления узлов станка, отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений;
- исправность шнура питания и штепсельной вилки;
- чистоту и хорошее освещение рабочего места.

После транспортировки станка в зимних условиях, при необходимости его включения в помещении, следует выдержать инструмент при комнатной температуре не менее двух часов до полного высыхания влаги.

3. Использование по назначению

Рабочее положение оператора (рис.5):




рис.5

Ось заготовки должна располагаться на высоте локтя оператора; - держите резец так, чтобы его ручка составляла одну линию с предплечьем, при этом рука была прижата к боку; - ведите токарный резец по подручнику, при этом держите пальцы сомкнутыми и упирайтесь в подручник: большим пальцем – при хвате снизу, мизинцем – при хвате сверху.

Выбор скорости вращения шпинделя

При выборе скорости вращения заготовки воспользуйтесь рекомендацией из таблицы, приведённой в данном руководстве. Успешная токарная обработка зависит не только от правильно выбранной скорости обработки, но и от правильного применения токарных резцов и их безупречной заточки.

Виды применяемых резцов (в комплект поставки не входят) рис.6:

А – трубчатый резец: наиболее употребляемый при токарных работах резец. Применяется для грубой обдирки, вытачивании вогнутых поверхностей, проточки шеек и т.п., как показано на рис.7

В – шабер – прямой резец: применяется для наружного и внутреннего калибрования, а также для удаления следов грубой обдирки.

С – косой резец: применяется для проточки V – образных канавок, для наружного калибрования и для токарной обработки торцов заготовки. Режущая кромка устанавливается параллельно направлению реза (см. рис.8).

Д – отрезной резец: применяется для прямой резки заготовки




рис.6




рис.7





рис.8



Внимание! Не прорезайте заготовку до конца. Оставляйте тонкую «шейку» в центральной части, срежьте её ножовкой после снятия заготовки.

Обработка заготовки при межцентровом креплении



- а** - измерение заготовки;
- б** - разметка окружности, касательных и ребер восьмигранника;
- в** - размеченный торец заготовки

рис.9

Сначала заготовьте аккуратную болванку квадратного сечения и найдите её центр, проведя диагонали торцов из каждого угла на обоих концах заготовки (рис.9). Циркулем нанесите разметку диаметра готовой детали, затем наметьте центры керном или шилом. Воспользуйтесь ножовкой, чтобы выпилить узкие пропилы по двум диагоналям на одном торце под зубцы центра передней бабки. Сострогайте рёбра до получения восьмигранника, это облегчит обработку.

Подбейте центр передней бабки токарного станка в пропиленный торец заготовки,

затем вставьте конический хвостовик центра в отмеченное место заготовки. Подгоните заднюю бабку к заготовке, поместив кончик центра задней бабки в центральное отверстие, накерненное или наколотое в торце. Зафиксируйте заднюю бабку рукояткой на станине станка, затем маховиком подайте центр глубже в материал заготовки. Установите упор в соответствии с диаметром заготовки и проверьте зазор, вращая её рукой. Поставьте передачу с малой скоростью и проверьте все элементы крепления перед включением станка. После работы станка в течение нескольких минут, выключите его и ещё поверните маховик (рис.1 поз.15), чтобы дополнительно закрепить центр задней бабки в заготовке.


Обтачивайте заготовку на минимальной скорости, вначале трубчатым резцом, а затем шабером. Высота подручника должна быть выставлена на 3мм выше оси вращения заготовки. Плавно перемещайте резец вдоль заготовки, переставляя подручник по мере обработки вдоль станины, до завершения работы.

Вытачивание полых плоскостей с использованием планшайбы

Провести обточку наружного контура используя межцентровое крепление.

Снимите центр передней бабки, для последующей установки на шпиндель (рис.10 поз.1) планшайбы (рис.10 поз.2) с заготовкой (рис.10 поз.4).

Затем закрепите заготовку на планшайбе - это литой металлический диск с резьбой в центральном отверстии, для крепления его на шпинделе токарного станка. Заготовка крепится с помощью шурупов, проходящих сквозь отверстия в планшайбе. Вместе со станком обычно поставляется планшайба диаметром 100-150мм, но дополнительно можно приобрести планшайбы и более крупных размеров. Выбирайте планшайбу максимального диаметра, который соответствует базовому размеру дна заготовки.



- 1 - шпиндель; 2 - планшайба;
- 3 - шурупы крепления заготовки;
- 4 - заготовка; 5 - подручник;
- 6 - резец

рис.10

При тонком дне заготовки, её можно приклеить к дополнительному диску из плотной древесины необходимой толщины. Диск крепится к планшайбе шурупами. Между диском и заготовкой вставьте прокладку из бумаги, во избежание повреждения заготовки при последующем снятии её с диска.

Планшайбу вместе с зажатой заготовкой накрутите на шпиндель и сильно затяните руками. Проверните заготовку руками, убедившись в надёжности крепления и свободном вращении. Высота подручника при работе с планшайбой устанавливается немного ниже оси вращения заготовки.



Внимание! Шпиндель вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны задней бабки. Работайте резцом только слева от центра вращения.

Если завести резец (рис.10 поз.6) за центр вращения, его может отбросить от подручника в сторону оператора.

Начинайте съём стружки с края заготовки ведите трубчатый резец непрерывным движением от края заготовки к центру при вогнутом контуре.

При выпуклом контуре подача должна осуществляться от центра вращения к краю заготовки.

Шлифовка и пропитка

Снять подручник со станины; - шлифовальной шкуркой, закреплённой на колодке, начните обработку обточенной детали;



Внимание! Не удерживайте шкурку рукой при шлифовании.

Обработайте деталь крупнозернистой шкуркой; - нанесите первый слой пропитки и дайте ему высохнуть; - проведите шлифовку мелкозернистой шкуркой; - нанесите второй слой пропитки и дайте ему высохнуть; - окончательно отполируйте обработанную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продолжительность срока службы станка и его безотказная работа зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения.



Внимание! Обязательно отключайте станок от сети при проведении настроек, обслуживании и смазке.

1. Замена приводного ремня:

Перед началом эксплуатации и через каждые 20 часов наработки необходимо проводить проверку и, при необходимости, регулировку натяжения ремня привода.

Замените приводной ремень в последовательности, указанной в данном руководстве.



Внимание! Обязательно отключайте станок от сети при проведении настроек, обслуживании и смазке.

2. Периодически удаляйте накопившуюся пыль с узлов и деталей станка, передней и задней бабок.

3. По окончании работы очистите от стружки, пыли и грязи станок и рабочее место.

4. Покрытие направляющих станины слоем автомобильного воска способствует

лёгкому перемещению штатива подручника и опоры задней бабки вдоль станины.

5. Периодическая смазка резьбовых деталей способствуют их надёжному функционированию

6. Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах.

СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Срок службы станка 3 года.

2. ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для станков условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°С). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ4) не должно превышать 80%.

3. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

4. При полной выработке ресурса станка необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

1. Гарантийный срок эксплуатации станка – 12 календарных месяцев со дня продажи.

2. В случае выхода станка из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации; наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя; соответствие серийного номера станка серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов некавалифицированного ремонта. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес ближайшего к Вам сервисного центра можно найти на нашем сайте:

redbo.ru (либо отсканировав QR-код в гарантийном талоне)

3. Безвозмездный ремонт, или замена станка в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

4. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей станка, в течение срока, указанного в указанным в п.1 Гарантии изготовителя (поставщика), он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить станок Продавцу

для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт станка или его замену. Транспортировка станка для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.


5. В том случае, если неисправность станка вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

6. На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

7. Гарантия не распространяется на: любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами; нормальный износ: станок, также, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей станка, как соединительные контакты, провода, ремень, конденсатор, пружина возвратная и т.п.; естественный износ (полная выработка ресурса); оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения; неисправности, возникшие в результате перегрузки станка, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки станка относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов станка, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

Станок принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

Гарантийный талон

	Модель изделия <input type="text"/>	Наименование торговой организации <input type="text"/>
	Дата продажи <input type="text"/>	Ф.И.О. и подпись продавца <input type="text"/>
	Серийный номер <input type="text"/>	Печать торговой организации <input type="text"/>
	Подпись покупателя <input type="text"/>	
Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.		

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Двигатель не включается	Отсутствует напряжение в сети	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправен выключатель	Проверить выключатель
Двигатель не развивает полную мощность и не достигается расчетная скорость	Низкое напряжение сети	Проверить напряжение в сети
	Перегрузка сети	
Шпиндель станка при межцентровом точении заготовки замедляет скорость вращения	Слишком сильная подача резца	Уменьшить усилие и скорость подачи резца
	Заготовка слабо зажата между центрами передней и задней бабок	Остановить станок и поджать заготовку центром задней бабки
Сильная вибрация станка при поперечном точении заготовки	Разбалансировка вследствие ее неправильной формы	Снять заготовку с планшайбы и путем обрезки ее пилой по дереву (лобзиком, стамеской) максимально приблизить ее форму к цилиндрической или иной форм тел вращения
Подручник и задняя бабка перемещаются с трудом	Деформированы направляющие станины	Выправить направляющие
	Чрезмерно затянута ручка фиксации	Ослабить ручку фиксации перед перемещением



Внимание! При возникновении прочих неисправностей в работе станка необходимо обратиться в сервисный центр.

redbo.ru

