





РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


↑
AVOID EXPOSURE
Laser radiation is emitted from this APERTURE.

CAUTION
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM.
Max Output Power < 1mW
Wavelength 630-660 nm
CLASS 2 LASER PRODUCT
EN 60825-1:1994 + A1 + A2

Manufacture: Kapro China LTD
no.2, Gang Industrial City Netd,
Ningbo, China
Model: _____
Serial Number: _____
Manufactured Date: _____
Complies With 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Except for deviations pursuant to
Laser Notice No.50, dated July 26, 2001

RU

Спасибо за покупку T-Laser™. Вы стали владельцем одного из наших инновационных инструментов. В этих инструментах используется новая лазерная технология, которая позволяет профессионалам и энтузиастам быстро получать точные данные.

Применение

T-Laser™ предназначен для отображения 90° лазерной линии на гипсокартоне, композитных плитах и фанерах для обеспечения ровности отпила пилой или лобзиком.

Устройство устанавливается на любые стандартные доски, а также может использоваться в качестве поверхностного лазера.

Сохраните это руководство для обращения в будущем.

Характеристики

- 90° лазерный луч повышенной видимости
- Пружинный зажим для установки на стандартные доски (6,35 мм - 3,175 мм (1/4"-1/8"))
- Устанавливается на угол для проведения диагональной линии
- Включатель, активируемый при воздействии
- Основной и ручной включатели для использования в качестве поверхностного лазера
- Корпус из двух материалов с резиновым кантом
- Компактный, эргономичный дизайн
- Удобное поясное крепление

WARNING Данное устройство имеет лазер 2 класса. Опасность лазерного излучения



- Рекомендуется использовать защитные очки.
- Прямое направление луча в глаза может повлечь серьезную травму глаз.

- Лазерный луч всегда следует направлять так, чтобы он не попадал в глаза.
- Не работать с лазерным уровнем вблизи детей и не позволять им работать с инструментом.

- Не смотреть на лазерный луч через увеличительную оптику, например, бинокль или телескоп, т.к. это может повлечь серьезную травму глаз.
- Не разбирать устройство.
- Не ронять лазерный уровень.
- Не использовать растворители для чистки лазерного уровня.
- Не использовать при температурах ниже -10°C (14°F) или выше 45°C (113°F).
- Не использовать в условиях сырости или высокой влажности.
- Не использовать в условиях повышенной пожароопасности, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Если устройство не используется, его следует выключить, извлечь батарею и хранить в сухом месте.
- Данное устройство не предназначено для работы на открытом воздухе.

2
Установка батареи

1. Батарейный отсек находится на задней стороне T-Laser™.


Инструкции по безопасности

Не удалять и не повреждать предупредительные надписи на устройстве.


2. Осторожно вставить отвертку в отверстие вверху крышки батарейного отсека.
3. Сдвинуть крышку батарейного отсека.
4. Вставить 2 батареи AA одной марки (обычные или перезаряжаемые), согласно схеме расположения, нанесенной в батарейном отсеке.
5. Закрывать крышку батарейного отсека.

Руководство по использованию


Перпендикулярная лазерная линия на любой стандартной гипсокартонной стене, композитной плите или фанере без ненужных отметок на плите, без необходимости удерживать T-Laser™ на месте и без необходимости жонглировать дополнительными инструментами.

3

1. Установить T-Laser™ в край доски на линии отметки или распила.




2. Встроенный выключатель активируется автоматически, при установке на доску.
3. Поправить положение устройства, если требуется.
4. Отметить или отпилить вдоль лазерной линии.


4

5. Для использования в качестве поверхностного лазера: разместить T-Laser™ на поверхности, на линии предполагаемой разметки или распила, включить ручным переключателем вкл./выкл.

Cover



Обслуживание

- Чистить апертурную линзу и корпус T-Laser™ только чистой мягкой тканью. Не применять растворители.
- При попадании на лазер воды, просушить его перед тем, как положить на хранение.
- Менять батареи, когда лазер становится тусклым.
- Если лазер не будет использоваться продолжительное время, батарею следует извлечь.
- Регулярно проверять точность лазерного луча.

Калибровка в условиях эксплуатации

T-Laser™ полностью калибруется при изготовлении. При падении или ненадлежащем использовании устройства, оно может потерять точность. Если есть подозрение, что устройство раскалибровано, выполните следующие шаги:

1. Разместить устройство перпендикулярно краю ровной поверхности.
2. Нажать ручной переключатель вкл./выкл.
3. Измерить расстояние от луча до края рядом с устройством
4. Измерить расстояние от луча до края как можно дальше от инструмента.
5. Если два измеренных расстояния равны, то T-Laser™ работает исправно.


6
Спецификации

- Класс лазера: 2
- Выходная форма лазерного луча: вертикальная или горизонтальная линия
- Рабочий диапазон: 3 м (10')
- Длина волны: 650 нм
- Выходная мощность: < 1 мВт
- Ширина луча: < 2 мм при 3 м
- Источник питания: 2 AAA батареи (не включено)
- Ресурс батареи: 8 часов непрерывной работы
- Рабочая температура: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Температура хранения: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Габариты: 8 x 8 x 4 см (3,15" x 3,15" x 1,575")
- Вес: 150 г. (5,3 oz) с батареями

Гарантия

На данное устройство распространяется двухлетняя ограниченная гарантия на дефекты материалов и качество изготовления. Гарантия не распространяется на случаи неправильно используемый, измененный, отремонтированный продукт.

Kapro Industries Ltd. Kapro Tools Inc.
Kadarim 20117, Israel 251 Enterprise Drive
Tel: +972.4.6986204 Lake Mills, WI 53551
Fax: +972.4.6987228 Tel: 1.888.4 LEVELS
E-mail: quality@kapro.com Website: www.kapro.com

5
7