

JET®

JMS-8L

Торцовочная пила

Торцовальна пилка / Шеткі жағымен жұмыс істейтін ара

RU

Инструкция по эксплуатации
стр. 2

UA

Інструкція з експлуатації
стор. 7

KZ

Пайдалануға нұсқау
бет. 12

Артикул 10000819M



JPW Tools AG, Täumperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland
Phone +41 44 806 47 48
Fax +41 44 806 47 58
www.jettools.com



Уважаемый покупатель,

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив оборудование марки JET!

- Данная инструкция была составлена для владельцев и пользователей торцовочной пилы JMS-8L, чтобы обеспечить безопасность во время сборки, работы и технического обслуживания.
- Внимательно прочтайте и уясните для себя информацию данной инструкции и прилагаемых документов.
- Для максимально продолжительной эксплуатации и высокой производительности вытяжной установки советуем тщательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать ее предписаниям.

Содержание

1. Техника безопасности

- Надлежащее использование
- Основные правила безопасности
- Прочая опасность

2. Техническое описание станка

- Технические характеристики
- Звуковая эмиссия
- Комплект поставки

3. Транспортировка и запуск

- Транспортировка и установка
- Сборка
- Электроподключение
- Запуск

4. Работа на станке

5. Установка и настройка

- Смена пильного диска
- Настройка лазера

6. Техническое обслуживание и проверка

7. Устранение неисправностей

8. Защита окружающей среды

9. Поставляемые принадлежности

В инструкции использованы следующие символы для привлечения внимания к важной информации:



Внимание!
Предупреждение об опасности



Примечание
Важная дополнительная информация



Общие указания
Прочтите все указания и инструкции



1. Техника безопасности

1.1 Надлежащее использование

- Станок сконструирован только для пиления дерева и прочих лесоматериалов и твердых пластиков.
- Запрещается его использование в других целях, в некоторых случаях это допустимо только после консультации с производителем.
- Запрещается обработка металлических заготовок.
- Заготовка должна быть безопасно установлена и закреплена.
- Для правильного использования станка необходимо следовать предписаниям данной инструкции.
- Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.
- К использованию станка допускаются лица не моложе установленного возраста.
- Использовать станок только в технически исправном состоянии.
- При работе на станке должны быть установлены все защитные приспособления и крышки.
- В добавок к требованиям по безопасности, содержащимся в данной инструкции, и государственным правилам, следует ознакомиться с общепринятыми техническими правилами, касающимися работы на деревообрабатывающих станках.
- При ненадлежащем использовании товара, производитель отказывается от ответственности и передает ее исключительно пользователю.

1.2 Основные правила безопасности

- Станки по дереву могут быть опасны, если используются не по назначению. Поэтому нужно следовать общим правилам техники безопасности, также как и следующим ниже предписаниям.
- Прочтайте и уясните для себя содержимое инструкции перед началом сборки или работой на станке.
- Храните инструкцию вблизи станка, в защищенном от грязи и жидкости месте, передайте инструкцию новому владельцу станка.
- Запрещается производить любые изменения в станке.
- Ежедневно проверяйте функционирование и наличие защитных приспособлений перед началом работы со станком. В ином случае запрещается работать с оборудованием, отключите

его от электросети.

- Не фиксируйте подвижные защитные ограждения в открытой позиции. Убедитесь, что подвижные защитные ограждения свободно перемещаются без заклинивания.
- Снимите одежду со свободными краями, приберите длинные волосы.
- Перед началом работы снимите галстук, кольца, часы и прочие украшения, закатайте рукава выше локтя.
- Носите безопасную обувь, запрещается носить шлепки и сандалии.
- Всегда надевайте при работе защитные очки, беруши или шумозолирующие наушники, респираторы или устройства защиты от пыли.

Запрещается одевать перчатки во время работы на станке.

- Всегда надевайте перчатки, если нужно взять в руки пильный диск.
- Контролируйте время останова станка, оно не должно превышать 10 секунд.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ останавливать пильный диск, оказывая усилие на станок или при помощи сдавливания диска по бокам.
- Убедитесь, что цилиндрическая заготовка не перекатывается во время обработки.
- При обработке заготовок, которые трудно удержать, используйте удлинение стола и дополнительную опору.

Запрещается производить пиление с использованием только рук.

- Будьте осторожны при пиления пазов.
- Заготовку следует удерживать и направлять всегда с осторожностью. Запрещается пилить заготовки слишком малого размера.
- По технике безопасности для работы на данном станке требуется участие обеих рук, запрещается стоять на ступенчатой и неровной поверхности.
- Установите станок таким образом, чтобы оставалось достаточно места для безопасной работы и установки заготовки.
- Рабочая зона станка должна быть хорошо освещена.
- Станок спроектирован для работы в закрытом помещении и должен быть установлен на устойчивую, ровную и твердую поверхность.
- Убедитесь, что шнур электропитания не мешает работе и передвижению людей.
- Содержите пол рядом со станком чистым, на нем не должно быть обрезков, масла или смазки.

- Снимайте прорезанные или зажатые заготовки только при выключенном двигателе и когда станок полностью остановлен.
- Убедитесь, что отверстия вентиляции двигателя чистые и открытые.
- Будьте бдительны!
- Будьте предельно внимательны. Соблюдайте чувство меры.
- Займите эргономичное положение тела. Всегда находитесь в сбалансированной позиции.
- Не работайте на станке, если вы устали.
- Не работайте на станке, если вы находитесь под действием наркотиков, алкоголя или любых медикаментов. Помните, что медикаменты могут влиять на ваше поведение.
- Держите детей и посторонних на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- Запрещается прикасаться к внутренним частям станка во время его работы или если станок не полностью остановился.
- Запрещается оставлять работающий без оператора станок. Перед уходом с рабочего места, отключите оборудование.
- Не используйте станок поблизости с воспламеняющейся жидкостью или газом.
- Ознакомьтесь с методами тушения пожаров и оповещения о пожаре, например, изучите принцип работы и место расположения огнетушителя.
- Не используйте станок во влажной среде и не оставляйте его под дождем.
- Древесные опилки пожароопасны и могут представлять угрозу здоровью. Опилки некоторых тропических деревьев или твердой древесины, например, дуба, являются канцерогенными веществами. Всегда используйте подходящее устройство для сбора пыли.
- Удалите гвозди и прочие посторонние предметы из заготовки перед обработкой.
- Необходимо соблюдать технические требования по максимальному и минимальному размеру заготовки.
- Не оказывайте усилие на станок. Работа на нем будет более безопасная и производительная, если будет производиться на тех режимах, для которых он был сконструирован.
- Не удаляйте древесную стружку и части заготовки, пока станок полностью не остановится.
- Запрещается работать на станке без защитных ограждений – существует большой риск получения травмы!

- Подключение и ремонт электрического оборудования осуществляется только квалифицированными электриками.
- Удлинители следует полностью разматывать.
- Поврежденный удлинитель следует немедленно заменить.
- Запрещается работать на станке, если переключатель ON/OFF (Вкл./Выкл.) не включает и не выключает станок.
- Запрещается оставлять работающий станок без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, отключите станок от электросети.
- Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали (HSS).
- Пильные диски с дефектами следует немедленно заменить.
- Выбирайте пильный диск в соответствие с обрабатываемым материалом.
- Используйте только те пильные диски, которые рекомендует производитель станка.
- Если вкладыш стола износился – замените его.
- Не позволяйте лазерному лучу попасть в глаза.
- Не направляйте лазерный луч на людей или животных.
- Запрещается использовать лазерную разметку на материалах с высокой отражающей способностью. Отраженный луч тоже очень опасен.
- Ремонт лазерной разметки разрешается производить только специалисту в данной области.

1.3 Прочая опасность

- Даже при использовании станка согласно правилам некоторые опасности все еще существуют.
- Движущийся пильный диск в рабочей зоне может нанести травму.
- Сломанный пильный диск может нанести травму.
- Отлетевшая заготовка может нанести травму.
- Стружка и опилки могут нанести вред здоровью. Обязательно надевайте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, средства защиты слуха, приспособления для защиты от пыли.
- Используйте подходящую систему отвода пыли.
- Неправильное электроподключение или поврежденный шнур могут стать причиной травм от удара током.
- Избегайте контакта тела с поверхностями заземления (например, со шлангами, радиаторами, холодильниками).

2. Техническое описание

2.1 Характеристики

Размер дисковой пилы	Ø210xØ30x2.8мм-24Z
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Поворот дисковой пилы	0°-45° (Влево-Вправо)
Наклон дисковой пилы	0°-45° (Влево)
Максимальная глубина пропила	0°/45° 120x60/25мм
Диаметр вытяжного штуцера	Ø47мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	400x360x280 мм
Габаритные размеры с удлинением стола (ДхШхВ)	750x460x400мм
Вес	9 кг
Напряжение сети	220B~1L/N 50-60 Гц
Мощность двигателя	1200Вт
Рабочий ток	5,2A
Удлинитель (H05VV-F)	2x1мм ²
Предохранители	10А
Устройство	содержит двойную изоляцию в соответствии с EN61029
Класс лазера 2	<1мВт, 400-700нм
Питание лазера 3В	от трансформатора



Примечание:

- Спецификация данной инструкции является общей информацией.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к изменению технических характеристик оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принадлежностей и внешнего вида.
- Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

2.2 Звуковая эмиссия

(Точность проверки 4 дБ)

Уровень мощности звука (согласно EN ISO 3746):

На холостом ходу LwA 100,5 дБ (A)

Уровень звукового давления (согласно EN ISO 11202):

На холостом ходу LpA 87,7 dB(A)

- Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работы.

- Данная информация позволяет оператору снизить риски и опасность.

2.3 Комплект поставки

- 1 Торцовочная пила
- 2 Удлинение стола
- 1 Прижим заготовок
- 1 Мешок для сбора пыли
- 1 Дисковая пила 24 зуба
- Инструмент для сборки
- Инструкция по эксплуатации
- Перечень деталей

2.4 Описание торцовочной пилы




Рис. 1
A - Зажим
B - Корпус двигателя
C - Упор заготовки
L - Удлинение стола
F - Рабочий стол
G - Мешок для пыли
H - Пильный диск
J - Защитный кожух пилы
M - Выключатель
Q - Прижим заготовки




Рис. 2
N - Задняя ручка
O - Фиксатор режущей головы
P - Шкала наклона
R - Ручка фиксации наклона
I - Фиксатор поворота

3. Транспортировка и запуск

3.1 Транспортировка и установка

- Станок сконструирован для работы в закрытом помещении. Его необходимо установить на ровную горизонтальную поверхность. При необходимости станок можно прикрутить болтами к опоре.
- Для удобства упаковки санок частично разобран.

3.2 Сборка

- При обнаружении повреждений при распаковке вследствие транспортировки немедленно сообщите об этом поставщику. Не работайте на станке!
- Избавьтесь от упаковки экологичным способом.
- Почистите все поверхности, обработанные анткоррозионным средством, слабым растворителем.

Установка резиновых подкладок

- Вставьте 5 резиновых подкладок (A, Рис. 3) в отверстия.




Рис. 3

Установка удлинения стола

- Винтами (S, Рис. 4) зафиксируйте удлинение стола (L) на месте.




Рис. 4

Установка мешка для пыли

- Мешок (G, Рис. 1) предназначен для сбора пыли. Мешок можно присоединить на штуцер в задней части станка.
- Для сбора пыли штуцер также можно подключить к вытяжной установке.

Разблокировка режущей головы

- Пила поставляется с зафиксированной режущей головой. Чтобы разблокировать голову пилы, вытащите фиксатор (O, Рис. 2), при этом нажав на голову пилы.
- Голова пилы медленно поднимется вверх.
- При транспортировке станка голову пилы следует зафиксировать.

3.3 Подключение к электросети

- Электроподключение и любые удлинители должны отвечать требованиям действующих предписаний.
- Напряжение сети должно соответствовать требованиям таблички на оборудовании.
- Необходимо подключить плавкие предохранители на 10 А.
- Используйте сетевой шнур только с маркировкой H07RN-F.
- Электроподключение и ремонт электрокомпонентов разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

3.4 Запуск

- Запуск станка осуществляется нажатием на переключатель на ручке.
- Остановка пилы происходит при отпускании переключателя.

4. Работа на станке

Правильное рабочее положение:

- Следует стоять напротив станка по направлению пиления.

Крепление заготовки:

- Используйте опорные роликовые стойки при пилении длинных заготовок.
- В процессе пиления заготовка должна быть прижата к упору прижимом заготовки.
- Запрещается пилить незакрепленную заготовку.

Указание по работе:

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности и придерживайтесь настоящих положений.

- Перед началом пиления убедитесь, что защитный кожух пильного диска находится на своем месте.
- Пила включается нажатием на переключатель на внутренней стороне ручки (M, Рис. 2).
- Перед началом распила заготовки пильный диск должен набрать максимальное число оборотов.
- Передвиньте зажим (A, Рис. 1) в сторону и при помощи ручки медленно и плавно нажмите на режущую голову.
- После пиления режущая голова должна вернуться в исходное положение.



Внимание!

- Необходимо проверять состояние пильного диска перед каждой операцией пиления.
- Работайте только с острым диском без дефектов.
- Выбирайте пильный диск в соответ-

ствие с обрабатываемым материалом.

- Закрепляйте круглые заготовки, чтобы предотвратить их проворачивание под давлением пиления.
- Будьте осторожны при обработке пазов.

Лазерная разметка:

- Лазерный указатель позволяет точно обозначить линию распила на заготовке.
- По желанию его можно включать и выключать (S, Рис. 13).



Внимание!

- Световой указатель класса 2, следите, чтобы глаза не подвергались прямому воздействию луча.
- Не направляйте луч на людей или животных.
- Не используйте лазерную разметку на материалах с высокой светоотражающей способностью. Отраженный луч тоже опасен.

Распил профиля:

- На станке можно пилить профиль.
- Профиль следует пилить так, чтобы диск сначала проходил через самое малое сечение. (Рис. 5).




Рис. 5

Операция ниже – потенциально опасна. (Рис. 6).




Рис. 6

Пиление изогнутых заготовок:

- Кривые или изогнутые заготовки должны быть установлены так, чтобы точка распила заготовки упиралась в упор для заготовки (Рис. 7).




Рис. 7

Операция ниже – потенциально опасна. (Рис. 8).




Рис. 8

Пиление под наклоном:

- Угол наклона можно устанавливать на 0° - 45°.




Рис. 9

- Фиксирующую ручку (С, Рис. 9) на задней части станка необходимо ослабить.
- Наклоните режущую голову влево, пока не достигните нужного угла на шкале наклона (B).
- Затяните режущую голову фиксирующей ручкой (С) перед началом пиления.

Пиление под углом:

- Угол поворота можно настроить на -46° - +46°.
- Нужно ослабить две фиксирующие ручки стола за упором.
- Поверните режущую голову на нужный

угол согласно показаниям шкалы стола.

- Затяните фиксирующие ручки стола.

Комбинированный распил под углом

- Выберите необходимое положение головы пилы и упора заготовки для комбинированного распила под углом.

5. Установка и настройка



Примечание:

Установка и настройка разрешается только после отключения станка от электросети (выньте вилку из розетки).

5.1 Замена пильного диска

- Пильный диск должен соответствовать требованиям станка.
- Перед установкой проверьте пильный диск на наличие дефектов (трещин, сломанных зубьев, вмятин). Не используйте пильные диски с дефектами.
- Всегда надевайте подходящие перчатки, когда берете в руки режущий инструмент.
- Пильный диск можно менять только в отключенном от сети станке (выньте вилку из розетки)!
- Снимите защитный кожух пилы (В, Рис. 9), отвинтив два винта (А) сбоку.




Рис. 10

Демонтаж диска:

- Заблокируйте фланец пилы при помощи специального ключа (В, Рис. 11) и ослабьте крепежный винт пильного диска (А) при помощи ключа в комплекте (С).



Внимание: левая резьба!




Рис. 11

- Снимите внешний крепежный фланец.
- Замените пильный диск.
- Перед установкой нового пильного диска фланцы следует почистить.
- Зубья пилы должны быть направлены в ту же сторону, что и стрелка на защитном кожухе.
- Установите внешний крепежный фланец на место и затяните крепежный винт.
- Заблокируйте фланец пилы при помощи специального ключа (В, Рис. 12) и затяните крепежный винт пильного диска при помощи ключа в комплекте (С).




Рис. 12

- Установите на место пластиковый защитный кожух и затяните два винта (А, Рис. 10).

5.2 Настройка лазерной разметки

- Лазерную разметку (S, Рис. 13) необходимо настроить таким образом, чтобы луч совместился с линией распила.



Рис. 13



Внимание!

- Класс лазерного прибора – 2, не подвергайте глаза прямому воздействию луча.

6. Техническое обслуживание и проверка

- Общее указание:
- Техническое обслуживание, чистка и ремонт разрешается только на полностью отключенном от электросети станке (выдерните вилку из розетки).
- Ремонт и техническое обслуживание электрической части разрешается проводить только квалифицированному электрику.
- Ремонт лазерного прибора разрешается только специалисту в данной области.
- Поврежденные защитные приспособления следует заменять немедленно.
- Замените вкладыш стола при износе.

Чистка:

- Регулярно производите чистку корпуса пилы мягкой тканью, предпочтительно после каждого использования.
- Содержите вентиляционные прорези в чистоте.
- Если грязь не отходит, используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде.
- Никогда не используйте растворители такие, как бензин, спирт, раствор хлорки и т.д. Эти растворители могут повредить пластиковые детали.

Пильный диск:

- Обслуживание пильного диска следует производить только обученному человеку.
- Используйте только острые пилы.
- Выбирайте пильный диск в соответствие с обрабатываемым материалом.
- Используйте только пильные диски, рекомендованные производителем станка.
- Поврежденный пильный диск заменяйте немедленно.

Щетки двигателя:

- Коллекторные щетки подвержены износу, может потребоваться их замена.
- Отключите станок от электропитания, выньте вилку из розетки.
 - Снимите крышки щеток (А, Рис. 14).




Рис. 14

- Замените коллекторные щетки. (Обратитесь в сервисный центр. Требуется 2 шт.).
- Присоедините крышки щетки.

7. Устранение неисправностей

Двигатель не запускается

- * Нет электропитания - проверьте сеть и предохранители.
- * Поврежден выключатель, двигатель или шнур - обратитесь к электрику.
- * Щетки двигателя износились - замените щетки.

Лазер не работает

- * Лазерная разметка или контакты повреждены - обратитесь к электрику.

Сильные вибрации пилы

- * Пила стоит неровно - установите станок на ровной поверхности.
- * Пильный диск поврежден - немедленно замените пильный диск

Распил не перпендикулярен

- * Неправильно установлена поворотная опора
- * Неправильно установлен упор заготовки

Плохое качество поверхности распила

- * Выбран неподходящий пильный диск
- * Пильный диск загрязнен смолой
- * Затупились зубья пилы
- * Неравномерная плотность заготовки
- * Слишком высокое усилие подачи - не перегружайте пилу.

8. Защита окружающей среды

- Защитите окружающую среду.
- Данное устройство состоит из ценных материалов, которые можно переработать. Пожалуйста, сдайте их в специализированные пункты.

9. Поставляемые принадлежности

- Полный ассортимент принадлежностей смотрите на сайте www.jettools.ru или в каталоге.

Шановний покупець,

щиро дякуємо за довіру, виказану нам за придбання верстата марки JET!

- Ця інструкція була складена для власників та користувачів торцовальної пилки JMS-8L, аби забезпечити безпечність під час складання, роботи та технічного обслуговування.
- Уважно прочитайте та зрозумійте інформацію даної інструкції та документів, що додаються.
- Для максимально тривалої експлуатації та високої продуктивності витяжної установки радимо ретельно ознайомитися з інструкцією та суворо дотримуватися її вимог.

Зміст:

1. Техніка безпеки

- Належне користування
- Основні правила безпеки
- Інша безпека

2. Технічний опис верстата

- Технічні характеристики
- Звукова емісія
- Комплект постачання

3. Транспортування та запуск

- Транспортування та встановлення
- Складання
- Електропідключення
- Запуск

4. Робота на верстаті

5. Встановлення та налагодження

- Заміна пилляльного диску
- Налагодження лазеру

6. Технічне обслуговування та перевірка

7. Усунення несправностей

8. Захист навколошнього середовища

9. Приладдя, що постачається

В інструкції використані наступні символи для привертання уваги до важливої інформації:



Увага! Попередження про небезпеку



Примітка Важлива додаткова інформація



Загальні вказівки Прочитайте всі вказівки та інструкції



2. Техніка безпеки

1.1 Належне користування

- Верстат сконструйований тільки для пильняння дерева та інших лісоматеріалів та твердих пластиків.
- Забороняється його використовування в інших цілях, у деяких випадках це можливо тільки після консультації з виробником.
- Забороняється обробка металевих заготовок.
- Заготовка повинна бути безпечно встановлена та закріплена.
- Для правильного використовування верстата необхідно дотримуватися вимог даної інструкції.
- Верстат дозволяється експлуатувати особам, що ознайомлені з його роботою, технічним обслуговуванням та попереджені про можливі небезпеки.
- До використовування верстата допускаються особи не молодші встановленого віку.
- Використовувати верстат тільки в технічно справному стані.
- При роботі на верстаті повинні бути встановлені всі захисні застосування та кришки.
- Додатково до вимог з безпеки, що містяться в даній інструкції, та державним правилам, необхідно ознайомитися з загальноприйнятими технічними правилами, що стосуються роботи на деревообробних верстатах.
- При неналежному використовуванні, виробник відмовляється від відповідальності та передає її винятково користувачу.

1.2 Основні правила безпеки

- Верстати по дереву можуть бути небезпечної, якщо використовуються не за призначенням. Тому необхідно дотримуватися техніки безпеки, також як і зазначених нижче вимог.
- Прочитайте та зрозумійте зміст інструкції перед початком складання або роботи на верстаті.

• Зберігайте інструкцію поблизу верстата, в захищенному від бруду та рідини місці, передайте інструкцію новому власникові верстата.

• Забороняється проводити будь-які зміни у верстаті.

• Щоденно перевіряйте функціонування та наявність захисних пристрій перед початком роботи з верстатом. В іншому випадку збороняється працювати з обладнанням, вимкніть його із електромережі.

• Не фіксуйте рухомі захисні огорожі у відкритій позиції. Переконайтесь, що рухомі захисні огорожі вільно пересуваються без заклинювання.

• Зніміть одяг з вільними краями, приберіть довге волосся.

• Перед початком роботи зніміть краватку, каблучки, годинники та інші прикраси, підкотіть рукави вище ліктя.

• Носіть безпечно взуття, забороняється носити шльопанці та сандалії.

• При роботі завжди одягайте захисні окуляри, беруші або шумоізоляційні навушники, респіратори або пристрій захисту від пилу.

Забороняється одягати рукавички під час роботи на верстаті.

• Завжди одягайте рукавички, якщо потрібно взяти до рук пилляльний диск.

• Контролюйте час зупинки верстата, він не повинен перевищувати 10 секунд.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ зупиняти пилляльний диск, докладаючи зусилля на верстат або за допомогою стискання диску з боків.

• Переконайтесь, що циліндрична заготовка не перекатується під час обробки.

• При обробці заготовок, котрі важко утримувати, використовуйте подовження столу та додаткову підпору.

Забороняється проводити пильяння із застосуванням тільки рук.

• Будьте обережні при пильнні пазів.

• Заготовку слід утримувати та направляти завжди з обережністю. Забороняється пиляти заготовки за надто малого розміру.

• Згідно техніки безпеки для роботи на даному верстаті потребується застосування обох рук, забороняється стояти на східчастій або нерівній поверхні.

• Встановіть верстат таким чином, аби залишалося достатньо місця для безпечної роботи та встановлення заготовки.

• Робоча зона верстата повинна бути добре освітлена.

- Верстат спроектований для роботи у закритому приміщенні та повинен бути встановлений на стійку, рівну та тверду поверхню.
- Переконайтесь, що шнур електрорізлення не заважає роботі та пересуванню людей.
- Тримайте підлогу поряд із верстатом чистою, на ній не повинно бути обрізків, мастила або олії.
- Знімайте прорізані або затиснені заготовки тільки при вимкненому двигуні та коли верстат повністю зупинився.
- Переконайтесь, що отвори вентиляції двигуна чисті та відкриті.
- Будьте пильні!
- Будьте дуже уважні. Дотримуйтесь почуття міри.
- Займіть ергономічне положення тіла. Завжди знаходьтесь у збалансованій позиції.
- Не працюйте на верстаті, якщо втомилися.
- Не працюйте на верстаті, якщо ви знаходитесь під дією наркотиків, алкоголю або будь-яких медикаментів. Пам'ятайте, що медикаменти можуть впливати на вашу поведінку.
- Тримайте дітей та сторонніх на безпечній відстані від робочої зони.
- Забороняється торкатися внутрішніх частин верстата під час його роботи або якщо верстат не повністю зупинився.
- Забороняється залишати працюючий без оператора верстат. Перед відходом з робочого місця, відключіть обладнання.
- Не використовуйте верстат поблизу займистої рідини або газу.
- Ознайомтеся з методами гасіння пожеж та сповіщення про пожежу, наприклад, вивчіть принцип роботи та місце знаходження вогнегасника.
- Не використовуйте верстат у вологих приміщеннях, не залишайте його під дощем.
- Тирса пожеже небезпечна та може загрожувати здоров'ю. Тирса деяких тропічних дерев або твердої деревини, наприклад, дуба, є канцерогенною речовиною. Завжди використовуйте підходящий пристрій для збору пилу
- Видаліть цвяхи та інші сторонні предмети із заготовки перед обробкою.
- Необхідно дотримуватися технічних вимог по максимальному та мінімальному розміру заготовки.
- Не докладайте зусилля на верстат. Робота на ньому буде більш безпечною та продуктивною, якщо буде проводитися у тих режимах, для котрих він був сконструйований.
- Не видаляйте тирсу та частини за-

готовки, доки верстат повністю не зупинився.

- Забороняється працювати на верстаті без захисних огорож – існує великий ризик отримання травми!
- Підключення та ремонт електричного обладнання здійснюється тільки кваліфікованими електриками.
- Подовжувачі необхідно розмотувати повністю. Пошкоджений подовжувач необхідно негайно замінити.
- Забороняється працювати на верстаті, якщо перемикач ON/OFF (увімк./вимк.) не вимикає та не вимикає верстат.
- Забороняється залишати працюючий верстат без нагляду. Перш ніж залишити робоче місце, відключіть верстат від електромережі.
- Не використовуйте пилляльні диски із швидкоріжучої сталі (HSS).
- Пилляльні диски із дефектами слід негайно замінити. Обираєте пилляльний диск у відповідності з оброблюваним матеріалом.
- Використовуйте тільки ті пилляльні диски, котрі рекомендує виробник верстата.
- Якщо вкладень столу зносився – замініть його.
- Не дозволяйте лазерному променю попасти в очі.
- Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин.
- Забороняється використовувати лазерну розмітку на матеріалах з високою відображенням здатністю. Відзеркалений промінь також дуже небезпечний.
- Ремонт лазерної розмітки дозволяється проводити тільки фахівцю у даній галузі

1.3 Інша небезпека

- Навіть при використуванні верстата згідно вимогам деякі небезпеки все ж таки існують.
- Рухомий пилляльний диск в робочій зоні може завдати травми.
- Заготовка, що відлетіла, може завдати травми.
- Стружка та тирса можуть завдати шкоди здоров'ю. Обов'язково одягайте засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри, засоби захисту слуху, застосування для захисту від пилу.
- Застосовуйте підходящу систему відводу пилу.
- Неправильне електропідключення або пошкоджений шнур можуть стати причиною травм від ураження струмом.
- Уникайте контакту тіла з поверхнями заземлення (наприклад, зі шлангами, радіаторами, холодильниками).

2. Технічний опис

2.1 Характеристики

Розмір дискової пилки	Ø210xØ30x2,8мм-24Z
Кількість обертів на холостому ході	5000 об/хв.
Поворот дискової пилки	0°-45° (Вліво-Вправо)
Нахил дискової пилки	0°-45°(Вліво)
Максимальна глибина пропилювання	Ø/45° 120x60/25мм
Діаметр витяжного штуцера	47мм
Габаритні розміри (ДxШxВ)	400x360x280мм
Габаритні розміри з подовженням столу (ДxШxВ)	750x460x400мм
Напруга мережі	220В~1Л/Н 50-60 Гц
Потужність двигуна	1200Вт
Робочий струм	5,2 А
Подовжувач (H05VV-F) 2x1мм ²	
Запобіжники	10А
Пристрій містить подвійну ізоляцію у відповідності з	EN61029.
Клас лазеру 2	<1мВт, 400-700нм
Живлення лазеру 3В	від трансформатора



Примітка:

- Специфікація цієї інструкції є загальною інформацією.
- Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції верстатів, що може привести до зміни технічних характеристик обладнання, його стандартної комплектації, додаткового приладдя і зовнішнього вигляду.
- Налаштування, регулювання, наладка і технічне обслуговування обладнання здійснюються покупцем.

2.2 Звукова емісія

(Точність перевірки 4dB)

- Рівень потужності звуку (згідно EN ISO 3746): на холостому ході LwA 100,5 дБ (A).
- Рівень звукового тиску (згідно EN ISO 11202): на холостому ході LpA 87,7дБ (A).

Наведені значення відносяться до рівня видаваного шуму та не є необхідним рівнем для безпечної роботи.

Дана інформація дозволяє оператору знизити ризики та небезпеку.

2.3 Комплект постачання

- 1 Торцювальна пилка
- 2 Подовження столу
- 1 Притиск заготовок
- 1 Мішок для збору пилу
- 1 Дискова пилка 24 зуба
- Інструмент для складання
- Інструкція з експлуатації

2.4 Опис торцювальної пилки




Рис. 1

- A - Затиск
- B - Корпус двигуна
- C - Упор заготовки
- L - Подовження столу
- F - Робочий стіл
- G - Мішок для пилу
- H - Пиляльний диск
- I - Фіксатор повороту
- J - Захисний кожух пилки




Рис. 2

- M - Вимикач
- N - Задня ручка
- O - Фіксатор ріжучої голови
- P - Шкала нахилу
- Q - Притиск заготовки
- R - Ручка фіксації нахилу

3. Транспортування та запуск

3.1 Транспортування та встановлення

- Верстат розроблений для експлуатації в закритих приміщеннях і повинен міцно розміщуватися на твердій рівній поверхні. Якщо необхідно, верстак можливо прикрутити.
- Для зручності упаковки верстат зібраний не повністю

3.2 Складання

- При виявленні пошкоджень при розпакуванні внаслідок транспортування негайно повідомте про це виробника. Не працюйте на верстаті!
- Позбутться упаковки екологічним засобом.
- Почистіть усі поверхні, оброблені антикорозійним засобом, слабким розчинником.

Встановлення гумових підкладок

- Вставте 5 гумових підкладок (A, Рис. 3) у отвори.




Рис. 3

Встановлення подовження столу

- Гвинтами (S, Рис. 4) зафіксуйте подовження столу (L) на місці.




Рис. 4

Встановлення мішку для пилу

- Мішок (G, Рис. 1) призначений для збору пилу. Мішок можна приєднати на штуцер у задній частині верстата.
- Для збору пилу штуцер також можна підключити до витяжної установки.

Розблокування ріжучої голови

- Пилка постачається із зафікованою ріжучою головою. Щоб розблокувати голову пилки, витягніть фіксатор (O, Рис. 2), при цьому натиснувши на голову пилки.
- Голова пилки повільно піднімається угору.
- При транспортуванні голову пилки слід

західкувати.

3.3 Підключення до електромережі

- Електропідключення та будь-які подовжуваючі повинні відповідати вимогам діючих розпоряджень.
- Напруга мережі повинна відповідати вимогам таблички на обладнанні.
- Необхідно підключити плавкі запобіжники на 10 А.
- Використовуйте мережевий шнур тільки із маніфікюрою Н07RN-F.
- Електропідключення та ремонт електрокомпонентів дозволяється проводити тільки кваліфікованим електрикам.

3.4 Запуск

- Запуск верстата здійснюється натисканням на перемикач на ручці.
- Зупинка пилки відбувається при відпусканні перемикача.

4. Робота на верстаті

Правильне робоче положення:

- Слід стояти навпроти верстата згідно з напрямком пилляння.

Кріплення заготовки:

- Використовуйте підпорні роликові стійки при пиллянні довгих заготовок.
- У процесі пилляння заготовка повинна бути притиснута до упору притиском заготовки.
- Забороняється пилляти незакріплену заготовку.

Вказівки по роботі:

Обов'язково ознайомтеся із інструкцією з безпеки та дотримуйтесь цих положень.

- Перед початком пилляння переконайтесь, що захисний кожух пилляльного диску знаходиться на своєму місці.
- Пилка вмикається натисканням на перемикач на внутрішньому боці рукоятки (M, Рис. 2).
- Перед початком розпилу заготовки пилляльний диск повинен набрати максимальну кількість обертів.
- Пересуньте затиск (A, Рис. 1) у бік та за допомогою ручки повільно натисніть на ріжучу голову.
- Після пилляння ріжуча голова повинна повернутися у вихідне положення.



Увага!

- Необхідно перевіряти стан пилляльного диску перед кожною операцією пилляння.

- Працюйте тільки з гострим диском без дефектів.
- Обираєте пиллярний диск у відповідності з матеріалом, який обробляєте.
- Закріплюйте круглі заготовки, аби запобігти їх провертанню під тиском пилляння.
- Будьте обережні під час обробки пазів.

Лазерна розмітка:

- Лазерний покажчик дозволяє точно визначити лінію розпилу на заготовці.
- За бажанням його можна вимикати та вимикати (S, Рис. 13).



Увага!

- Світловий покажчик класу 2, слідкуйте, аби очі не попадали під прямий вплив променя
- Не направляйте промінь на людей або тварин.
- Не використовуйте лазерну розмітку на матеріалах з високою світловідбиваючою здатністю. Відображеній промінь також небезпечний

Розпил профілю:

- На верстаті можна пилляти профіль.
- Профіль слід пилляти так, аби диск спочатку проходив через найменший перетин (Рис. 5).




Рис. 5

Операція нижче – потенційно небезпечна (Рис. 6).




Рис. 6

Пилляння вигнутих заготовок:

- Криві та зігнуті заготовки повинні бути встановлені так, аби точка розпилу заготовки упиралася в упор для заготовки (Рис. 7).




Рис. 7

Операція нижче – потенційно небезпечна (Рис. 8).




Рис. 8

Пилляння під нахилом:

- Пилляння під нахилом можна встановлювати на 0° - 45° .




Рис. 9

- Фіксуючу ручку (С, Рис.9) на задній частині верстата необхідно послабити.
- Нахиліть ріжучу голову вліво, доки не досянете необхідного кута на шкалі нахилу (В).
- Затягніть ріжучу голову фіксуючою ручкою (С) перед початком пилляння.

Пилляння під кутом:

- Кут повороту можна налаштувати на -46° - $+46^{\circ}$.
- Треба послабити дві фіксуючі ручки столу за упором.
- Поверніть ріжучу голову на необхідний

кут згідно показанням шкали столу.

- Затягніть фіксуючі ручки столу.

Комбінований розпил під кутом

- Оберіть необхідне положення голови пилки та упору заготовки для комбінованого розпилу під кутом.

5. Встановлення та налаштування



Примітка:

Встановлення та налаштування дозволяється тільки після відключення верстата від електромережі (витягніть вилку із розетки).

5.1 Заміна пиллярного диску

- Пиллярний диск повинен відповісти вимогам верстата.
- Перед встановленням перевірте пиллярний диск на наявність дефектів (тріщин, зламаних зубів, вм'ятин). Не використовуйте пиллярні диски з дефектами.
- Завжди одягайте підходящі рукавички, коли берете до рук ріжучий інструмент.
- Пиллярний диск можна замінювати тільки у верстаті, який вимкнений (витягніть вилку із розетки)!
- Зніміть захисний кожух пилки (В, Рис. 9), відгвинтивши два гвинти (А) збоку.




Рис. 10

Демонтаж диску:

- Заблокуйте фланець пилки за допомогою спеціального ключа (В, Рис. 11) та послабте кріпильний гвинт пиллярного диску (А) за допомогою ключа у комплекті (С).



Увага: ліва різь!




Рис. 11

- Зніміть зовнішній кріпильний фланець.
- Замініть пиллярний диск.
- Перед встановленням нового пиллярного диску фланці слід почистити.
- Зуб'я пилки повинні бути направлені у той же бік, що і стрілка на захисному кожусі.
- Встановіть зовнішній кріпильний фланець на місце та затягніть кріпильний гвинт.
- Затягніть фланець пилки за допомогою спеціального ключа (В, Рис. 12) та затягніть кріпильний гвинт пиллярного диску за допомогою ключа у комплекті (С).




Рис. 12

- Встановіть на місце пластиковий захисний кожух та затягніть два гвинти (А, Рис. 10).

5.2 Налаштування лазерної розмітки

- Лазерну розмітку (S, Рис. 13) необхідно налаштувати таким чином, аби промінь сполучився з лінією розпилу.



Рис. 13



Увага!

- Клас лазерного прибору -2, не підставляйте очі під прямий вплив променя.

6. Технічне обслуговування та перевірка

Загальна вказівка:

- Технічне обслуговування, чищення та ремонт дозволяється тільки на повністю відключеному від електромережі верстаті (витягніть вилку із розетки).
- Ремонт та технічне обслуговування електричної частини дозволяється проводити тільки кваліфікованому електрику.
- Ремонт лазерного прибору дозволяється тільки фахівцю у даній галузі.
- Пошкоджені захисні застосування слід замініювати негайно.
- Замініть вкладень столу при зношуванні.

Чищення:

- Регулярно проводьте чищення корпусу м'якою тканиною, переважно після кожного використання.
- Тримайте вентиляційні прорізи чистими.
- Якщо бруд не віходить, використовуйте м'яку тканину, змочену у мильній воді.
- Ніколи не використовуйте розчинники такі, як бензин, спирт, розчин хлорки та ін.
- Ці розчинники можуть пошкодити пластикові деталі.

Пиллярний диск:

- Обслуговування пиллярного диску слід проводити тільки навченій людині.
- Використовуйте тільки гострі пилки.
- Обираєте пиллярний диск у відповідності з матеріалом, який обробляєте.
- Використовуйте тільки пиллярні диски, що рекомендовані виробником верстата.
- Пошкоджений пиллярний диск замінійте негайно.

Щітки двигуна:

Колекторні щітки зношуються, може знадобитися їх заміна.

- Відключіть верстат від електромережі, висуньте вилку із розетки.
- Зніміть кришки щіток (А, Рис. 14).




Рис. 14

- Замініть колекторні щітки (Зверніться у сервісний центр. Потрібно 2 шт.).
- Під'єднайте кришки щіток.

7. Усунення несправностей

Двигун не запускається

- Немає електроживлення – перевірте мережу та запобіжники.
- Пошкоджений вимикач, двигун або шнур – зверніться до електрика.
- Щітки двигуна зносилися – замініть щітки.

Лазер не працює

- Лазерна розмітка або зверніться до електрика

Сильні вібрації пилки

- Пилка стоїть нерівно – встановіть верстат на рівну поверхню.
- Пиллярний диск пошкоджений – негайно замініть пиллярний диск.

Розпил не перпендикулярний

- Неправильно встановлена поворотна підпора
- Неправильно встановлений упор заготовки.

Погана якість поверхні розпилу

- Обраний непідходящий пиллярний диск
- Пиллярний диск забруднений смолою.
- Затупилися зуб'я пилки
- Нерівномірна щільність заготовки.
- Занадто високе зусилля подачі – не перенавантажуйте пилку.

8. Захист навколошнього середовища

- Захистіть навколошнє середовище
- Даний пристрій складається із цінних матеріалів, які можна переробити. Будь ласка, здайте їх у спеціалізовані пункти.

9. Приладдя, що постачається

- Повний асортимент приладдя дивіться на сайті www.jettools.ru або у каталозі.

Күрметті сатып алушы!

- Сіздің бізге білдірген сенімінізге және JET маркасының станогын сатып алғанының үлкен раҳмет!
- Осы нұсқаулық шеткі жағымен жұмыс істейтін JMS-8L араның иелері мен қолданушыларына арналып құрастыру, жұмыс істеу және техникалық қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жасалынды.
- Өтінеміз, нұсқаулық пен қосымша құжаттардағы ақпаратты мұқият оқып түсініп алыңыз.
- Сатып алатын құрылғыны мейлінше ұзақ пайдаланулыу мен жоғары өнімділігі үшін нұсқаулықпен мұқият танысуға және оның ережелерін қатаң сақтауга кеңес береміз.

Мазмұны

1. Қауіпсіздік техникасы

- Дұрыс пайдалану
- Қауіпсіздіктің негізгі ережелері
- Басқа қауіп

2. Станоктың техникалық сипаттамасы

- Техникалық сипаттамалар
- Дыбыстық әмиссия
- Жеткізілетін жиынтық

3. Тасымалдау және іске қосу

- Тасымалдау және құрастыру
- Жинау
- Электр тоғына жалғау
- Іске қосу

4. Станокпен жұмыс істеу

5. Құру және баптау

- Арапау дисқісін ауыстыру
- Лазерді баптау

6. Техникалық қызмет көрсету және тексеру

7. Ақауларды жою

8. Қоршаған ортаны қорғау

9. Жеткізіп берілетін қосымша заттар

Нұсқаулықта маңызды ақпаратқа назар аудару үшін мына белгілер қолданылған



Назар аударыңыз! Қауіп туралы ескерту



Ескертпе. Қосымша құнды ақпарат



**Жалпы ережелер.
Барлық ережелер мен нұсқаулықтарды оқып шығыңыз!**



1. Қауіпсіздік техникасы

1.1 Дұрыс пайдалану

- Станок қатты пластиктер мен орман өнімдері мен басқа да ағаш өнімдерін арапау үшін құрастырылған.
- Басқа материалдарды өндеуге болмайды, немесе тек компания өкілдерімен кеңескеннен кейін ғана жүзеге асыруға болады.
- Металл дайындаударды өндеуге тығым салынады.
- Дайындаға қауіпсіз бекітілген және орнатылған болуы керек.
- Станокты дұрыс пайдалану үшін осы нұсқаулықтың ережелерін сақтау қажет.
- Станокты тек оның жұмысы, техникалық қызмет көрсетуі және мүмкін болар қауіп қатерлер туралы ескертілген тұлғаларға қолдануға рұқсат етіледі.
- Станокты пайдалануға белгіленген жас мөлшеріне толған тұлғаларға ғана жіберіледі.
- Станокты тек техникалық дұрыс жағдайында қолданған жөн.
- Станокта жұмыс жасаған кезде барлық қорғанызы заттары мен қақпақтар бекітілуі керек.
- Осы нұсқаулықта қамтылған қауіпсіздік бойынша талаптар мен мемлекеттік ережелерге қосымша, ағаш өндөйтін станоктармен жұмысқа қатысты қабылданған жалпы ережелермен де танысқан жөн.
- Тауар талаптарға сай қолданылмаған жағдайда өндіруші жауапкершіліктен бас тартады және оны тек қана тұтынушыға береді.

1.2 Қауіпсіздіктің негізгі ережелері

- Ағаш кесетін станоктарды белгіленуі бойынша пайдаланбаса қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан келесі тәменде жазылған ережелермен қатар, қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерін сақтаған жөн.
- Станокты құру мен жұмыс істемес бұрын нұсқаулықтың мазмұнын оқып шығып, оны түсініп алыңыз.
- Нұсқаулықты ылғал мен лас жерден қорғалған жерде станоктың қасында сақтаңыз және келесі тұтынушыға беріңіз.
- Станокта қандай да бір өзгертулер жасауға тыйым салынады.
- Станокпен жұмыс жасамас бұрын күн сайын қорғаныш тетіктер мен олардың қызметін тексеріңіз. Одан басқа жағдайларда станокпен жұмыс істеуге тыйым салынады, оны электр желісінен суырып тастаңыз.

• Ашық қалпында қозғалмалы қорғаныс қоршауларын белгілеменіз. Қозғалмалы қорғаныс қоршауларын еш кедегісіз еркін орын ауыстыратынына көз жеткізіңіз.

• Жендері кең киімдерді шешіп, шашыңызды жинаңыз.

• Жұмысты бастамас бұрын галстук, сақина, қолсағат және тағы басқа әшекейлерді шешіп қойыңыз, женди шынтақтан жоғары етіп түріңіз.

• Қауіпсіз аяқ киім киіңіз, шәркей мен жеңіл аяқтім киүгө тыйым салынады.

• Жұмыс істеген кезде әрдайым қорғаныс көзілдіріктерін, құлақ сақтаушы немесе дыбысты оқшаулагытын құлаққалқандарды, респираторды немесе шаң тозаннан сақтайтын құрылғыларды киіп алыңыз.

Станокпен жұмыс істеу кезінде қолғап киүгө тыйым салынады.

• Егер арапау дисқісін қолға алу керек болса үнемі қолғап киіңіз.

• Станок тоқтау уақытының 10 секундтан жоғары болмауын қадағалаңыз.

• Арапау дисқісін оны екі жағынан қысы және станокқа қысым түсіру арқылы тоқтатуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

• Өндеу кезінде цилиндрлік дайындаға айналып кетпейтіндегі бол тұрғанына көз жеткізіңіз.

• Ұстап тұру қыын болған дайындаудар үшін ұстелдің ұзартылған бөлігін немесе қосымша сүйеніш қолданыңыз.

Арапауды тек қана қолмен жасауға тыйым салынады.

• Ойықтарды арапағанда абай болыңыз.

• Дайындаударды ұстап тұрып арапауға сақтақпен бағыттаған жөн. Өте кіші өлшемдегі дайындаудар арапауға тыйым салынады.

• Қауіпсіздік техникасы бойынша осы станокта жұмыс істеу кезінде екі қолдың бірдей қатысыу керек, сатылы және бұдыр жерде тұрып жұмыс істеуге болмайды.

• Станокты дайындаударын бекіту мен қауіпсіз жұмыс істеуге жеткілікті орын қалатындағы етіп орнатыңыз.

• Станоктың жұмыс істеу аймағы жақсы жарықтанған болуы керек.

• Станок жабық тұрғын жайда қолдануға жобаланған және ол тегіс, берік және қатты бетке орнатылуы керек.

• Электр қоректендіру сымының жұмыс пен адамдардың жүріп тұруына кедегі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

• Станок жанындағы еденді таза ұсташы, оның бетінде ешқандай қималар мен майлар болмауы керек.

• Қысылған немесе кесілген дайындаударды тек қозғалтқыш сөніп тұрған

- кезде және станок толық тоқтағандаға алыңыз.
- Қозғалтқыштың желдегу тесіктерінің ашық және тазалығына көз жеткізіңіз.
 - Қырағы болыңыз!
 - Өте мүқият болыңыз. Шектен шықпаңыз.
 - Дененіз әргономикалық қалыпта болсын. Әрдайым тенгерімді қалыпта тұрыңыз.
 - Егер шаршасаңыз станокта жұмыс істеменіз.
 - Егер сіз ішімдік, есірткі, не дәрі қабылдаған болсаңыз, станокта жұмыс істеменіз. Дәрілердің сіздің мінез құлқыныңға әсер ететінін есте сақтаңыз.
 - Жұмыс аймағынан балалар мен бөтен адамдарды алшақ ұстаңыз.
 - Станок толық тоқтамаса немесе жұмыс істеп тұрса станоктың ішкі белгітеріне қол тигізуге тыйым салынады.
 - Операторсыз жұмыс істеп тұрған станокты қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Жұмыс орнынан кетпес бұрын станокты электр желісінен ажыратыңыз.
 - Тез кесетін болаттан (HSS) жасалған аралау дискілерін қолданбаңыз.
 - Ақаулары бар аралау дискілерін дереу ауыстырған жөн.
 - Өндөлетін материалға лайықты аралау дискісін таңдаңыз.
 - Тек қана станок өндірушісі ұсынатын аралау дискілерін пайдаланыңыз.
 - Егер үстелдің жапсырмасы тозса, оны дереу ауыстырыңыз.
 - Лазерлік сәуленің көзге түсіне жол берменіз.
 - Лазерлік сәулені адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
 - Шағылыстыру қабілеті жоғары материалдарда лазерлік белгілер жүргізуге тыйым салынады. Шағылысқан сәуле де өте қаупті.
 - Лазерлік белгілерді тек қана осы саланың маманы жүргізгені жөн

• Зақымдалған ұзартқышты дереу ауыстыру керек.

• Егер ON/OFF (қосу/сөнд.) қосып сөндіргіштері жұмыс істемей тұрса станокта жұмыс істеуге болмайды.

• Жұмыс істеп тұрған станокты қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Жұмыс орнынан кетпес бұрын станокты электр желісінен ажыратыңыз.

• Тез кесетін болаттан (HSS) жасалған аралау дискілерін қолданбаңыз.

• Ақаулары бар аралау дискілерін дереу ауыстырған жөн.

• Өндөлетін материалға лайықты аралау дискісін таңдаңыз.

• Тек қана станок өндірушісі ұсынатын аралау дискілерін пайдаланыңыз.

• Егер үстелдің жапсырмасы тозса, оны дереу ауыстырыңыз.

• Лазерлік сәуленің көзге түсіне жол берменіз.

• Лазерлік сәулені адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.

• Шағылыстыру қабілеті жоғары материалдарда лазерлік белгілер жүргізуге тыйым салынады. Шағылысқан сәуле де өте қаупті.

• Лазерлік белгілерді тек қана осы саланың маманы жүргізгені жөн

1.3 Басқа қауіп

• Станокты ережелерге сай қолданған күннің өзінде кейбір қауіптер сақталады.

• Жұмыс аймағындағы қозғалып тұрған аралау дискісінің көлтіріу мүмкін.

• Сынған аралау дискісі жарақаттауы мүмкін.

• Ұшып кеткен дайындаған жарақаттауы мүмкін.

• Ағаш үзінділері мен жонқалары денсаулыққа зиян келтіріу мүмкін.

Міндетті түрде қорғаныс көзілдірігі, естуді қорғау құралдары, шаңнан қорғайтын тетіктер секілді жеке қорғаныс заттарын пайдаланыңыз.

• Шаңды сорудың сәйкес тәсілдерін пайдаланыңыз.

• Электр желісіне дұрыс қосылмау мен зақымдалған шнур тоқ соғу зардабына әкелуі мүмкін.

• Жерқосқыш беттеріне денені тигізбеніз. (мысалы, сымдар, радиаторлар, тоқауыштар).

2. Техникалық сипаттама

2.1 Сипаттамалар

Аралау дискісінің өлшемі Ø210xØ30x2,8мм- 24Z

Бос жүрістегі айналымдар саны 5000 айн/мин

Аралау дискісінің бұрылуы (солға/ онға) 0°-45°

Аралау дискісінің көлбейі (солға) 0°-45°

Араланған жердің ең үлкен терендігі 0°-45°

120x60/25мм

Тартылатын штуцердің диаметрі Ø 47мм

Габаритті өлшемдер (ДхШхВ) 400x360x280 мм

Үстелдің ұзартылған габаритті өлшемдері (БхExT)

750x460x400 мм

Салмағы 9кг

Желінің кернеуі 220В – 1 L/N 50-60 Гц

Қозғалтқыш күші 1200 Вт

Жұмыс тогы 5,2 А

Ұзақтыш (H05VV-F) 2x1 мм²

Сактандырғыштар 10 А

Құрылыштың EN 61029 сәйкес қосарлық оқшауландыруы бар

Лазер классы 2 <1 мВт 400-700 нм

Трансформатордан лазердің коректенуі 3 Вольт



Ескерту

• Берілген нұсқаулықтың өзгешілігі жалпы мәлімет болып табылады.

• Өндіруші станок құрылымына өзгертулер енгізуге күкүлі, бұл құрылғының техникалық сипаттамасының, стандартты жиынтығының, қосымша жабдықтар мен сыртқы түрінің өзгеруіне алып келуі мүмкін.

• Құрылғыны іске қосу, орнату, жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын сатып алушы орындаиды

2.2 Дыбыстық эмиссия

(Тексеріс нақтылығы 4дБ)

Дыбыс күшінің деңгейі (EN ISO 3746 сәйкес)

Бос жүріс кезінде LwA 100.5 дБ (A)

Дыбыс қысымының деңгейі (EN ISO 11202 сәйкес)

Бос жүріс кезінде LpA 87.7 дБ(A)

• Келтірілген мәндер шығатын дыбыс деңгейіне қатысты және қауіпсіз жұмыс істеу үшін қажетті болып табылмайды.

• Осы акпарат операторға қауіпті төмендетуге мүмкіндік береді.

2.3 Жеткізілетін жиынтық

1 Шеткі жағымен жұмыс істейтін ара

2 Үстелдің ұзартқышы

1 Дайындаалар қысқышы

1 Шаң жинаитын қап


1 24 тісті дискілі ара

Құрастыруға арналған құрал сайман


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бөлшектердің тізімі

2.4 Шеткі жағымен жұмыс істейтін араның сипаттамасы



Сур. 1
 А - Қысқыш
 В - Қозғалтқыш корпусы
 С - Дайындаға сүйеніші
 Л - Үстелдің ұзартқышы
 F - Жұмыс үстелі
 G - Шаң жинаитын қап
 Н - Арапау дискісі
 I - Бұрылыс бекіткіші
 J - Араның қорғаныс қабы



Сур. 2
 М - Сөндіргіш
 Н - Артқы тұтқа
 О - Кескіш бастың бекіткіші
 Р - Көлбейу шкаласы
 Q - Дайындаға қысқышы
 R - Көлбейу бекіткішінің тұтқасы

3. Тасымалдау және іске қосу

3.1 Тасымалдау және орнату


- Станок жабық тұрғынжайда жұмыс істеуге арналған. Оны тегіс көлденен бетке орнату керек. Қажет болған жағдайда станокты болттармен сүйенішке бекітуге болады.
- Қаптама қолайлышы үшін станок бөлшектенген.

3.2 Құрастыру

- Тасымалдау кезінде қаптамадан алу кезінде зақымданған жері болса бұл туралы жеткізіп берушіге жедел хабарлаңыз. Станокта жұмыс істеменіз!
- Қаптамадан экологиялық тәсілмен құтылыңыз.
- Каррозияға қарсы құралмен, тазартқыш заттармен өндөлген барлық беттерді тазартыңыз.

Резенке төсеніштерді орнату


- Саңылауларға бес резенке төсенішті (А, сур. 3) орналастырыңыз.



Сур. 3

Үстел ұзартқышын орнату

- Үстелдің ұзартқышын (Л) орнында винттермен (С, сур. 4) бекітіңіз.



Сур. 4

Шаңға арналған қапты орнату

- Қап (Г, сур. 1) шаң жинауға арналған. Қапты станоктың артқы жағындағы штуцерге орнатуға болады.
- Шаң жинау үшін штуцерді сондай-ақ сору құрылғысына орнатуға болады.

Кескіш басты босату

- Ара бекітілген кескіш басымен қоса жеткізіледі. Араның басын босату үшін араның басын басып, бекіткішті (О, сур. 2) алып тастаңыз.
- Араның басы жайлап жоғары көтеріледі.
- Станокты тасымалдаған кезде араның

басын бекітіп қойған жән.

3.3 Электр желісіне қосу

- Электр желісіне қосу және кез келген ұзартқыштар қолданыстағы ережелерге сай болуы керек.
- Желінің кернеуі құрылғы тақтайшасындағы талаптарға сай болуы шарт.
- Ерігіш сақтандырыштарды 10 А ға қосу керек.
- Тек H07RN-F маркалы желілік сымды қолданыңыз.
- Электр желісіне қосу және жөндеу жұмыстарын жүргізу тек білікті электрик мамандарға ғана рұқсат етіледі.

3.4 Іске қосу

- Станокты іске қосу үшін тұтқаның тетігін басу керек.
- Араны тоқтату үшін тетікті босату керек.

4. Станокта жұмыс істеу

Дұрыс жұмыс жағдайы:

- Станокқа қарама-қарсы арапау бағытында тұрған жән.

Дайындаудың бекіту:

- Ұзын дайындаударды кескен кезде аунақшалы тірек бағаналарды қолданыңыз.
- Арапау кезінде дайындаға сүйенішке дайындауданың қысқышымен бекітілуі керек.
- Бекітілмеген дайындауданы арапауға тыйым салынады.

Жұмыс бойынша нұсқаулар:

- Міндетті тұрде қауіпсіздік нұсқаулығымен танысып, осы ережелерді сақтаңыз.
- Арапауды бастамас бұрын арапау дискінің қабы өз орнында тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Ара тұтқа саптың ішкі жағындағы тетікті басу арқылы іске қосылады (М, сур. 2).
- Арапау дискісі дайындаудан кеспес бұрын ең үлкен айналыс мөлшерін алу керек.
- Қысқышты (А, сур. 1) шетке қарай жылжытып, тұтқаның көмегімен жайлап және ақырындағы кескіш басты басыңыз.



Назар аударыңыз!

- Әр арапау операциясының алдында арапау дискінің жағдайын тексеру қажет.
- Тек қана ақауы жоқ өткір дискімен жұмыс істеніз.

- Өндөлөтін материалға сәйкес аралау дисқісін таңдаңыз.
- Дөңгелек дайындаударды оларды аралау кезінде айналып кетуден сақтау үшін бекітіңіз.
- Ойықтарды өңдеу кезінде абай болыңыз.

Лазерлік таңбалau:

- Лазерлік нұсқағыш дайындаудағы араланатын сыйықты дәл көрсетуге мүмкіндік береді.
- Қажет болған жағдайда оны қосуға не сөндіріп қоюға болады.(S, сур. 13).




Назар аударыңыз!

- Жарық нұсқағышы 2 классқа жатады, көзініңге сәуленің тікелей түспеуін қолданбаңыз.
- Сәулені адамдарға не жануарларға бағыттамаңыз.
- Жарық шағылыстыру қабылеті жоғары материалдарда лазерлік таңбалauды қолданбаңыз. Шағылысқан сауле де қауіпті.


Пішінді аралau:

- Станокта пішінді аралauға болады.
- Пішінді аралаған кезде диск ең кіші қима арқылы өту керек. (сур. 5).



Сур. 5


Темендеғі операция өлеуелті қауіпті. (сур. 6).



Сур. 6


Майыстырылған дайындаударды аралau:

- Қисық немесе майысқан дайындаударлар аралau нұктесі дайындауда арналған тірекке тіреліп тұратындағы етіп орнатылуы керек. (сур. 7).



Сур. 7


Темендеғі операция өлеуелті қауіпті (сур. 8).



Сур. 8

Көлбеу астында аралau:

- Көлбеу бұрышын 0°- 45° белгілеуге болады.



Сур. 9

- Станоктың артқы жағындағы бекітуші тұтқаны (C, сур. 9) сәл босату керек.
- Көлбеу шкаласының (B) қажетті бұрышына жетпейінше кескіш басты иініз.
- Араламас бұрын кескіш басты бекітуші тұтқамен (C) тартыңыз.

Бұрыш астында аралau:

- Бұрылу бұрышын -46° - +46°қа келтіріп қоюға болады.
- Тірек сыртындағы үстелдің екі бекітуші тұтқасын босату керек.
- Үстел шкаласының көрсеткішіне сәйкес кескіш басты қажетті бұрышқа

бұрыныз.

- Үстелдің бекітуші тұтқаларын тартып тастаңыз.

Бұрыш астында біріктірілген аралau

- Бұрыш астында біріктіріп аралau үшін ара басы мен дайында маңайынан қажетті жағдайын таңдаңыз.

5. Орнату және бапқа келтіру




Ескертпе:

Бекіту мен бапқа келтіру жұмыстарын тек станоктың электр желісінен ажыратқан соң жасауға рұқсат беріледі. (ашаны розеткадан алып тастаңыз).

5.1 Аралau дисқісін ауыстыру

- Аралau дисқісін станоктың талаптарына сай болуы керек.
- Бекітпес бұрын аралau дисқісінің ақауларының (жарықтар, сынған тістер, батқан жерлер) бар болуын тексеріңіз. Ақауы бар аралau дисқісін қолданбаңыз.
- Қолыңызға кескіш құралды алған кезде әрдайым қажетті қолғап киініз.
- Аралau дикісін тек қана станоктың электр желісінен алып тастаған соң ауыстыруға болады. (ашаны розеткадан алып тастаңыз)!
- Жанындағы екі винтті (A) бұрап босату арқылы араның қорғаныс қабын (B, сур. 9) алып тастаңыз.




Сур. 10

Дискті бөлшектеу:

- Арнайы кілттің (B, сур. 11) көмегімен араның ернемегін бұғаттаңыз және жиынтықтағы кілттің (C) көмегімен аралau дисқісінің бекіткіш винтін (A) босатыңыз.




Назар аударыңыз: сол жақ бұранда!



Сур. 11

- Сыртқы бекіткіш ернемекті шешініз.
- Арапау дисқісін ауыстырыңыз.
- Жаңа арапау дисқісін орнатпас бұрын ернемектерді тазалаған жөн.
- Араның тістері қорғаныс қабындағы жебешенің бағытына қарай бағытталуы керек.
- Сыртқы бекіткіш ернемекті орнына бекітіп бекіткіш винтті тартыңыз.
- Арнайы кілттің (В, сур. 12) көмегімен араның ернемегін бұғаттаңыз және жиынтықтағы кілттің (С) көмегімен арапау дисқісінекіткіш винтті тартыңыз.



Сур. 12

- Пластиктен жасалған қорғаныс қабын орнына бекітіп екі винтті тартыңыз. (А, сур. 10).

5.2 Лазерлік таңбалауды баптау

- Лазерлік таңбалауды (S, сур. 13) сөule арапау сызығымен бір түзу бойында жататындей етіп баптау қажет.



Сур. 13



Назар аударыңыз!

- Лазерлік құралдың классы - 2, көзіңзге сәулененің түспеуін қадағаланыз.

6. Техникалық қызмет көрсету және тексеру

Жалпы ережелер:

- Техникалық қызмет көрсету, тазарту және жөндеу толық электр желісінен ажыратылған станоктаға жаңа жүргізіледі (ашаны розеткадан алғып тастаңыз).
- Электр бөлігінің техникалық қызметі мен жөндеуін тек қана білікті электрик жүргізе алады.
- Лазерлік құралдың жөндеуін тек осы саланың маманы жүргізе алады.
- Зақымдалған қорғаныс құралдарын жедел ауыстыру керек.
- Үстелдің ішпегі тозған жағдайда ауыстырыңыз.

Тазарту:

- Арапау корпусын жүйелі түрде жұмысқа матамен әр пайдаланған соң тазартып тұрыңыз.
- Желдету тіліктерін таза ұстаңыз.
- Егер кірі кеппесе сабынды сумен суланған шуберекті пайдаланыңыз.
- Ешқашан бензин, спирт, хлор ерітіндісі секілді еріткіш заттарды қолданбаңыз. Бұл еріткіштер пластик бөліктерін зақымдауы мүмкін.


Арапау дисқісі:

- Арапау дисқісінің қызмет көрсету жұмыстарын тек маманданған адам жаңа жүргізгені жөн.
- Тек өткір арапарды пайдаланыңыз.
- Өндөлеттін материалға сәйкес арапау дисқісін таңдаңыз.
- Тек станок өндірушісі ұсынған арапау дисқілерін пайдаланыңыз.
- Зақымдалған арапау дисқісін жедел ауыстырыңыз.

Қозғалтқыш қылшақтары:

Коллекторлық қылшақтар тозуға бейім, оларды ауыстыру қажеттілігі туындауы мүмкін.

- Станокты электр қоректендіргіштен ажыратыңыз, ашаны розеткадан алғып тастаңыз.
- Қылшақтардың қақпақтарын алғып тастаңыз. (А, сур. 14).



Сур.14

- Коллекторлық қылшақтарды ауыстырыңыз. (Қызмет көрсету орталығына барыңыз. Екі данасы керек болады)
- Қылшақ қақпақтарын біріктіріңіз.

7. Ақауларды жою

Қозғалтқыш іске қосылмайды:

- Электр қоректендіргіш - желі мен сақтандырыштарды тексеріңіз;
- Сөндіргіш, қозғалтқыш не шнур зақымдалды - электриктің көмегіне жүгініңіз;
- Қозғалтқыш қылшақтары тозды - оларды ауыстырыңыз;

Лазер жұмыс істемейді:

- Лазерлік таңбалау немесе байланыстар зақымдалды - электриктің көмегіне жүгініңіз;
- Арапау дисқісі зақымдалған - арапау дисқісін жедел ауыстырыңыз;

Арапанған жер перпендикуляр емес:

- Бұрыллатын сүйеніш дұрыс бекітілмеген;
- Дайындаманың тірегі дұрыс бекітілмеген;

Арапау бетінің сапасы нашар:

- Тиісті арапау дисқісі таңдалмаган;
- Арапау дисқісі шайырмен ластанған;
- Ара тістері өтпей қалған;
- Дайында мағындағы біркелкі емес;
- Берудің күші тым жоғары - араны тым жүктеменіз;

8. Қоршаған ортанды қорғау


- Қоршаған ортанды қорғаңыз.
- Бұл құрылғы қайта өндөлеттін бағалы материалдардан тұрады. Өтінеміз, оларды арнайы пункттерге тапсырыңыз.

9. Жеткізілетін жабдықтар

- Қажетті заттардың толық тізімін www.jettools.ru сайтынан немесе каталогынан қараңыз.


Деталировка JMS-8L

Деталізація JMS-8L / JMS-8L бөлшектеуі



Деталировка JMS-8L

Деталізація JMS-8L / JMS-8L бөлшектеуі



Список деталей JMS-8L

Перелік деталей JMS-8L / JMS-8L бөлшектерінің тізімі

№	Артикул	Обозначение	Позначення	Белгі	Размер/ Розмір/ Көлемі	Кол-во/ Кількість/ Саны
1	JMS8L-001	Винт	Гвинт	Бұранда	M4X10	9
2	JMS8L-002	Шайба	Шайба	Тығырық		8
3	JMS8L-003	Нижняя крышка основания	Нижня кришка основи	Негіздеменің астыңғы қақпағы		1
4	JMS8L-004	Резиновая ножка	Гумова ніжка	Резенке табан		4
5	JMS8L-005	Основание	Основа	Негіздеме		1
6	JMS8L-006	Установочный винт	Встановлюваний гвинт	Бекіткіш Бұранда	M10X10	1
7	JMS8L-007	Пружина	Пружина	Серіппе		1
8	JMS8L-008	Шарик	Кулька	Кішкене шар	φ8	1
9	JMS8L-009	Шкала	Шкала	Шкала		1
10	JMS8L-010	Указатель	Показчик	Нұсқағыш		1
11	JMS8L-011	Вкладыш стола	Вкладень столу	Үстелдің ішпегі		1
12	JMS8L-012	Установочный винт	Встановлюваний гвинт	Бекіткіш Бұранда	M3x8	1
13	JMS8L-013	Винт	Гвинт	Бұранда	M6x12	3
14	JMS8L-014	Установочный винт	Встановлюваний гвинт	Бекіткіш Бұранда	M4x6	8
15	JMS8L-015	Лазер	Лазер	Лазер		1
16	JMS8L-016	Винт	Гвинт	Бұранда	M4x10	2
17	JMS8L-017	Шайба	Шайба	Тығырық	4	8
18	JMS8L-018	Держатель лазера	Тримач лазеру	Лазердің ұстағышы		1
19	JMS8L-019	Заклепочный болт	Заклепувальний болт	Жамайтын бұрандама	2x3	2
20	JMS8L-020	Рабочий стол	Робочий стіл	Жұмыс үстелі		1
21	JMS8L-021	Угловая опора	Кутова підпора	Бұрыштық тірек		1
22	JMS8L-022	Шкала наклона	Шкала нахилу	Көлбей шкаласы		1
23	JMS8L-023	Крышка опоры	Кришка підпори	Тірек қақпағы		1
24	JMS8L-024	Винт	Гвинт	Бұранда	M4x10	1
25	JMS8L-025	Вал	Вал	Білік		1
26	JMS8L-026	Шайба	Шайба	Тығырық		1
27	JMS8L-027	Гайка	Гайка	Сомын	M6	2
28	JMS8L-028	Винт	Гвинт	Бұранда	M6x20	2
29	JMS8L-029	Задняя ручка	Задня ручка	Артқы тұтқа		1
30	JMS8L-030	Шайба	Шайба	Тығырық	6	3
31	JMS8L-031	Шайба	Шайба	Тығырық	8	1
32	JMS8L-032	Ручка	Ручка	Тұтқа		1
33	JMS8L-033	Шайба	Шайба	Тығырық	6	3
34	JMS8L-034	Винт	Гвинт	Бұранда	M6x16	6
35	JMS8L-035	Шкала	Шкала	Шкала		1
36	JMS8L-036	Угловая опора	Кутова підпора	Бұрыштық тірек		1
37	JMS8L-037	Ручка	Ручка	Тұтқа		2
38	JMS8L-038	Упор	Упор	Тірек		1
39	JMS8L-039	Винт	Гвинт	Бұранда	M6x30	2
40	JMS8L-040	Болт Лев.	Болт Лів.	Сол жақ бұрандама		1
41	JMS8L-041	Ручка	Ручка	Тұтқа		2
42	JMS8L-042	Гайка	Гайка	Сомын	M4	1
43	JMS8L-043	Фиксатор	Фіксатор	Бекіткіш		1
44	JMS8L-044	Держатель	Тримач	Ұстағыш		1
45	JMS8L-045	Пружина	Пружина	Серіппе		1
46	JMS8L-046	Винт	Гвинт	Бұранда		1
47	JMS8L-047	Штифт	Штифт	Штифт	5x8	1
48	JMS8L-048	Винт	Гвинт	Бұранда		1
49	JMS8L-049	Болт Прав.	Болт Прав.	Оң жақтағы бұрандама		1
50	JMS8L-050	Упор	Упор	Тірек		2
51	JMS8L-051	Болт	Болт	Бұрандама	M8x20-LH	1
52	JMS8L-052	Шайба	Шайба	Тығырық	8	1
53	JMS8L-053	Внешний фланец	Зовнішній фланець	Сыртқы ернемек		1

54	JMS8L-054	Пильный диск	Пиляльний диск	Аралау дискісі		1
55	JMS8L-055	Винт-А	Гвинт-А	Бұранда -A		1
56	JMS8L-056	Внутренний фланец	Внутрішній фланець	Ішкі ернемек		1
57	JMS8L-057	Винт-В	Гвинт-В	Бұранда-В		1
58	JMS8L-058	Заклепочный болт	Заклепувальний болт	Жамайтын бұрандама		1
59	JMS8L-059	Двигатель	Двигун	Қозғалтқыш		1
60	JMS8L-060	Рычаг	Важіль	Иінтірек		1
61	JMS8L-061	Шайба-В	Шайба-В	Тығырық - В		1
62	JMS8L-062	Ось	Вісь	Ось		1
63	JMS8L-063	Фиксирующая пластина	Фіксуюча пластина	Бекітуші тілімше		1
64	JMS8L-064	Винт	Гвинт	Бұранда		1
65	JMS8L-065	Пружина	Пружина	Серіппе		1
66	JMS8L-066	Верхний кожух пилы	Верхній кожух пилки	Араның жоғарғы қаптамасы		1
67	JMS8L-067	Болт	Болт	Бұрандама		1
68	JMS8L-068	Фиксирующая пластина А	Фіксуюча пластина А	Бекітуші тілімше А		1
69	JMS8L-069	Нижний кожух пилы	Нижній кожух пилки	Араның төменгі қаптамасы		1
70	JMS8L-070	Торсионная пружина	Торсійна пружина	Торсионды серіппе		1
71	JMS8L-071	Винт	Гвинт	Бұранда	M5x10	2
72	JMS8L-072	Шайба	Шайба	Тығырық	5	8
73	JMS8L-073	Шайба	Шайба	Тығырық	5	8
74	JMS8L-074	Фиксирующая пластина В	Фіксуюча пластина В	Бекітуші тілімше В		1
75	JMS8L-075	Гайка	Гайка	Сомын	M6	1
76	JMS8L-076	Зажим	Затиск	Қысқыш		2
77	JMS8L-077	Шайба	Шайба	Тығырық	12	1
78	JMS8L-078	Ось	Вісь	Ось		1
79	JMS8L-079	Уплотнительное кольцо	Ущільнювальне кільце	Тығыздайтын шығыршық		1
80	JMS8L-080	Гайка	Гайка	Сомын	M12	1
81	JMS8L-081	Ручка	Ручка	Тұтқа		1
82	JMS8L-082	Винт	Гвинт	Бұранда	M5x20	4
83	JMS8L-083	Винт	Гвинт	Бұранда	M4x6	3
84	JMS8L-084	Крышка подшипника	Кришка підшипника	Мойынтіректің қақпағы		1
85	JMS8L-085	Подшипник	Підшипник	Мойынтірек	6201-2Z	1
86	JMS8L-086	Вал	Вал	Білік		1
87	JMS8L-087	Винт	Гвинт	Бұранда	M5X16	2
88	JMS8L-088	Шпонка	Шпонка	Кілтек	A3X8	1
89	JMS8L-089	С-кольцо	С-кільце	С - сақина	10	1
90	JMS8L-090	Крышка	Кришка	Қақпақ		1
91	JMS8L-091	Шестерня	Шестірня	Тістегершік	M4X6	3
92	JMS8L-092	Подшипник	Підшипник	Мойынтірек		1
93	JMS8L-093	Винт	Гвинт	Бұранда	M4X44	4
94	JMS8L-094	Винт	Гвинт	Бұранда	M5x12	4
95	JMS8L-095	Передняя крышка	Передня кришка	Алдыңғы қақпақ		1
96	JMS8L-096	Подшипник	Підшипник	Мойынтірек	610-2Z	1
97	JMS8L-097	Ротор	Ротор	Ротор		1
98	JMS8L-098	Винт	Гвинт	Бұранда	M4x65	2
99	JMS8L-099	Защитный экран	Захисний екран	Қорғаушы экран		1
100	JMS8L-100	Подшипник	Підшипник	Мойынтірек	608-2Z	1
101	JMS8L-101	Статор	Статор	Статор		1
102	JMS8L-102	Резиновое кольцо	Гумове кільце	Резенқелі шығыршық		1
103	JMS8L-103	Корпус двигателя	Корпус двигуна	Қозғалтқыш корпусы		1
104	JMS8L-104	Крышка щетки	Кришка щітки	Жөке қақпағы		2
105	JMS8L-105	Коллекторная щетка	Коллекторна щітка	Коллекторлық жөке		2
106	JMS8L-106	Держатель щетки	Тримач щітки	Қылшақ ұстағыш		2
107	JMS8L-107	Установочный винт	Встановлюваний гвинт	Бекітіш бұранда	M5X8	2
108	JMS8L-108	Магнитная скоба	Магнітна скоба	Магнитті қапсырма		1
109	JMS8L-109	Задняя крышка двигателя	Задня кришка двигуна	Қозғалтқыштың артқы қақпағы		1
110	JMS8L-110	Винт	Гвинт	Бұранда	ST4.2x8	2


111	JMS8L-111	Винт	Гвинт	Бұранда	ST4.2x12	9
112	JMS8L-112	Нижняя крышка ручки	Нижня кришка ручки	Тұтқаның астыңғы қақлағы		1
113	JMS8L-113	Трансформатор	Трансформатор	Трансформатор		1
114	JMS8L-114	Конденсатор	Конденсатор	Конденсатор	0.33uF 275VAC	1
115	JMS8L-115	Кабель питания	Кабель живлення	Қоректендіру кабелі		1
116	JMS8L-116	Выключатель лазера	Вимикач лазеру	Лазердің сөндіру тетігі		1
117	JMS8L-117	Манжета кабеля	Манжета кабелю	Кабелдің манжетасы		1
118	JMS8L-118	Верхняя крышка ручки	Верхня кришка ручки	Тұтқаның үстіңгі қақлағы		1
119	JMS8L-119	Переключатель	Перемикач	Қосу сөндіру тетігі		1
120	JMS8L-120	Квадратная гайка	Квадратна гайка	Төртбұрышты сомын	M5	4
121	JMS8L-121	Винт	Гвинт	Бұранда		1
122	JMS8L-122	Шатун	Шатун	Бұлғақ		1
123	JMS8L-123	Прижимная пластинка	Притискна пластинка	Қысқыш тілімше		1
124	JMS8L-124	Ручка	Ручка	Тұтқа		1
125	JMS8L-125	Ось	Вісь	Ось		1
126	JMS8L-126	Опора заготовки	Підпора заготовки	Дайындаға тірегі		2
127	JMS8L-127	Гаечный ключ-А	Гайковий ключ-А	Сомын кілті -A		1
128	JMS8L-128	Шестигранный ключ	Шестигранный ключ	Алты қырлы кілт		1
129	JMS8L-129	Ключ	Ключ	Кілт		1
130	JMS8L-130	Мешок для пыли	Мішок для пилу	Шаң жинайтын қап		1
131	JMS8L-131	Гаечный ключ-В	Гайковий ключ-В	Сомын кілті -B		1

Схема электрических соединений для торцовочной пилы JMS-8L

Схема електричних з'єднань для торцювальної пилки JMS-8L /

JMS-8L Шеткі жағымен жұмыс істейтін араға арналған электр жалғаулардың сыйзбасы

10000819M ~220В, 50/60 Гц



Для заметок



JPW Tools AG
Täumperlistrasse 5, CH-8117
Fällanden, Switzerland
www.jettools.com