

МАКРОFLEX AX104

Универсальный силиконовый герметик

МАКРОFLEX AX 104 универсальный высококачественный однокомпонентный термостойкий силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Применяется в строительных работах, при установке оконных и дверных конструкций, при установке санитарно-технического оборудования. Обладает противогрибковыми свойствами и антисептическими качествами, что делает акриловый герметик очень удобным и качественным продуктом при работе в местах повышенной влажности. Легко наносится и обладает хорошими адгезионными свойствами к различным рабочим поверхностям, таким как стекло, окрашенным поверхностям, эмали, керамике и алюминиевым конструкциям. Устойчив к атмосферным воздействиям и воздействиям различных химикатов.

СВОЙСТВА

- **Имеет хорошую адгезию к дереву, металлу, стеклу, окрашенным поверхностям, эмали, керамике**
- **При вулканизации герметика выделяются пары уксусной кислоты**
- **Водонепроницаем**
- **Эластичен**
- **Устойчив к ультрафиолетовому излучению**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Строительные и конструкторские работы, для внутренних и наружных общестроительных и ремонтных работ везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям, где соединенные конструкции могут смещаться под влиянием температурных или механических воздействий**
- **Применим при остеклении помещений**
- **Санитарно-технические работы**
- **Соединительные швы и заполнение рабочих поверхностей при проведении строительных работ**
- **Установка дверных и оконных конструкций**

СРОК ГОДНОСТИ

Качество продукта гарантируется производителем в течение 18 месяцев со дня производства при условии сохранности упаковки, правильного хранения в сухом и прохладном месте и соблюдении правильного температурного режима (от +5°C до +35 °C).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием картридж следует выдержать при комнатной температуре около +20 °C не менее 12 часов. Работы рекомендуется проводить при температурном режиме окружающей среды в диапазоне от +5°C до +40°C обеспечивает наилучший

результат при нанесении герметика на различные виды рабочих поверхностей. При температуре ниже +5°C, следует тщательно очистить рабочие поверхности от конденсата, снега и льда для улучшения соединительной способности герметика. Рабочие поверхности должны быть также тщательно вытерты и высушены. Особое внимание следует обратить на те рабочие поверхности, на которых еще остались остатки герметика от предыдущего применения. Эти поверхности следует тщательно очистить при помощи растворителя МАКРОФЛЕКС – очищающая жидкость. Спиртовые растворы можно использовать при очистке металлических поверхностей. Перед нанесением герметика необходимо тщательно проверить чистоту рабочей поверхности и убедиться в отсутствии остатков герметика. Рабочие поверхности должны быть абсолютно сухими и чистыми.

ГРУНТОВКА: не требуется дополнительное грунтование рабочих поверхностей при работе с непористыми материалами

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Перед началом работ срезать коническую верхушку резьбовой части картриджа, и плотно прикрутить наконечник. Верхушку наконечника срезать под углом, примерно, 45 градусов в соответствии с шириной шва. Поместить картридж в пистолет-аппликатор. Плотно вдавить герметик в шов/трещину. Разровнять влажным куском дерева или шпателя. Поверхность силикона высыхает примерно через 15 минут. Герметик МАКРОФЛЕКС АХ 104 не рекомендуется

окрашивать, поскольку окрашивание не произойдет равномерно из-за химических свойств герметика. До полного затвердевания силикона рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиритом.

РАЗМЕР ШВА: минимальная ширина 6 мм /
максимальная ширина 30 мм /
минимальная глубина 2 мм /
рекомендации: для соединений размером 6 – 12 мм шириной, рекомендована глубина 6 мм

ОЧИСТКА: очистить при помощи спиртосодержащей жидкости немедленно после применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МАКРОФЛЕКС АХ 104 не рекомендуется применять:

- Герметик не рекомендуется применять на рабочих поверхностях искусственных водоемов и аквариумов, так как в его состав входят антигрибковые вещества
- На бетонных, цементных и оштукатуренных поверхностях. При вулканизации герметика выделяются пары уксусной кислоты, способные вступить в реакцию с этими поверхностями, что в результате приведет к ухудшению адгезии
- Герметик не рекомендуется применять при работе с зеркалами
- Герметик не рекомендуется применять при работе с различными химическими веществами
- На природных камнях. Пластификатор, входящий в состав герметика способен проникнуть в камень и оставить следы.

- Не наносить на поверхности, находящиеся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами.
- На металлических поверхностях, подверженных коррозии.
- На бетонных, цементных и оштукатуренных поверхностях. При вулканизации герметика выделяются пары уксусной кислоты, способные вступить в реакцию с этими поверхностями, что в результате приведет к ухудшению адгезии

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ

Пары, выделяющиеся при вулканизации герметиков, при длительном вдыхании могут вызывать расстройство дыхательных путей. Производите работы только в хорошо проветриваемых помещениях или используйте защитную маску (респиратор). В случае попадания незатвердевшего герметика на слизистую оболочку или в глаза необходимо сразу промыть пораженное место большим количеством воды. Полностью затвердевший герметик безвреден для здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕ ЗАТВЕРДЕВШИЙ ГЕРМЕТИК

Система	Ацетатная
Цвет	Белый, прозрачный
Плотность (ISO 1183)	1,03 г/см ³
Температура нанесения	+5 °C ... +40 °C
Экструзия	400 гр/мин
Высыхание поверхности (23 °C, 50 % RH)	18 мин
Скорость вулканизации (23 °C, 50 % RH)	2 мм/24

ЗАТВЕРДЕВШИЙ ГЕРМЕТИК

Термостойкость в затвердевшем виде	-40 °C ... +150 °C
Твердость (Shore A, ISO 868)	24
Модуль упругости при 100 % удлинения (ISO 8339)	0,35 МПа
Удлинение при разрыве	>400%
Предел прочности	2,3 МПа
Устойчивость к УФ	превосходная

Расчет количества погонных метров шва, заполняемых герметиком из одного картриджа

Картридж 85 мл

глубина (мм)	ширина (мм)							
	3	4	6	8	10	12	15	20
4	6	4	3	2	2	1,5	1	1
5	5	3	2	2	1	1	1	0,5
6	4	3	2	1,5	1,2	1	0,8	0,5
8	3	2,5	1,5	1,2	1	0,8	0,5	0,4
10	2,5	2	1,5	1	0,8	0,5	0,5	0,3