



ПАСПОРТ

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

ELITECH

ТБ 3014 (Е1602.017.00)



ПАШПАРТ
ТРИММЕР БЕНЗИНАВЫ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
БЕНЗИНДІ ТРИММЕР ELITECH

ҚАЗАҚСТАН
МЕДІАСЫНЫҢ СРЫНДАР ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

4 - 22 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

23 - 42 Старонка

KZ

Өнім паспорты

43 - 62 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

63 - 84 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции Elitech! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	16
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	17
11. УТИЛИЗАЦИЯ	17
12. СРОК СЛУЖБЫ	17
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	18

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Триммер бензиновый с 2-тактным двигателем предназначен для кошения вновь вырастающей и не переросшей травы на подготовленных участках с травяным покрытием, приусадебных и придомовых территорий.

Триммер рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается использовать инструмент не по назначению, не предусмотренным производителем.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией триммера внимательно изучите информацию в данном Паспорте изделия, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Страйтесь сохранить Паспорт, он может понадобиться Вам в будущем.

Чтобы защитить себя от повреждений при кошении травы, работайте в защитных перчатках и обуви на не скользкой подошве. Надевайте одежду, сделанную из плотной ткани, и избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за кусты и ветки. Всегда работайте в прочных длинных брюках. Не надевайте ювелирные украшения, шорты, сандалии и не ходите босиком. Зафиксируйте волосы выше уровня плеч. При работе надевайте сертифицированные очки, маски и наушники.

Перед началом работы всегда проверяйте целостность конструкции инструмента, его органов управления и применяемых режущих аксессуаров (триммерной головки, ножа, диска, защитного кожуха), правильно ли собрана конструкция. Систематически проверяйте правильность установки и надежность крепления всех узлов и агрегатов.

Все неисправные детали, компоненты и аксессуары должны быть заменены новыми. Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части ELITECH. Запрещается работать без защитного кожуха.

Перед работой инструментом на участке удалите с обрабатываемой территории все посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.). Посторонний предмет может отскочить от режущего элемента триммера и нанести серьезные травмы, если не использовать средства индивидуальной защиты.

Во время работы в радиусе 15м. не должно находиться посторонних лиц, особенно детей. К работе с триммером не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не рекомендуется работать с триммером в состоянии сильной усталости или после приема медикаментов.

Работайте с триммером только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

Не оставляйте работающий триммер без присмотра. Всегда выключайте двигатель инструмента, когда заканчиваете работать или при переходе с одного обрабатываемого участка на другой, а также при заправке топливом и техническом обслуживании.

Не погружайте триммер в воду или другую жидкость – это может привести к коррозии деталей триммера и выходу из строя элементов конструкции.

Запрещается эксплуатировать триммер в закрытых помещениях (теплицы, парники и т.д.). Это может привести к отравлению оператора выхлопными газами.

Для приготовления топливной смеси используйте бензин с октановым числом не менее АИ-92 и оригинальное двухтактное масло ELITECH для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.

Запрещается заливать топливную смесь в бензобак при работающем двигателе.

Любой вид ремонта инструмента, кроме чистки, должен производиться в авторизированном сервисном центре ELITECH.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе триммера, механических повреждений корпуса, утечки топлива из бензобака, необходимо немедленно остановить двигатель и обратиться в авторизированный сервисный центр ELITECH для устранения неисправностей.

Используемые предупреждающие символы



Используйте средства защиты органов зрения и слуха.



Используйте защитные перчатки



Используйте специальную защитную обувь



Изучите содержание Паспорта изделия



Предварительно очистите обрабатываемый участок от посторонних предметов (камни, стекла, ветки и т.п.). Попав в зону вращающегося режущего аксессуара, посторонние предметы могут стать причиной травм и поломки оборудования.



Во время работы в радиусе 15 метров не должно находиться посторонних людей.



Максимальная скорость вращения режущей головки.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ТБ 3014
Код	E1602.017.00
Мощность, л.с.	1,36
Объем двигателя, куб.см	29,7
Тип двигателя	2-тактный
Скорость вращения, об/мин	9000
Диаметр захвата корда, мм	380
Диаметр корда, мм	2,0
Объем топливного бака, л	0,45
Расход топлива, л/ч	0,6
Уровень шума, дБ(А)	110
Уровень вибрации, м/с ²	7,45
Свеча зажигания	ВМ6А
Масса, кг	4,9

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер	1 шт.
Триммерная головка	1 шт.
Ремень плечевой	1 шт.
Набор ключей	1 комплект
Паспорт	1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



1. Триммерная головка.
2. Леска.
3. Защитный кожух.
4. Штанга нижняя.
5. Дополнительная ручка.
6. Выключатель зажигания.
7. Предохранитель курка газа.
8. Курок газа.
9. Праймер.
10. Рычаг управления воздушной заслонкой.
11. Стартер.
12. Колпачек свечи зажигания.
13. Крышка воздушного фильтра.
14. Бак для топлива.
15. Винт фиксации штанг.


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка штанги

Вставьте нижнюю часть штанги (C) в фиксатор на верхней штанге (B), совместив приводные валы в штангах.


Подвижный штифт (D) на нижней штанге должен попасть в отверстие в фиксаторе.

Заденьте штанги винтом (A).



Установка защитного кожуха.

Прикрепите защитный кожух (3) на скобу га нижней штанге и заденьте его винтом.



Установка плечевого ремня.

Подсоедините карабин на плечевом ремне к крепежной скобе на штаге около двигателя.



Оденьте ремень и отрегулируйте длину ремня так, чтобы триммерная головка была параллельна земле.

Для проверки правильности длины ремня сделайте несколько движений триммером влево и вправо. При движении триммерная головка должна сохранять свое положение, параллельное земле. Если данную настройку не сделать или сделать неправильно, то при работе трава будет скашиваться неровно, оставляя после прохода ступеньки.

Установка дополнительной ручки

Установите верхнюю и нижнюю части дополнительной рукоятки на верхнюю часть штанги и соедините их винтами с гайками. Отрегулируйте положение ручки на штанге для удобной работы и зафиксируйте положение закрутив винты.



Приготовление топливной смеси

Инструмент оборудован двухтактным двигателем, требующим смеси, состоящей из бензина и регламентированного 2-х тактного масла для двигателей с воздушным охлаждением.

ВАЖНО Применение чистого бензина является причиной выхода из строя элементов двигателя и такие случаи не являются гарантийными.

ВАЖНО Используйте только качественное топливо и 2-тактное масло для поддержания эксплуатационных характеристик и обеспечения длительного срока службы двигателя.

Характеристики бензина

Используйте только неэтилированный бензин, октановое число которого не ниже 90.

Примечание : не рекомендуется использовать бензин с октановым числом более 93.

ВАЖНО Неэтилированный бензин образует осадок при хранении свыше 2 месяцев. Всегда используйте недавно приобретённый бензин!

Для приготовления смеси рекомендуем использовать минеральное масло Elitech СТАНДАРТ , артикул 2002.000200, предназначенное для эксплуатации двигателя при температуре воздуха выше 00С.

Для работы двигателя в период ввода в эксплуатацию рекомендуется соотношение 1:25 (4%) или 200 мл 2-х тактного масла на 5 литров бензина. На смеси с такой пропорцией рекомендуется отработать в стандартном режиме 2-3 заправки топливного бака инструмента при непосредственной эксплуатации оборудования. **Внимание!** Эксплуатация триммера на холостом ходу при заправке топливной смесью с повышенным количеством 2х-тактного масла запрещается! Это приводит к быстрому образованию нагара в двигателе и становится причиной выхода его из строя.

Запрещается смешивать бензин с маслом в топливном баке триммера. При обкатке инструмента нагрузка должна быть ниже средней. Рекомендуется проводить обкатку кошением мягкой или невысокой травы, без содержания жестких стеблей.

По окончание обкатки для дальнейшей эксплуатации рекомендуется пропорция 1:50 (2%) или 100 мл масла на 5 л бензина.

Топливная смесь может содержать химически агрессивные компоненты. Во время заправки глаза и кожу оператора следует защищать от контакта с нефтепродуктами.

Во время заправки оператору необходимо надевать защитные перчатки и следить, чтобы топливная смесь не попала на рабочую одежду. Следует избегать выдыхания паров топлива, т.к. это может привести к отравлению пользователя и дальнейшим заболеваниям.

Налейте в канистру необходимое количество бензина, затем, соблюдая пропорцию, добавьте в бензин 2х-тактное масло. Закройте канистру и тщательно перемешайте масло с бензином. Только после этого залейте топливную смесь в бензобак триммера. Для заправки бака рекомендуется использовать воронку.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск двигателя

Запуск холодного двигателя («холодный запуск»).

Под “холодным” запуском подразумевается запуск, производимый как минимум через 5 минут после остановки двигателя или после заправки топливом.

Переведите выключатель зажигания в положение «I».

Переведите рычаг воздушной заслонки вверх, установив его в закрытое положение  для холодного запуска. Нажмите на кнопку праймера (топливоподкачивающего насоса) 5-7 раз. Как только топливная смесь появится в прозрачной колбе, нажмите на неё ещё 2-3 раза, что гарантирует поступление топливной смеси в карбюратор, что в значительной степени облегчит запуск и снизит риск поломки элементов стартера.



Медленно потяните за ручку стартера до появления сопротивления движению. После этого резко потяните ручку стартера. Если вспышка в двигателе не произошла с первого раза, нужно повторить (возможно, несколько раз) процедуру рывка до тех пор, пока не услышите в двигателе первую вспышку.

Внимание!

Никогда не накручивайте шнур стартера на руку.

Не вытягивайте шнур полностью.

Не отпускайте ручку стартера при вытянутом шнуре, это может привести к повреждению корпуса.

При вытягивании шнура не допускайте его перегиба через край отверстия в крышке стартера.

После появления звука работы двигателя верните рычаг управления заслонкой в исходное (нижнее) открытое положение |||. Если после этого двигатель заглохнет, дерните ручку стартера.

Запуск прогретого двигателя («теплый» запуск).

Если двигатель был остановлен недавно и не успел остывать, переключите выключатель зажигания в положение «I», перед запуском переведите рычаг воздушной заслонки вверх в закрытое положение |---| и тут же верните его обратно в открытое положение |||. Дерните за рукоятку стартера, двигатель заведется и начнёт работать на повышенных оборотах.

Если при выполнении манипуляций двигатель не завёлся, значит, он «остыл» и тогда надо произвести запуск, руководствуясь рекомендациями по запуску «холодного» двигателя.

Останов двигателя

Для останова двигателя отпустите курок газа, дождитесь падения скорости вращения двигателя до оборотов холостого хода и переведите выключатель зажигания на ручке управления в положение «0».

Правила безопасной эксплуатации

При эксплуатации триммера используйте средства индивидуальной защиты (очки или щиток, перчатки, резиновые сапоги или другую обувь с защищенным носком).

Запрещается эксплуатировать триммер без защитного кожуха.

Убедитесь в том, что в зоне работы отсутствуют посторонние предметы (осколки стекла, камни, ветки и т.д.).

Во время работы в радиусе 15 метров не должно быть посторонних людей и животных.

Положение пользователя во время работы

Перед началом работы отрегулируйте длину наплечного ремня, чтобы положение инструмента было удобно для пользователя.

Положение инструмента во время эксплуатации должно быть таким образом, чтобы триммерная головка была параллельна и как можно ближе к земле, но не касалась её. Отрегулируйте удобное для пользователя положение рукоятки.

Триммер при работе необходимо держать двумя руками и занимать устойчивое положение.

ВНИМАНИЕ! Перед заправкой следует останавливать двигатель.

Кошение травы

Для эффективного кошения травы необходимо соблюдать следующие условия:

- косить необходимо концом триммерного корда (особенно вдоль стен домов и заборов). Кошение всей длиной лески уменьшает эффективность работы и может привести к перегрузке двигателя;

- Наибольший эффект будет достигнут при кошении на максимальных оборотах двигателя;

- При временной остановке всегда отпускайте рычаг газа;

- При кошении поворачивайтесь корпусом с права налево;

- После поворота триммера обратно немного переместитесь вперед;

- Избегайте попадания скошенной травы на вал и триммерную головку при движении триммера в обратную сторону;

- Во избежание преждевременного износа триммерного корда и перегрева двигателя кошение травы высотой более 20 сантиметров следует производить леской в несколько проходов.

- Для повышения эффективности кошение нужно производить при движении справа налево (в направлении вращения триммерного корда). Скошенная трава при этом отбрасывается на скошенную поверхность;

- Не рекомендуется косить влажную траву.

Во избежание перегрева двигателя необходимо делать перерывы в работе. Для этого после полной выработки топлива в бензобаке необходимо перед следующим запуском триммера сделать перерыв в 15 мин.

На триммер возможно устанавливать, в зависимости от задач и условий, триммерную головку, нож и диск.

Триммерная головка с кордом используется при кошении мягкой невысокой травы, а также в труднодоступных местах и рядом с препятствиями (около заборов, деревьев и др.)

Для полуавтоматического выпуска лески из триммерной головки необходимо на полных оборотах двигателя слегка ударить нижнюю кнопку головки о землю. Кнопка при нажатии приведёт в движение внутренний механизм и корд под действием центробежной силы выйдет из специальных отверстий крышки триммерной головки. Излишки корда автоматически обрежутся ножом, установленным на крае защитного кожуха.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие сведения

ВАЖНО Правила безопасности приведены в гл. 2. Строго соблюдайте указания для предотвращения

серьезных рисков и опасности.

Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию:

- Заглушите двигатель;
- Отсоедините колпачок свечи;
- Подождите, пока двигатель остывает;
- Прочтайте соответствующее руководство;
- Наденьте подходящую одежду, рабочие перчатки и защитные очки.

Пользователь может выполнять только те работы по обслуживанию и сервису, которые указаны ниже. Ремонт инструмента и работы за пределом указанного списка должны выполняться в сервисном центре официального дилера ELITECH.

Замена корда на катушке триммерной головки.

Открутите кнопку триммерной головки, вращая ее по часовой стрелке.

Снимите шпулью триммерной головки. Удалите остатки лески и очистите шпулью от травы.

Возьмите отрезок лески диаметром 2мм длинной не более 3м, сложите его пополам. Вставьте петлю лески в паз посередине шпули. Намотайте леску на шпулью в два ручья. Направление намотки лески указано стрелкой на корпусе шпули.

Закрепите концы лески длиной 10-15 сантиметров в удерживающие пазы.

Пропустите концы лески в выходные отверстия в корпусе шпули. Установите шпулью в корпус триммерной головки и закрутите кнопку катушки против часовой стрелки.



Обслуживание воздушного фильтра.

Воздушный фильтр следует ежедневно чистить от пыли и грязи, которые могут стать причиной:

- сбоя в работе карбюратора,
- трудности запуска,
- падения мощности двигателя,
- повышенного износа частей двигателя,
- чрезмерного расхода топлива

Для доступа к воздушному фильтру снимите крышку, нажав на края крышки, за-крывающей воздушный фильтр.



Фильтр нужно промыть в теплой воде с мылом и дать полностью высохнуть. При обратной сборке проверьте, чтобы фильтр был плотно установлен на свое место, без щелей, через которые может происходить подсос воздуха. В случае повреждения воздушный фильтр нужно заменить. Работать с поврежденным воздушным фильтром запрещено.

Обслуживание свечи зажигания

Внимание! Во время работы двигателя свеча зажигания нагревается до высокой температуры. Необходимо соблюдать особую осторожность при ее обслуживании во избежание получения ожогов.

Снимите со свечи наконечник высоковольтного провода

Комбинированным ключом открутите свечу зажигания против часовой стрелки.

Очистите электроды свечи зажигания металлической щеткой. Проверьте зазор между электродами. Он должен составлять 0,6-0,7мм.

После обслуживания свечи зажигания установите ее в обратной последовательности. Во избежание повреждения резьбы сначала вверните свечу от руки до упора. Убедившись в правильной установке свечи по резьбе, затяните ее плотно ключом. Недостаточная затяжка свечи зажигания может привести к ее перегреву и повреждению двигателя.

ВНИМАНИЕ! Современные системы зажигания – электронные и они не предполагают проверки работоспособности свечи зажигания на наличии искры, если свеча выкручена и нет полноценного контакта с цилиндром. В противном случае может выйти из строя модуль зажигания. При возникновении технических сложностей, рекомендуем обратиться к любому официальному дилеру ELITECH.

Обслуживание системы охлаждения.

Вентиляционные отверстия на корпусе двигателя, а также ребра охлаждения цилиндра во время работы могут забиваться сухой травой. Это может привести к перегреву двигателя. Поэтому периодически прочищайте вентиляционные отверстия и ребра охлаждения цилиндра кисточкой или сжатым воздухом

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не запускается или самопроизвольно глохнет	Неправильная процедура запуска	Соблюдайте рекомендации
	Свеча загрязнена или неправильное расстояние между электродами	Проверить свечу зажигания
	Запуск производился при некорректном положении рычага воздушной заслонки, вследствие чего свечу «залило»	Выключить зажигание, снять крышку цилиндра, открутить свечу, несколько раз дернуть за рукоятку стартера, чтобы удалить избыток топлива; затем высушить электроды свечи и вновь установить ее на двигатель
	Воздушный, либо топливный фильтр засорен	Очистить и/или заменить фильтр.
	Проблемы в карбюраторе или в герметичности двигателя	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.
2. Двигатель запускается, но не развивает мощность	Воздушный фильтр засорен	Очистить и/или заменить фильтр.
	Проблемы в настройке карбюратора	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.
3. Двигатель работает неравномерно, с перебоями, или не набирает мощность под нагрузкой	Свеча загрязнена или неправильное расстояние между электродами	Проверить свечу зажигания
	Проблемы в настройке карбюратора	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.
4. Двигатель слишком сильно дымит	Неправильный состав смеси	Приготовить смесь согласно рекомендаций
	Проблемы в настройке карбюратора	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.

5. Наблюдается слишком сильный шум и/или вибрация во время работы	Ослаблено крепление или повреждены компоненты двигателя	Остановите двигатель и отсоедините кабель свечи. Выявите наличие возможных повреждений. Проверьте, нет ли ослабленных частей и затяните их. Обратитесь в специализированный сервисный центр ELITECH для выполнения проверок и ремонта, если симптомы не пропали
---	---	---

Ремонт триммера должен производиться только квалифицированными специалистами в сервисном центре.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте инструмент, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей,

например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, зездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання. Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характеристыках, дзеісных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу. У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	24
2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІKІ БЯСПЕКІ	24
3. ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	26
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	26
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	27
6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ	28
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	30
8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ	33
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ И МЕТАДЫ IX УСТРАННІ	36
10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА И ЗАХОЎВАННЕ	37
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	37
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	37
13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ИМПАРЦЁРЫ И СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ И ДаЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ	37
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ	38

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Трымер бензінавы з 2-тактным рухавіком прызначаны для касьбы зноў вырастаючай і не перарослай травы на падрыхтаваных участках з травяным пакрыццём, прысядзібных і прыдамавых тэрыторый.

Трымер рэкамендуецца эксплуатаваць пры тэмпературы навакольнага асяроддзя ад +5 ° С да +35 ° С і адноснай вільготнасці паветра не больш за 80%.

Забаранеца выкарыстоўваць трымер не па прызначэнні, не прадугледжаным вытворцам.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ

Перад эксплуатацыяй трымера ўважліва вывучыце інфармацыю ў дадзеным Пашпарце выраба, азнаёмцеся з органамі кіравання і правіламі тэхнікі бяспекі. Старайцеся захаваць Пашпарт, ён можа спатрэбіцца Вам у будучыні.

Каб абараніць сябе ад пашкоджанняў пры касьбе травы, працуіце ў ахоўных пальчатках і абутку на не слізкай падэшве. Апранайце адзенне, зробленое з тоўстай тканіны, і пазбягайце свабоднага адзення, якое можа ўчапіцца за кусты і галінкі. Заўсёды працуіце ў трывалых доўгіх штанах. Не апранайце ювелірныя ўпрыгожванні, шорты, сандалі і не хадзіце басанож. Зафіксуйце валасы вышэй за ўзровень плячэй. Прыйдзіце апранайце сертыфікаваныя акуляры, маскі і навушнікі.

Перад пачаткам працы заўсёды правярайце цэласнасць канструкцыі інструмента, яго органаў кіравання і прымняюцца рэжучых аксесуараў (трымернай галоўкі, нажа, дыска, ахоўнага кажуха), ці правільна собрана канструкцыя. Сістэматычна правярайце правільнасць усталёўкі і надзеінасць мацевання ўсіх вузлоў і агрэгатаў.

Усе няспрайнія дэталі, кампаненты і аксесуары павінны быць заменены новымі. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя аксесуары і запасныя часткі ELITECH. Забаранеца працаваць без ахоўнага кажуха.

Перад працай інструмента на ўчастку выдаліце з апрацоўваючай тэрыторыі ўсе староннія прадметы (камяні, галінкі, арматуру і г.д.). Старонні прадмет можа адскочыць ад рэжучага элемента трымера і нанесці сур'ёзныя траўмы, калі не выкарыстоўваць сродкі індыўідуальнай абароны.

Падчас працы ў радыусе 15м. не павінна знаходзіцца старонніх асоб, асабліва дзяцей. Да работы з трымерам не дапускаюцца асобы, якія не дасягнулі 18 гадоў, а таксама асобы ў стане алкагольнага або наркатычнага ап'янення. Не рэкамендуецца працаваць з трымерам у стане моцнай стомленасці ці пасля прыёму медыкаментаў.

Працуіце з трымерам толькі ў светлы час сутак ці пры добрым штучным асвятленні.

Не пакідайце працуочы трымер без нагляду. Заўсёды выключайце рухавік інструмента, калі сканчаеце працаўца або пры пераходзе з аднаго апрацоўваючага ўчастку на іншы, а таксама пры запраўцы палівам і тэхнічным абслугоўванні.

Не апускайце трымер у ваду ці іншую вадкасць – гэта можа прывесці да карозіі дэталяў трымера і выходу з ладу элементаў канструкцыі.

Забараняеца эксплуатаваць трымер у зачыненых памяшканнях (цяпліцы, шклярніцы і г.д.). Гэта можа прывесці да атручэння аператара выхлапнымі газамі.

Для падрыхтоўкі паліўнай сумесі выкарыстоўвайце бензін з актанавым лікам не менш за AI-92 і арыгінальнае двухтактнае масла ELITECH для двухтактных рухавікоў с паветраным астуджэннем.

Забараняеца запіваць паліўную сумесь у бензабак пры працуочым рухавіку.

Любы выгляд рамонту інструмента, акрамя чысткі, павінен вырабляцца ў аўтарызованым сэрвісным цэнтру ELITECH.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы трымера, механічных пашкоджанняў корпуса, уцечкі паліва з бензабака, неабходна неадкладна спыніць рухавік і зварнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для ўхлення няспраўнасцяў.

Выкарыстоўваныя папераджальныя сімвалы



Выкарыстоўвайце сродкі аховы органаў зроку і слыху.



Выкарыстоўвайце ахойныя пальчаткі



Выкарыстоўвайце спецыяльныя ахойны абутак



Вывучыце змест Пашпарта выраба



Папярэдне ачысціце апрацоўваючы ўчастак ад старонніх прадметаў (камяні, шкла, галінкі і т.п.). Патрапіўшы ў зону рэжучага аксэсуара, які верціцца, староннія прадметы могуць стаць чыннікам траўмаў і паломкі абсталявання.



Падчас працы ў радыусе 15 метраў не павінна знаходзіцца старонніх людзей.



Максімальная хуткасць кручэння рэжучай галоўкі


3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ТБ 3014
Код	E1602.017.00
Магутнасць, к.с.	1,36
Аб'ём рухавіка, см ³	29,7
Тып рухавіка	2-тактны
Хуткасць кручэння, аб/мін	9000
Дыяметр захопу корда, мм	380
Дыяметр корду, мм	2,0
Аб'ём паліўнага бака, л	0,45
Расход паліва, л/ч	0,6
Узровень шуму, дБ(А)	110
Узровень вібрацыі, м/с ²	7,45
Свечка запальвання	ВМ6А
Маса, кг	4,9

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Трымер	1 шт.
Трымерная галоўка	1 шт.
Рэмень плечавы	1 шт.
Набор ключоў	1 камплект
Пашпарт	1 шт.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ




1. Трымерная галоўка.
2. Лёска.
3. Ахоўны кожух.
4. Штанга ніжняя.
5. Дадатковая ручка.
6. Выключальнік запальвання.
7. Засцерагальнік курка газу.
8. Курок газу.
9. Праймер.
10. Рычаг кіравання паветранай засланкай.
11. Стартэр.
12. Каўпачак свечкі запальвання.
13. Крышка паветранага фільтра.
14. Бак для паліва.
15. Вінт фіксацыі штангі.

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Зборка штангі


Устаўце ніжньюю частку штангі (С) у фіксатар на верхній штанзе (В), сумясціўшы прывадныя валы ў штангах.

Рухомы штыфт (D) на ніжній штанзе павінен патрапіць у адтуліну ў фіксатара. Зафіксуйце штангі вінтом (A).



Устаноўка ахоўнага кажуха.

Прымацуеце ахоўны кажух (3) на скабу да ніжній штангі і зафіксуйце яго вінтом.



Устаноўка плечавага рамяння.

Падлучыце карабін на плечавым рамяні да крапежнай скабе на штагу каля рулавіка.



Апраніце рамень і адрэгуюцце даўжыню рамяня так, каб трымерная галоўка была раўналежная зямлі.

Для праверкі правільнасці даўжыні рамяня зрабіце некалькі рухаў трымерам на лева і направа. Пры руху трымерная галоўка захоўваець сваё становішча, раўналежнай зямлі. Калі дадзеную наладу не зрабіць ці зрабіць няправільна, то пры працы трава будзе скошвацца няроўна, пакідаючы пасля праходу прыступкі.

Устаноўка дадатковай ручкі

Усталюеце верхнюю і ніжнюю часткі дадатковай дзяржальні на верхнюю частку штангі і злучыце іх вінтамі з гайкамі. Адрэгуюцце становішча ручкі на штанзе для зручнай працы і зафіксуйце становішча закруціўшы вінты.



Падрыхтоўка паліўнай сумесі

Інструмент абсталяваны двухтактным рухавіком, які патрабуе сумесі, якая складаецца з бензіну і рэгламентаванага 2-х тактнага масла для рухавікоў с паветраным астуджэннем.

ВАЖНА Ужыванне чыстага бензіну з'яўляецца чыннікам выйсця з ладу элементаў рухавіка і такія выпадкі не з'яўляюцца гарантыйнымі.

ВАЖНА Выкарыстоўвайце толькі якаснае паліў і 2-тактны алей для падтрымання эксплуатацыйных характеристык і забеспячэння працяглага тэрміна службы рухавіка.

Характарыстыкі бензіну

Выкарыстоўвайце толькі неэтыляваны бензін, актанавы лік якога не ніжэй за 90.

Задзяя: не рэкамендуецца выкарыстоўваць бензін з актанавым лікам больш за 93.

ВАЖНА Неэтыляваны бензін утворае асадак пры захоўванні звыш 2 месяцаў. Задзёды выкарыстоўвайце нядайна набыты бензін!

Для падрыхтоўкі сумесі рэкамендуем выкарыстоўваць мінеральны алей Elitech "СТАНДАРТ", артыкул 2002.000200, прызначанае для эксплуатацыі рухавіка пры тэмпературе паветра вышэй 00С.

Для працы рухавіка ў перыяд уводу ў эксплуатацыю рэкамендуецца суадносіны 1:25 (4%) ці 200 мл 2-х тактнага алею на 5 літраў бензіну. На сумесі з такой пропорцыяй рэкамендуецца адпрацаваць у стандартным рэжыме 2-3 запраўкі паліўнага

бака прылады пры непасрэднай эксплуатацыі абсталявання.

Увага! Эксплуатацыя трымера на халастым ходу пры запраўцы паліўной сүмесью з падвышанай колькасцю 2х-тактнага алею забараняеца! Гэта прыводзіць да хуткай адкукацыі нагара ў рухавіку і становіща чыннікам выйсця яго з ладу. Забараняеца змешваець бензін з маслам у паліўным баку трымера.

Пры абкатцы інструмента нагрузкa павінна быць ніжэй сярэдняй. Рэкамендуеца праводзіць абкатку кашэннем мяккай ці невысокай травы, без утрымання цвёрдых сцеблай.

Па канчатку абкаткі для далейшай эксплуатацыі рэкамендуеца прапорцыя 1:50 (2%) ці 100 мл масла на 5 л бензіну.

Паліўная сумесь можа змяшчаць хімічна агрэсіўныя кампаненты. Падчас запраўкі вока і скuru аператара вартабараняць ад кантакту з нафтапрадуктамі. Падчас запраўкі аператару неабходна апранаць ахойную пальчаткі і сачыць, каб паліўная сумесь не патрапіла на працоўнае адзенне. Вартабараняць удыханні пароў паліва, т.я. гэта можа прывесці да атручвання карыстачы і далейшым захворваннем.

Наліце ў каністру неабходную колькасць бензіну, затым, выконваючы прапорцыю, дадайце ў бензін 2х-тактнае масла. Зачыніце каністру і старанна змяшайце масла з бензінам. Толькі пасля гэтага заліце паліўную сумесь у бензабак трымера. Для запраўкі бака рэкамендуеца выкарыстоўваць варонку.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Запуск рухавіка

Запуск халоднага рухавіка ("халодны запуск").

Пад "халодным" запускам маецца на ўвазе запуск, які вырабляеца як мінімум праз 5 хвілін пасля прыпынку рухавіка або пасля запраўкі палівам.

Перавядзіце выключальнік запальвання ў становішча "I".

Перавядзіце рычаг паветранай засланкі ўверх,  усталяваўшы яго ў зачыненое становішча для халоднага запуску. Націсніце на кнопкa праймера (палівападпампоўваючай помпы) 5-7 разоў. Як толькі паліўная сумесь з'яўіцца ў празрыстай колбе, націсніце на яе яшчэ 2-3 разы, што гарантует паступленне паліўной сумесі ў карбюратар, што ў значнай ступені аблегчыць запуск і знізіць рызыку паломкі элементаў стартэра.



Павольна пацягніце за ручку стартэра да з'яўлення супраціву руху. Пасля гэтага рэзка пацягніце ручку стартэра. Калі выбліск у рухавіку не адбылася з першага разу, трэба паўтарыць (магчыма, некалькі разоў) працэдуру рыўка датуль, пакуль не пацуеце ў рухавіку першы выбліск.

Увага!

Ніколі не накручвайце шнур стартэра на руку.

Не выцягвайце шнур цалкам.

Не адпускайце ручку стартэра пры выцягнутым шнурам, гэта можа прывесці да пашкоджання корпуса.

Пры выцягванні шнура не дапушчайце яго перагіну праз бок адтуліны ў крышку стартэра.

Пасля з'яўлення гуку працы рухавіка вярніце рычаг кіравання засланкай у зыходнае (ніжнє) адчыненое становішча. Калі пасля гэтага рухавік заглухне, тузаніце ручку стартэра. | | |

Запуск прагрэстага рухавіка («цёплы» запуск).

Калі рухавік быў спынены нядаўна і не паспеў астыць, пераключыце выключальнік запальвання ў становішча | , перад запускам перавядзіце рычаг паветранай засланкі ўверх у закрытае становішча і | | | тут жа вярніце яго назад у адкрытае становішча. Таргніце за дзяржальню стартэра, рухавік завядзеца і пачне працаўць на падвышаных абарачэннях. | | |

Калі пры выкананні маніпуляцый рухавік не завёўся, значыць, ён астыў і тады трэба вырабіць запуск, кіруючыся рэкамендацыямі па запуску халоднага рухавіка.

Прыпынак рухавіка

Для супыну рухавіка адпусціце цынгель газу, дачакайцеся паніжэння хуткасці рухавіка да абарачэння халастога ходу і перавядзіце выключальнік запальвання на ручцы кіравання ў становішча «0».

Правілы бяспечнай эксплуатацыі

Пры эксплуатацыі трымера выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны (акуляры або шчыток, пальчаткі, гумовыя боты ці іншы абутак з абароненым наском).

Забаранеца эксплуатаваць трымер без ахойнага кажуха.

Пераканайцеся ў тым, што ў зоне працы адсутнічаюць староннія прадметы (асколкі шкла, камяні, галінкі і г.д.).

Падчас працы ў радыусе 15 метраў не павінна быць старонніх людзей і жывёл.

Палажэнне карыстальніка падчас працы

Перад пачаткам працы адрэгулюйце даўжыню наплечнага рамяня, каб становішча інструмента было зручна для карыстача.

Становішча прылады падчас эксплуатацыі павінна быць такім чынам, каб трымерная галоўка была раўналежкая і як мага бліжэй да зямлі, але не дакраналася яе. Адрэгулюйце зручнае для карыстальніка становішча дзяржаліні.

Тример пры працы неабходна тримаць дзвюма рукамі і займаць устойлівае становішча.

УВАГА! Перад запраўкай варта спыняць рухавік.

Кашэнне травы

Для эфектыўнага касьбы травы неабходна выконваць наступныя ўмовы:

- Касіць неабходна канцом трымернага корда (асабліва ўздоўж сцен хат і платоў). Кашэнне ўсёй даўжынёй лёскі памяншае эфектыўнасць працы і можа прывесці да перагрузкі рухавіка;

- Найбольшы эффект будзе дасягнуты пры касьбе на максімальных абаротах рухавіка;

- Пры часовым прыпынку заўсёды адпускати рычаг газу;

- Пры касьбе паварочвайцеся корпусам з права на лева;

- Пасля павароту трымера назад крыху перамесціцеся наперад;

- Пазбягайце трапленні скошанай травы на вал і трымерную галоўку пры руху трымера ў зваротны бок;

- У пазбяганне заўчастнага зносу трымернага корда і перагрэву рухавіка кашэнне травы вышынёй больш за 20 сантиметраў варта вырабляць лёскай у некалькіх праходаў.

- Для падвышэння эфектыўнасці кашэнне трэба вырабляць пры руху справа налева (у кірунку кручэння трымернага корда). Скошаная трава пры гэтым адкідаецца на скошаную паверхню;

- Не рэкамендуецца касіць вільготную траву.

У пазбяганне перагрэву рухавіка неабходна рабіць перапынкі ў працы. Для гэтага пасля поўнай выпрацоўкі паліва ў бензабаку неабходна перад наступным запускам трымера зрабіць перапынак у 15 мін.

На трымер можна ўсталёўваць, у залежнасці ад задач і ўмоў, трымерную галоўку, нож і дыск.

Трымерная галоўка з кордам выкарыстоўваецца пры касьбе мяккай невысокай травы, а таксама ў цяжкадаступных месцах і побач з перашкодамі (каля платоў, дрэў і інш.).

Для паўаўтаматычнага выпуску лёскі з трымернай галоўкі неабходна на поўных абарачэннях рухавіка злёгку стукнуць ніжнюю кнопкую галоўкі аб зямлю. Кнопка пры націску прывядзе ў рух унутраны механизм і корд пад дзеяннем цэнтрабежнай сілы выйдзе са спецыяльных адтулін крышка трымерной галоўкі. Лішкі корду аўтаматычна абрэжуцца нажом, усталяваным на краі ахойнага кажуха.

8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Агульныя звесткі

ВАЖНА Правілы бяспекі прыведзены ў гл. 2. Строга выконвайце ўказанні для правдзіллення сур'ёзных рызык і небяспекі.

Перад правядзеннем любых аперацый па тэхнічным абслугоўванні:

- Заглушыце рухавік;
- Адлучыце каўпачок свечкі;
- Пачакайце, пакуль рухавік астыне;
- Прачытайце адпаведнае кіраўніцтва;
- Надзеньце прыдатную адзенне, працоўныя пальчаткі і ахойныя акуляры.

Карыстальнік можа выконваць толькі тыя работы па абслугоўванні і сэрвісе, якія назначаны ніжэй. Рамонт інструмента і працы за мяжой указанага спісу павінны выконвацца ў сэрвісным цэнтры афіцыйнага дылера ELITECH.

Замена корда на шпульцы трымерной галоўкі.

Адкруціце кнопкую трымерной галоўкі, круцячы яе па гадзінніковай стрэлцы.

Зніміце шпуплю трымерной галоўкі. Выдаліце рэшткі лёскі і ачысціце шпуплю ад травы.

Вазьміце адрезак лёскі дыяметрам 2мм доўгай не больш за 3м, складзене яго напалову. Устаўце пятлю лёскі ў пазу пасярэдзіне шпуплі. Наматайце лёску на шпуплю ў два ручая. Кірунак намоткі лёскі паказана стрэлкай на корпусе шпуплі.

Замацуце канцы лёскі даўжынёй 10-15 сантиметраў у утрымлівальныя пазы.

Прапусціце канцы лёскі ў выходныя адтуліны ў корпусе шпуплі. Усталюце шпуплю ў корпус трымерной галоўкі і закруціце кнопкую шпулькі супраць гадзінніковай стрэлкі.




Абслугоўванне паветранага фільтра.

Паветраны фільтр варта штодня чысціць ад пылу і бруду, якія могуць стаць чынікам:

збою ў працы карбюратара,
цяжкасці запуску,
падзення магутнасці рухавіка,
падвышанага зноса частак рухавіка,
празмернага расходу паліва

Для доступу да паветранага фільтра зніміце крышку, націснуўшы на бок крышкі, якая зачыняе паветраны фільтр.



Фільтр трэба прамыць у цёплай вадзе з мылам і даць цалкам высахнуць. Пры зваротнай зборцы праверце, каб фільтр быў шчыльна ўсталяваны на сваё месца, без шчылін, праз якія можа адбывацца падсмоктванне паветра. У выпадку пашкоджання паветраны фільтр трэба замяніць. Працаваць з пашкоджаным паветраным фільтрам забаронена.

Абслугоўванне свечкі запальвання

Увага! Падчас працы рухавіка свечка запальвання награваецца да высокай тэмпературы. Неабходна захоўваць асаблівую асцярожнасць пры яе абслугоўванні, каб пазбегнуць атрымання апёкаў.

Зніміце са свечкі наканечнік высакавольтнага правада

Камбінаваным ключом адкруціце свечку запальвання супраць гадзіннікавай стрэлкі.

Ачысціце электроды свечкі запальвання металічнай шчоткай. Праверце зазор паміж электродамі. Ён павінен складаць 0,6-0,7мм.

Пасля абслугоўвання свечкі запальвання ўсталюеце яе ў зваротнай паслядоўнасці.

Каб пазбегнуць пашкоджання разьбы, спачатку ўкруціце свечку ад рукі да ўпора.

Пераканаўшыся ў правільнай усталёўцы свечкі па разъбярстве, зацягніце яе шчыльна ключом.

Недастатковая зацяжка свечкі запальвання можа прывесці да перагрэву і пашкоджанню рухавіка.

УВАГА! Сучасныя сістэмы запальвання - электронныя і яны не мяркуюць праверкі працаздольнасці свечкі запальвання на наяўнасці іскры, калі свечка выкручана і няма паўнавартаснага контакту з цыліндром. У адваротным выпадку можа выйсці са строю модуль запальвання. Пры ўзнікненні тэхнічных складанасцяў, рабім звязніцу да любога афіцыйнага дылера ELITECH.

Абслугоўванне сістэмы астуджэння.

Вентыляцыйныя адтуліны на корпусе рухавіка, а таксама рэбра астуджэння цыліндра падчас працы могуць забівацца сухой травой. Гэта можа прывесці да перагрэву рухавіка. Таму перыядычна прачышчайце вентыляцыйныя адтуліны і рэбра астуджэння цыліндра пэндзлікам або сціснутым паветрам

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УСТРАННІ

Няспраўнасць	Прычына	Дзеянні па ўхіленні
Рухавік не запускаецца ці самаадвольна глухне	Няправільная працэдура запуску	Выконвайце рэкамендацыі
	Свечка забруджана ці няправільная адлегласць паміж электродамі	Праверыць свечку запальвання
	Запуск вырабляўся пры некарэктным становішчы рычага паветранай засланкі, з прычыны чаго свечку заліло	Выключыць запальванне, зняць крышку цыліндра, адкроўціць свечку, некалькі разоў тузануць за дзяржальню старта, каб выдаліць лішак паліва; затым высушыць электроды свечкі і ізноў усталяваць яе на рухавік
	Паветраны, альбо паліўны фільтр засмечаны	Ачысціць і/ці замяніць фільтр.
	Праблемы ў карбюраторы або ў герметычнасці рухавіка	Звяжыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.
Рухавік запускаецца, але не развівае магутнасць	Паветраны фільтр засмечаны	Ачысціць і/ці замяніць фільтр.
	Праблемы ў наладзе карбюратора	Звяжыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.
Рухавік працуе нераўнамерна, з перабоямі, ці не набірае магутнасць пад нагрузкай	Свечка забруджана ці няправільная адлегласць паміж электродамі	Праверыць свечку запальвання
	Праблемы ў наладзе карбюратора	Звяжыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.
Рухавік занадта моцна дыміць	Няправільны склад сумесі	Прыгатаваць сумесь паводле рэкамендацыі
	Праблемы ў наладзе карбюратора	Звяжыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.

Назіраецца занадта мониторы шум і/або вібрацыя падчас працы	Аслаблена мацеванне або пашкоджаны кампаненты рухавіка	Спыніце рухавік і адлучыце кабель свечкі. Выявіце наяўнасць магчымых пашкоджанняў. Праверце, ці няма аслабленых частак і зацягніце іх. Звярніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для выканання праверак і рамонту, калі сімптомы не зніклі
---	--	---

Рамонт трывмера павінен вырабляцца толькі кваліфікованымі адмыслоўцамі ў сэрвісным цэнтры.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Выраб ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаўваць усімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспорту.

Выраб павінен захоўвацца ў пакаванні вытворца ў ацяпляным вентыляваным памяшканні пры тэмпературе ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературе плюс 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце прыладу, яго кампаненты і элементы харчавання разам з бытавым смеццем. Утылізуйце інструмент і элементы сілкавання паводле дзейных правілаў па утылізацыі прамысловых адыходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ИМПАРЦЁРЫ И СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ И ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сایце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці – тэрмін пачатку гарантіі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узниклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэй, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);
- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;
- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;
- натуральнага зносу перадатковых дэталяў і матэрыялаў, якія труцца;
- умяшанне ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін;
- перагрузкі ці няправільной эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, выхаду з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абломкі трансформатора, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў электрарухавіка падзейннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны не адпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трывмераў, лёскі і трывмерных галовак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў).

траў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыеек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацеванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплайлэнне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);
- недастатковай колькасці масла ў картэры ў кампрэсары, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыкаў зроўня масла);
- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльнія лінікі, сальнікі, стужкатормазу, ахойныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыеек высокага ціску, і т.п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;
- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахойных стыкаў і да т.п.

Гарантыйя не распаўсяюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змененні і дапаўненні;
- На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (эмазку, прымыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлкүжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлкүжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлкүжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ.....	44
2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРИ	44
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	46
4. ЖИҮНТЫҚТАЛУЫ.....	46
5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ	47
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАЛУ	48
7. ПАЙДАЛАНУ	50
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	53
9. ҮЙКИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ	56
10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	57
11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	57
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	58
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ /ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР	58
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	58

1. МАҚСАТЫ

2 тектілі қозғалтқышы бар бензинді триммер дайындалған шөп алқаптарында, үй шаруашылығында және іргелес аумақтарда жаңадан өскен және өспеген шөптерді шабуға арналған құрал болып табылады.

Триммерді +5°C-тан +35°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын кезде пайдалану ұсынылады. Құралды өндіруші көрсеткен мақсаттардан басқа мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Триммерді іске қоспас бұрын, осы өнім төлкүжатындағы ақпаратты мұқият зерттеңіз, басқару элементтерімен және қауіпсіздік ережелерімен танысыңыз. Төлкүжатты сақтауға тырысыңыз, болашақта сізге қажет болуы мүмкін.

Шөп шабу кезінде жарақаттанудан қорғану үшін қорғаныш қолғаптар мен тайғақ емес табаны бар аяқ киімді киіңіз. Қалың матадан тігілген киімдерді киіңіз және бұталар мен бұтақтарға ілініп қалуы мүмкін кең киімдерден аулақ болыңыз. Жұмыс кезінде әрқашан төзімді ұзын шалбар киіңіз. Зергерлік бұйымдарды, шорттарды, сандалдарды кименіз, жалаң аяқ жүрменіз. Шашыңызды иық деңгейінен жогары бекітіңіз. Жұмыс кезінде сертификатталған көзілдірік, маска және құлаққап киіңіз.

Жұмысты бастамас бұрын әрқашан құрал құрылымының, оның басқару элементтері мен қолданылатын кесу керек-жарақтарының (триммер басы, пышақ, диск, қорғаныс қақпағы) тұтастығын және құрылымының дұрыс жиналған-жинақталмағанын тексеріңіз. Барлық компоненттер мен тораптардың дұрыс орнатылуын және бекітудің сенімділігін жүйелі түрде тексеріңіз.

Барлық ақаулы бөлшектер мен керек-жарақтар жаңасымен ауыстырылуы керек. Тек түпнұсқа ELITECH керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз.

Қорғаныш қаптамасыз жұмыс істеуге тыйым салынады. Аланда құралды қолданбас бұрын, өндөлетін аймақтан барлық бөгде заттарды (тастар, бұтақтар, арматуралар және т.б.) алып тастаңыз. Жеке қорғаныс құралдары пайдаланылмаса, триммер пышағынан бөгде зат лақтырылып, ауыр жарақат алуы мүмкін.

15 м радиуста жұмыс істеу кезінде рүқсат етілмеген адамдар, өсіреле балаляр болмауы керек. 18 жасқа толмаған адамдарға, сондай-ақ алкогольдік немесе есірткілік масаң күйдегі адамдарға триммерді басқаруға рүқсат етілмейді. Триммерді қатты шаршау жағдайында немесе дәрі қабылдағаннан кейін пайдалану ұсынылмайды.

Триммерді тек күндізгі уақытта немесе жақсы жасанды жарықтағанда пайдаланыңыз.

Триммерді қараусыз қалдырмаңыз. Жұмысты аяқтаған кезде немесе бір жұмыс аймағынан екіншісіне ауысқанда, сондай-ақ жанаармай құю және техникалық қызмет көрсету кезінде әрқашан құрал қозғалтқышын өшіріңіз.

Триммерді суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз - бұл қайшы бөліктерінің коррозиясына және құрылымдық элементтердің істен шығуына әкелуі мүмкін.

Триммерді жабық жерлерде (жылыжайларда, парниктерде және т.б.) пайдаланаға тығым салынады. Бұл оператордың пайдаланылған түтіндерден улануына әкелуі мүмкін.

Жанармай қоспасын дайындау үшін октан саны АИ-92 кем емес бензинді және ауамен салқындастылған екі тактілі қозғалтқыштар үшін түпнұсқа ELITECH екі тактілі майын пайдаланыңыз.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде газ багына отын құюға болмайды .

Тазалаудан басқа құралдарды жөндеуд кез келген жұмыстардың түрі ELITECH үәкілдегі қызмет көрсету орталығында жүргізуі керек.

Шекті күй критерийлері

Назар аударыңыз! Триммердің жұмыс істеп жатқан кезде корпустың механикалық зақымдалуы пайда болса немесе газ багынан жанармай ағып кетсе, бөгде шу пайда болса, ақаулықты жою үшін қозғалтқышты дереву тоқтатып, ELITECH әкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қолданылған ескерту таңбалары



Көзді және құлақты қорғайтын құрал киініз.



Қорғаныс қолғаптарын киініз



Арнайы қауіпсіздік аяқ киімін пайдаланыңыз



Өнімнің төлкүжатының мазмұнын зерттеңіз



Өндөлген аумақты бөтен заттардан (тастар, шынылар, бұтақтар және т.б.) алдын ала тазалаңыз. Егер бөтен заттар айналатын кескіш құралдың аумағына кірсе, олар адамға жарақ тигізу немесе жабдыққа зақым келтіруі мүмкін.



Жұмыс кезінде бейтаныс адамдар 15 метр радиуста болмауы керек.



Кесу басының максималды айналу жылдамдығы.


3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	ТБ 3014
Код	E1602.017.00
Қуат, а.к	1,36
Қозғалтқыш көлемі, см ³	29,7
Қозғалтқыш түрі	2- тектлі
Айналу жылдамдығы, айн/мин	9000
Сымның ұстағышының диаметрі, мм	380
Сымның диаметрі, мм	2,0
Жанармай багының көлемі, л	0,45
Отын шығыны, л / сағ	0,6
Шу деңгейі, дБ(А)	110
Діріл деңгейі, м/с 2	7,45
Шам	ВМ6А
Салмағы, кг	4,9

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

Триммер	1 дана
Триммер басы	1 дана
Иық бауы	1 дана
Кілттер жинағы	1 жинақ
Төлкүжат	1 дана

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1. Триммер басы.
2. Сым.
3. Қорғаныс қақпағы.
4. Тәменгі штанга.
5. Қосымша тұтқа.
6. Оталдыру қосқышы.
7. Газ шүріппесінің қорғанысы.
8. Газ шүріппесі.
9. Праймер.
10. Ая заслонкасын басқару тұтқасы.
11. Стартер.
12. Шамның қақпағы.
13. Ая сұзгісінің қақпағы.
14. Жанаармай багы.
15. Штангаларды бекіту бұрандасы.


6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАЛУ

Штанга құрастыру

Штанганың тәменгі бөлігін (С) штанганың жетек біліктерін туралай отырып, үстіңгі штангадағы (В) бекіткішке салыңыз.


Тәменгі штанганың сырғымалы істік (D) бекіткіштегі тесікке қонуы керек.

Штангаларды бұрандамен (А) бекітіңіз.



Қорғаныс қақпағын орнату.

Қорғаныш қақпағын (3) тәменгі өзек кронштейніне бекітіп, оны бұрандамен бекітіңіз.



Иық бауды орнату.

Иық белдігіндегі карабинді қозғалтқыштың жаңындағы штанганың бекіту құлағына қосыңыз.



Белдікті киінгі және триммер басы жерге параллель болатындағы етіп белдіктің ұзындығын реттеңіз.

Белдіктің дұрыс ұзындығын тексеру үшін триммермен солға және онға бірнеше қозғалыс жасаңыз. Қозғалыс кезінде триммер басы жерге параллель орналасуын сақтауы керек. Егер бұл параметр жасалмаса немесе дұрыс орындалмаса, жұмыс кезінде шеп біркелкі кесіліп, өткеннен кейін қадамдар қалады.

Қосымша тұтқаны орнату

Қосымша тұтқаның үстіңгі және төменгі бөліктерін штанганың үстіңгі жағына орнатып, оларды бұрандалар мен гайкалар арқылы жалғаңыз. Ұңғайлыштың жұмыс істеу үшін штангадағы тұтқаның орнын реттеңіз және бұрандаларды қатайту арқылы позицияны бекітіңіз.



Жанармай қоспасын дайындау

Құрал бензин мен реттелетін 2 тактілі ауамен салқындағылған қозғалтқыш майының қоспасын қажет ететін 2 тактілі қозғалтқышпен жабдықталған.

МАҢЫЗДЫ Таза бензинді пайдалану қозғалтқыш бөлшектерінің істен шығуына әкеледі және мұндай жағдайлар кепілдікке жатпайды.

МАҢЫЗДЫ Жұмыс өнімділігін сақтау және қозғалтқыштың ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін тек сапалы отын мен 2 тактілі майды пайдаланыңыз. Бензиннің сипаттамалары

Тек октан саны кемінде 90 болатын этилдендерілмеген бензинді ғана пайдалаңыңыз.

Ескертпе: октан саны 93-тен жоғары бензинді пайдалану ұсынылмайды.

МАҢЫЗДЫ Этилдендерілмеген бензин 2 айдан астам сақталған кезде тұнба туздеді. Әрқашан жаңадан сатып алынған бензинді пайдаланыңыз!

Қоспаны дайындау үшін 0 0 С жоғары аяу температурасында қозғалтқыштың жұмысына арналған № 2002.000200 Elitech STANDARD минералды майын пайдалаңуды ұсынамыз.

Іске қосу кезінде қозғалтқыштың жұмыс істеуі үшін 5 литр бензинге 1:25 (4%) немесе 200 мл 2 тактілі майдың қатынасы ұсынылады. Осы пропорциядағы қоспа-ны пайдаланып, жабдықтың тікелей жұмысы кезінде стандартты режимде аспаптың жанармай багын 2-3 рет толтыру ұсынылады.

Назар аударыңыз! 2 тактілі май мөлшері артқан жанармай қоспасымен жанармай құю кезінде қайшыны бос айналымда жұмыс істеуге тыйым салынады! Бұл

қозғалтқыштағы көміртегі шөгінділерінің тез пайда болуына әкеледі және оның істен шығуына әкеледі.

Триммердің жана май багына бензин мен майды араластырмаңыз.

Құралда жұмыс істеген кезде жүктеме орташадан төмен болуы керек. Ешқандай қатты сабақтарсыз, жұмсақ немесе қысқа шөптерді шабу арқылы шабу ұсынылады.

Бұзылу аяқталғаннан кейін одан әрі жұмыс істеу үшін 5 литр бензинге 1:50 (2%) немесе 100 мл май қатынасы ұсынылады.

Жана май қоспасында химиялық агрессивті компоненттер болуы мүмкін. Жана май құю кезінде оператордың көзі мен терісі мұнай өнімдерімен жанасудан қорғалуы керек.

Жана май құю кезінде оператор қорғаныс қолғаптарын киіп, отын қоспасының жұмыс киіміне түспеуін қамтамасыз етуі керек. Жана май буларын жүтудан аулақ болу керек, себебі ол пайдаланушының улануын және одан әрі ауруды тудыруы мүмкін.

Бензиннің қажетті мөлшерін канистрге құйыңыз, содан кейін пропорцияны сақтай отырып, бензинге 2 тактілі май қосыңыз. Канистрді жауып, май мен бензинді мұқият араластырыңыз. Осыдан кейін ғана жана май қоспасын триммердің газ багына құйыңыз. Бакты толтыру үшін құйғыш пайдалану ұсынылады.

7. ПАЙДАЛАНУ

Қозғалтқышты іске қосу

Суық қозғалтқышты іске қосу («суық іске қосу»).

«Суық» іске қосу қозғалтқышты тоқтатқаннан кейін немесе жана май құйғаннан кейін кемінде 5 минуттан кейін болатын іске қосуды білдіреді.

Оталдыру қосқышын «I» құйіне бұраңыз.

Суық бастау үшін ауа заслонка тұтқасын жабық құйге ||| дейін жылжытыңыз. Праймер (жана май құю сорғысы) түймесін 5-7 рет басыңыз. Мәлдір колбада жана май қоспасы пайда болғаннан кейін оны тағы 2-3 рет басыңыз, бұл отын қоспасының карбюраторға түсін қамтамасыз етеді, бұл іске қосуды айтартықтай жөнілдетеді және іске қосу элементтерінің зақымдану қаупін азайтады.



Қозғалыс кедергісі пайда болғанша стартердің тұтқасын баяу тартыңыз. Содан кейін стартердің тұтқасын күрт тартыңыз. Қозғалтқыштың жыптылықтауы бірінші рет пайда болмаса, қозғалтқыштағы бірінші жыптылықтауды естігенше серпілу процедурасын қайталау керек (мүмкін бірнеше рет).

Назар аударының!

Стартер сымын ешқашан қолыңызға орамаңыз.

Сымды толығымен тартып алмаңыз.

Сым сұрылып тұрганда стартердің тұтқасын босатпаңыз, бұл корпусты зақымдауы мүмкін.

Сымды тартқан кезде оның стартер қақпағындағы тесігінің шетінен майысып кетуіне жол берменіз.

Қозғалтқыш дыбысы шыққанда, ауа заслонка тұтқасын бастапқы (төменгі) ашық күйіне | | қайтарыңыз. Осыдан кейін қозғалтқыш тоқтап қалса, стартердің тұтқасын тартыңыз.

Жылды қозғалтқышты («жылды» іске қосу) іске қосу

Қозғалтқыш жақында тоқтатылған болса және сұтып үлгермеген болса, тұтану қосқышын «I» күйіне ауыстырыңыз және іске қосу алдында ауа заслонкасының иінтірегін жабық күйге | | жылжытыңыз және оны бірден ашық күйіне | | қайтарыңыз . Стартердің тұтқасын тартыңыз, қозғалтқыш іске қосылады және жоғары жылдамдықпен жұмыс істей бастайды.

Егер әрекетті орындау кезінде қозғалтқыш іске қосылмаса, бұл оның «сұзып қалғанын» білдіреді, содан кейін «сұзық» қозғалтқышты іске қосу бойынша ұсыныстарды орындай отырып, оны іске қосу керек.

Қозғалтқышты тоқтату

Қозғалтқышты тоқтату үшін газ шүріппесін босатыңыз, қозғалтқыштың айналу жиілігі бос жүріс жылдамдығына дейін төмендегенше күтіңіз және басқару тұтқасындағы тұтану қосқышын «0» күйіне бұраңыз.

Қауіпсіз пайдалану ережелері

Триммерді пайдалану кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзіл-дірік немесе қалқан, қолғап, резенке етік немесе басқа қауіпсіз аяқ киім).

Триммерді қорғаныш қаптамасыз пайдалануға тыйым салынады.

Жұмыс аймағында бөгде заттардың (әйнек сыйықтары, тастар, бұтақтар және т.б.) жоқтығына көз жеткізіңіз.

Жұмыс кезінде 15 метр радиуста бөгде адамдар мен жануарлар болмауы керек.

Жұмыс кезінде пайдалануышының жағдайы

Жұмысты бастамас бұрын иық белдігінің ұзындығын реттеңіз, осылайша құралдың орналасуы пайдаланушыға ыңғайлы болады.

Жұмыс кезінде құралдың орналасуы қайшы басы параллель және мүмкіндігінше жерге жақын, бірақ оған тиіп кетпейтіндей болуы керек.

Тұтқалардың ыңғайлы күйін реттеңіз.

Триммерді жұмыс кезінде екі қолмен ұстап, тұрақты күйде тұру керек.

Назар аударыңыз! Жанармай құю алдында қозғалтқышты тоқтату керек.

Шөп шабу

Шөпті тиімді шабу үшін келесі шарттарды сақтау қажет:

- триммер сымының ұшымен шабу керек (әсіресе үйлер мен қоршаулардың қабырғалары бойымен).

Сымның бүкіл ұзындығын шабу жұмыс тиімділігін төмендетеді және қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін;

- Ең үлкен әсерге қозғалтқыштың максималды жылдамдығымен шабу кезінде қол жеткізіледі;

- Уақытша тоқтаған кезде әрқашан газ тұтқасын босатыңыз;

- Шөп шабу кезінде корпусты оңдан солға бұрыңыз;

- Қайшыны артқа бұрганнан кейін сөл алға жылжытыңыз;

- Триммерді қарама-қарсы бағытта жылжытқанда білікке және қайшы басына қырқылған шөптерді түсірменіз;

- Триммердің бауының мерзімінен бұрын тозуын және қозғалтқыштың қызып кетуін болдырмау үшін биіктігі 20 сантиметрден асатын шөптерді шабуды сыммен бірнеше рет өту керек.

- Тиімділікті арттыру үшін шабуды оңдан солға қарай (триммер сымының айналу бағытында) жүргізу керек.

Бұл жағдайда шөп шабылған бетке тасталады;

- Ұлғалды шөпті шабу ұсынылмайды.

Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін жұмыста үзіліс жасау керек. Ол үшін жанармай багында жанармай толық өндірілгеннен кейін триммерді келесі іске қоспас бұрын 15 мин үзіліс жасау керек.

Тапсырмалар мен жағдайларға байланысты қайшының қайшының басын, пышақ пен дискині орнатуға болады.

Сымды триммердің басы жұмсақ, аласа шөпті шабу кезінде, сондай-ақ жету қыны жерлерде және кедергілердің жанында (қоршаулар, ағаштар және т. б.) қолданылады. Триммер басынан сымды жартылай автоматты түрде босату үшін қозғалтқыштың толық жылдамдығында бастың тәменгі батырмасын жерге аздап соғу керек. Түйме басылған кезде ішкі механизмді қозғалысқа келтіреді және центрифугалық күштің әсерінен сым триммер басының қақпағының арнайы тесіктерінен шығады. Артық сым қорғаныс қаптамасының шетіне орнатылған пышақпен автоматты түрде кесіледі.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Негізгі ақпарат

МАҢЫЗДЫ Қауіпсіздік ережелері 2-ші тарауда берілген. Елеулі қауіпптерді алдын алу үшін нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Кез келген техникалық қызмет көрсету операцияларын орында мас бұрын:

- Қозғалтқышты тоқтатыңыз;
- Шамның қақпағын ажыратыңыз;
- Қозғалтқыш сұығанша күтіңіз;
- Тиісті нұсқаулықты оқыңыз;
- Сәйкес киім, жұмыс қолғап және қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.

Пайдаланушы тек тәменде көрсетілгендей техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету жұмыстарын орындаі алады. Құралды жөндеу және көрсетілген тізімнен тыс жұмыстар өкілетті ELITECH дилерінің қызмет көрсету орталығында орындалуы керек.

Триммер басының катушкадағы сымды ауыстыру .

Триммер басының түймесін сағат тілімен бұры арқылы бұрап алыңыз.

Триммер басының катушкасын алыңыз. Қалған жолды алып тастап, шпульді шөптен тазалаңыз.

Диаметрі 2 мм және ұзындығы 3 м-ден аспайтын сымның бір бөлігін алыңыз, оны екіге бүктеніз. Шпульдің ортасындағы ұяға сымның ілмегін салыңыз. Сымды катушкаға екі ағынмен ораңыз. Сымды орау бағыты катушка корпусындағы белгі арқылы көрсетіледі.

Ұзындығы 10-15 сантиметр болатын сымның ұштарын ұсташа ойықтарына бекітіңіз. Сымның ұштарын катушка корпусындағы шығатын тесіктер арқылы өткізіңіз. Шпульді қайшы басының корпусына орнатыңыз және катушка түймесін сағат тіліне қарсы бұраңыз.



Ая сүзгісіне техникалық қызмет көрсету.

Ая сүзгісін келесі себептерге әкелуі мүмкін шаң мен кірді кетіру үшін құнделікті тазалау керек:

карбюратордың дұрыс жұмыс істемеүі,
от алдыру қындықтар,
қозғалтқыш қуатының төмендеуі,
қозғалтқыш бөліктерінің тозуының жоғарылауы,
шамадан тыс отын шығыны пайда болу

Ая сүзгісіне қол жеткізу үшін ая сүзгісін жауып түрған қақпақтың шеттерін басу арқылы қақпақты алышыз.



Сүзгіні жылы сүмен және сабынмен жуып, толық құрғағанша күту керек. Қайта жинау кезінде сүзгінің аяғын кетуі мүмкін бос жерлері жоқ, оның орнына мықтап орнатылғанын тексеріңіз.

Зақымдалған жағдайда аяға сүзгісін ауыстыру керек. Зақымдалған аяға сүзгісімен жұмыс істеменіз.

Оталдыру шамына техникалық қызмет көрсету

Назар аударыңыз! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде ұшқын жоғары температураға дейін қыздады. Қүйіп қалмас үшін оған қызмет көрсету кезінде ерекше сақ болу керек.

Жоғары вольтты сымның ұшын оталдыру шамынан алыңыз. Арапас кілтті пайдаланып оталдыру шамын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз. Шамның электродтарын сым щеткамен тазалаңыз. Электродтар арасындағы алшақтықты тексеріңіз. Ол 0,6-0,7 мм болуы керек.

Шамға қызмет көрсеткеннен кейін оны кері ретпен орнатыңыз.

Жіпперге зақым келтірмей үшін алдымен оталдыру шамын тоқтағанша қолмен бұраңыз.

Шамның жіпке дұрыс орнатылғанына көз жеткізгеннен кейін оны кілтпен мықтап қатайтыңыз.

Шамды жеткіліксіз қатайту оның қызып кетуіне және қозғалтқышты зақымдауы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қазіргі заманғы тұтану жүйелері электронды болып та-былады және олар ұшқынның болуын тексеруді қажет етпейд, бастысы шам өз орнында тұрып цилиндрмен толық байланыс болу керек. Әйтпесе, тұтану модулі істен шығуы мүмкін. Техникалық қындықтар туындаса, кез келген реєсми ELITECH дилеріне хабарласуды ұсынамыз.

Салқындану жүйесіне техникалық қызмет көрсету.

Қозғалтқыш корпусындағы желдеткіш саңылаулар, сондай-ақ жұмыс кезінде цилиндрдің салқынданатқыш қабырғалары құрғақ шөппен бітеліп қалуы мүмкін. Бұл қозғалтқыштың қызып кетуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан цилиндрдің желдеткіш саңылаулары мен салқынданатқыш қабырғаларын щеткамен немесе сыйылған ауа-мен мезгіл мезгіл тазалаңыз

9.ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Ақау	Себеп	Түзеу әрекеттері
Козғалтқыш өздігінен іске қосылмайды немесе тоқтап қалады	Іске қосу процедурасы дұрыс емес Шам лас немесе әлектродтар арасындағы қашықтық дұрыс емес.	Ұсыныстарды орындаңыз Шамды тексерініз
	Іске қосу әрекетін ауа за- слонкасының тұтқасының орны дұрыс емес кезінде жүзеге асырылған, нәти- жесінде шамға бензин көп мөлшерде түскен.	Құралды өшіріңіз, ци- линдр қақпағын алыңыз, оталдыру шамын бұрап алыңыз, артық отынды кетіру үшін стартердің тұтқасын бірнеше рет тартыңыз; содан кейін оталдыру шамының әлектродтарын құрғатыңыз және оны қозғалтқышқа қайта орнатыңыз
	Ауа немесе отын сүзгісі бітеліп қалған	Сүзгіні тазалаңыз және/ немесе ауыстырыңыз.
	Карбюратор немесе қозғалтқыштың тығы- здағышында проблема- лар бар	ELITECH дилерлік қыз- мет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Козғалтқыш іске қосыла- ды, бірақ қуат дамымай- ды	Auya сүзгісі бітеліп қалды Карбюраторды реттеу кезінде мәселелер бар	Сүзгіні тазалаңыз және/ немесе ауыстырыңыз. ELITECH дилерлік қыз- мет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Козғалтқыш біркелкі емес, үзіліспен жұмыс істейді немесе жүктеме кезінде қуат алмайды	Шам лас немесе әлектродтар арасындағы қашықтық дұрыс емес. Карбюраторды реттеу кезінде мәселелер бар	Шамды тексерініз ELITECH дилерлік қыз- мет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қозғалтқыш тым көп түтін шығарады	Қоспаның құрамы дұрыс емес	Ұсыныстарға сәйкес қоспаны дайындаңыз
	Карбюраторды дұрыс реттелмейді	ELITECH дилерлік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс кезінде шамадан тыс шу және/немесе діріл бар	Қозғалтқыштың бос немесе зақымдалған бөліктері бар	Қозғалтқышты тоқтатыңыз және оталдыру шамының кабелін ажыратыңыз. Ұқытимал зақымдануды тексеріңіз. Бос бөліктердің баржағын тексеріңіз және оларды қатайтыңыз. Ақаулар жөнделмесе оны тексеру және жөндеу үшін арнайы ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Триммерді жөндеуді тек қызмет көрсету орталығында білікті мамандар жүргізуі керек.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады. Өнім + 5-тен + 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылтырылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралды, оның құрамдас бөліктерін және қуат көздерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Құрал мен қуат элементтерін өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі қолданыстағы ережелерге сәйкес тастаңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің Төлкүжатында №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Өнім мен құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің төлкүжатында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау

мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талоның көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың мәншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалашы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бұлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)
- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т.б.);
- коррозиялық органдың, жоғары температуралың немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;
- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсүінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан түндаған зақымданулардан түндаған зақымдар;
- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиги тозуы,
- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.
- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің

құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның өсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сұзгілері, белбеулер, арапау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

- жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сұзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінде білікті, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөнгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырығыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құрапдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтерінің зақымдалуымен арапасу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылышына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланыла-тын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяуы: _____

Моделі: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда үйімінің мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Ընորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարողա այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսափ և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսափության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆՊԱՏԱԿԸ	64
2. ԱՎԿՏԱՎԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՎԱՌՈՆՆԵՐԸ	64
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	66
4. ՍԱՐԵԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	66
5. ԴԻՉԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	67
6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՈՒՄ	68
7. ԾԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ	70
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	73
9. ՀՆԱՐԿՈՐ ԱՆԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ	76
10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ	77
11. OSԿՐՈՒՄ	77
12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ	78
13.ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԹՈՂԻ	
և ՎԿԱՅԱԿԱՆ/ՑԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և	
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՍԱԲԽԱԿԻ ՄԱՍԻՆ	78
14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏՎԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	78

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

2 հարվածային շարժիչով բենզինային սարքը նախատեսված է խոտածածկով ապարաստված տարածքներում, տնային և տեղական տարածքներում նոր աճող և չաճած խոտ հնձելու համար:

Տրիմերը խորհուրդ է տրվում օգտագործել $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+35^{\circ}\text{C}$ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի և 80% - ից ոչ ավելի ողի հարաբերական խոնավության պայմաններում:

Արգելվում է գործիքն օգտագործել արտադրողի կողմից չնախատեսված նշանակությամբ:

2. ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Նախքան հարմարվողական սարքը գործարկելը, ուշադիր ուսումնասիրեք արտադրանքի այս անձնագրում Պարունակվող տեղեկատվությունը, ծանոթացեք կառավարման մարմիններին և անվտանգության կանոններին: Փորձեք Պահպանել Ձեր անձնագիրը, Այն կարող է Ձեզ անհրաժեշտ լինել ապագայում:

Խոտը հնձելիս վսասներից պաշտպանվելու համար աշխատեք պաշտպանիչ ծերնոցներով և ոչ սայթաքրուն կոշիկներով: Չափեք խիստ գործվածքից պատրաստված հագուստ և խուսափեք լայն հագուստից, որը կարող է բռնել թիերն ու ճյուղերը: Միշտ աշխատեք, երկար տաքատով: Պետք չէ կրել զարդեր, շորտեր, սանդալներ կամ ընդհամբապես ոտարքորիկ: Կողաքեք ձեր մազերը ուսի մակարդակից բարձր: Աշխատելիս կրեք հավաստագրված ակնոցներ, դիմակներ և ականջակալներ:

Նախքան աշխատանքը սկսելը, միշտ ստորգեք գործիքի կառուցվածքի ամբողջականությունը, դրա կառավարման մարմինները և օգտագործված կտրող պարագաները (հարմարվողական գլուխ, Դանակ, սկավառակ, պաշտպանիչ պատյան), արդյոք կառուցվածքը ճիշտ է հավաքվել: Պարբերաբար ստորգեք տեղադրման ճիշտությունը և բոլոր ստորաբաժանումների ամրացման հուսայինությունը:

Բոլոր անսարք մասերը, բաղադրիչները և պարագաները պետք է փոխարինվեն նորերով: Օգտագործեք միայն ELITECH-ի օրիգինալ պարագաներ և պահեստամասեր: Արգելվում է աշխատել առանց պաշտպանիչ ծածկույթի:

Տեղում աշխատելուց առաջ տարածքից հեռացրեք բոլոր օտար առարկաները (քարեր, ճյուղեր, ամրաններ և այլն): Կրտաքին առարկան կարող է ցատկել հարմարվողական կտրող տարրից և լուրջ վսասվածքներ պատճառել, եթե չօգտագործվի անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ:

Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շառավիրով չպետք է լինեն կողմանակի անձինք, հատկապես երեխաները: 18 տարին չլրացած անձինք, ինչպես նաև ալկոհոլային կամ թմրամիջոցներից թունավորված անձինք չեն թույլատրվում աշխատել տրիմերի հետ: Խորհուրդ չի տրվում աշխատել հարմարվողի հետ ծայրահեղ հոգնածության պայմաններում կամ դեղորայք ընդունելուց հետո:

Աշխատեք տրիմերո հետ միայն ցերեկային ժամերին կամ լավ արհեստական լուսի ներոք:

Մի թողեք գործող սարքը առանց հսկողության: Միշտ անջատեք գործիքի շարժիչը, եթե ավարտում եք աշխատանքը կամ եթե տեղափոխվում եք մի տարածքից մյուսը, ինչպես նաև վարելիք լցնելիս և տեխնիկական սպասարկում կատարելիս:

Մի սցություն սարքը չոի կամ այլ հեղուկի մեջ – դա կարող է դառնալ մասերի կոռոզիայի արդյունք:

Արգելվում է տրիմերը շահագործել փակ տարածքներում (Զերմոցներ և այլն): Դա կարող է թունավորել արտանետվող գազերով:

Վարելիքի խառնուրդ պատրաստելու համար օգտագործեք առնվազն Al-92 օլտանային բենզին և օրիգինալ elitech երկիհարված յուղ օդային հովացմամբ երկիհարված շարժիչների համար:

Արգելվում է վարելիքը լցնել բենզինի բաքի մեջ, եթե շարժիչը աշխատում է:

Ցանկացած տեսակի գործիքի վերանորոգում, բացի մաքրումից, պետք է կատարվի Elitech-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնում:

Սահմանային չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե տրիմերի օգտագործման ընթացքում առաջանալ է նկողման աղմուկներ, մարմսի մեխանիկական վնասվածքներ, գազի բաքից վարելիքի արտահոսք, անհրաժեշտ է անհապաղ կանգնեցնել շարժիչը և անսարքությունները վերացնելու համար դիմել ELITECH-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն:

Օգտագործվող և ախազգուշական խորհրդանիշներ



Օգտագործեք տեսողության և լսողության պաշտպանություն:

Օգտագործեք հատուկ ծերնոցներ

Օգտագործեք հատուկ պաշտպանիչ կոշիկներ

Ուսումնասիրեք սարքի Անձնագրի բովանդակությունը

Նախապես մաքրեք բուժվող տարածքը օտար առարկաներից (քարեր, ապակիներ, ճյուղեր և այլն): Պոտովիդ կտրող աքսեսուարի տարածքում հայտնվելուց հետո օտարերկրյա առարկաները կարող են վնասվածքներ և սարքավորումների խափանում առաջացնել:

Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շառավղով չպետք է լինեն կողմանակի մարդիկ:

Կտրող գլխի առավելագույն պտտման արագությունը:


3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ/ՄՈԴԵԼՆԵՐ	ՏԲ 3014
Կոդ	E1602.017.00
Հզորություն, ձ. ռլ.	1,36
Շարժիչ ծավալը, սմ ³	29,7
Շարժիչի տեսակը	2-հարված
Պտտման արագություն, RPM	9000
Լարի բռնելու տրամագիծը, մմ	380
Լարի տրամագիծը, մմ	2,0
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ	0,45
Վառելիքի ծախսը, լ / ժ	0,6
Վղմուկի մակարդակը, դբ (Վ)	110
Թրթռման մակարդակ, մ / վ2	7,45
Կայծային մոմ	BM6A
Քաշը, կգ	4,9

4. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Տրիմեր	1 հատ
Տրիմերի գլխիկ	1 հատ
Ուսադիր գրոհ	1 հատ
Բանալիների հավաքածու	1 հավաքածու
Անձնագիր	1 հատ

5. ԴԻՉԱՑՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ




- 1.Տրիմերի գլխիկ.
- 2.Զկնորսական գիծ:
- 3.Պաշտպանիչ պատյան:
- 4.Ստորին ամրաձոռ:
- 5.Լրացուցիչ բռնակ:
- 6.Բոցավառման անջատիչ:
- 7.Գազի ձգան ապահովիչ:
- 8.Ձգան գազի.
- 9.Պրայմեր.
- 10.Կափույրի կառավարման լծակ:
- 11.Ստարտեր.
- 12.Կայծային մոմիկ:
- 13.Օդի ֆիլտրի ծածկ:
- 14.Վառելիքի բաք:
- 15.Պտուտակային ամրացման ծողեր:

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ձողի հավաքում


Տեղադրեք ձողի (C) ներքակի մասը վերին ձողի (B) ամրակի մեջ՝ հավասարեցնելով շարժիչի լիսեռները ձողերի մեջ:

Ստորին ձողի շարժական քորոցը (D) պետք է ընկնի կողաեզրի անցքի մեջ:
Ամրացրեք ձողերը պտուտակով (A):



Պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում.

Կցեք անվտանգության պահակը (3) GA-ի փակագծի վրա ներքևի ձողի վրա և ամրացրեք այն պտուտակով:



Ուսի գոտու տեղադրում:

Միացրեք ուսի ժապավենի կարաբինը շարժիչի մոտ գտնվող ձողի ամրացման ամրակին:



Տեղադրեք գոտին և կարգավորեք Գոտու Երկարությունը այնպես, որ հարմարվողական գլուխը գուգահեռ լինի գետնին:

Գոտու ճիշտ Երկարությունը ստորգելու համար մի քանի շարժում կատարեք կտրիչով ծախ և ազ: Շարժվելիս հարմարվողական գլուխը պեսը է պահպանի իր դիրքը գետնին գուգահեռ: Եթե այս պարամետրը չի արվել կամ սխալ է արվել, ապա աշխատանքի ընթացքում խոտը անհավասար կերպով հնձվելու է՝ քայլերն անցնելուց հետո թողնելով:

Լրացուցիչ բռնակի տեղադրում

Տեղադրեք լրացուցիչ բռնակի վերին և ստորին հատվածները ծողի վերին մասում և միացրեք որանք ընկույզով պտուտակներով: Յարմար շահագործման համար հարմարեցրեք բռնակի դիրքը ծողի վրա և ամրացրեք դիրքը պտուտակներով:



Կառելիքի խառնուրդի պատրաստում

Գործիքը հագեցած է Երկիհարված շարժիչով, որը պահանջում է խառնուրդ, որը բաղկացած է բենզինից և կարգավորվող 2 հարվածային յուղից օդային հովացվող շարժիչների համար:

Կարևոր է մաքուր բենզինի օգտագործումը շարժիչի տարրերի ձախողման պատճառ է հանդիսանում, և նման դեպքերը երաշխիքային չեն:

Կարևոր է օգտագործեք միայն որակյալ վառելիք և 2 հարվածային յուղ՝ գործառնական աշխատանքը պահպանելու և շարժիչի երկար կյանք ապահովելու համար:

Բենզինի բնութագրերը

Օգտագործեք միայն առանց կապարի բենզին, որի օկտանային թիվը 90-ից ցածր չէ:

Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել 93-ից ավելի օկտանային վարկանիշ ունեցող բենզին:

Կարևոր է ոչ Եթիլացված բենզինը նստվածք Է առաջացնում, եթե պահվում է ավելի քան 2 ասիս: Միշտ օգտագործեք նոր գևիչ բենզինը:

Խառնուրդը պատրաստելու համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել ELITECH հանքային յուղ ստանդարտ , արտիկուլ 2002.000200, որը նախատեսված է շարժիչի շահագործման համար 00C-ից բարձր օդի ջերմաստիճանում:

Ծահագործման ընթացքում շարժիչի շահագործման համար առաջարկվում է

1:25 (4%) հարաբերակցություն կամ 200 մլ 2 հարվածային յուղ 5 լիտր բենզինի համար: Այս համամասնությամբ խառնուրդի վրա խորհուրդ է տրվում ստանդարտ ռեժիմով աշխատել գործիքի վառելիքի բաք 2-3 լիցքավորում սարքավորումների անմիջական շահագործման ընթացքում

Ուշադրություն Արգելվում է հարմարվողական աշխատանքը պարապ վիճակում, եթե վառելիքի խառնուրդը լիցքավորվում է ավելացված քանակությամբ 2 հարվածային յուղով: Սա հանգեցնում է շարժիչի մեջ ածխածնի նստվածքի արագ ձևավորմանը և պատճառ է դառնում, որ այն ծախողվի:

Արգելվում է բենզինը յուղի հետ խառնել հարմարվողական վառելիքի բաքում: Գործիքը գործարկելիս բեռոք պետք է լինի միջինից ցածր: Խորհուրդ է տրվում վագել փափուկ կամ ցածր խոտ հնձելով, առանց կոշտ ցողունների պարունակության: Վագել ապարտից հետո հետագա շահագործման համար խորհուրդ է տրվում 1:50 (2%) կամ 100 մլ յուղ 5 լիտր բենզինի համար:

Վառելիքի խառնուրդը կարող է պարունակել քիմիապես քայլայիշ բաղադրիչներ: Լիցքավորման ընթացքում օպերատորի աշքերը և մաշկը պետք է պաշտպանված լինեն նավամաթերքների հետ շփումից:

Լիցքավորման ընթացքում օպերատորը պետք է հազին պաշտպանիչ ձեռնոցներ և ապահովի, որ վառելիքի խառնուրդը չհայտնվի աշխատանքային հագուստի վրա: Պետք է խուսափել վառելիքի գոլորշիների ներշնչումից, քանի որ դա կարող է հանգեցնել օգտագործողների թուսավորման և հետագա հիվանդությունների:

Եցնել անհրաժեշտ քանակությամբ բենզին տարայի մեջ, այսուհետև, դիտարկելով համամասնությունը, բենզինին ավելացնել 2 հարված յուղ: Փակեք տուփը և յուղը մանրակրկիտ խառնեք բենզինի հետ: Դրանից հետո միայն վառելիքի խառնուրդը լցոնեք հարմարվողական գազի բաքի մեջ: Բաքը լիցքավորելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ծագար:

7. ԾԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ծարժիչի գործարկում

3 սառը շարժիչի գործարկում ("սառը մեկնարկ"):

"Սառը" գործարկումը վերաբերում է շարժիչի կանգառից առնվազն 5 րոպե անց կամ վառելիքի լիցքավորումից հետո կատարված մեկնարկին:

Միացրեք բռնկման անջատիչը "I"դիրքի:

Տեղակինեք կափոյրի ճակը ոեաի վեր՝ այն դնելով փակ դիրքում՝ սառը գործարկման համար

Սեղմեք այբբենարանի կոճակը (վառելիքի պոմա) 5-7 անգամ: Եթե վառելիքի խառնուրդը հայտնվի թափանցիկ շշի մեջ, սեղմեք այն ևս 2-3 անգամ, ինչը երաշխավորում է, որ վառելիքի խառնուրդը մտնում է կարբուրատոր, ինչը մեծապես կիշտացնի գործարկումը և կնվազեցնի մեկնարկային տարրերի կոտրման ռիսկը:



Դանդաղ քաշեք մեկսարկի բռնակը, մինչև շարժման դիմադրություն հայտնվի: Դրանից հետո կտրուկ քաշեք մեկսարկի բռնակը: Եթե շարժիչում բռնկումը տեղի չի ունեցել առաջին անգամ, ապա պետք է կրկնել (հնարավոր է մի քանի անգամ) պոկման ընթացակարգը, մինչև շարժիչի մեջ լսեք առաջին բռնկումը:

Ուշադրություն!

Երբեք մի պտտեք մեկսարկային լարը ձեր ձեռքին:

Լարը ամբողջությամբ մի քաշեք:

Մի արձակեք մեկսարկի բռնակը, երբ լարը երկարացված է, դա կարող է վնասել պատյանը:

Լարը քաշելիս թույլ մի տվեք, որ այն թեքվի մեկսարկի կափարիչի անցքի եզրին:

Շարժիչի ծայնը հայտնվելուց հետո վերադարձեք կափույրի կառավարման լծակը իր սկզբնական (ներքնակի) բաց դիրքին . Եթե դրանից հետո շարժիչը կանգ է առնում, քաշեք մեկսարկի բռնակը.

Յակեք տաքացվող շարժիչը ("տաք" մեկսարկ):

Եթե շարժիչը վերջերս կանգ է առել և չի հասցրել սառչել, բռնկման անջատիչը միացրեք "I" դիրքի, նախքան գործարկելը, տեղափոխեք կափույրի լծակը դեպի վեր փակ դիրքի և անմիջապես հետ բերեք այն բաց դիրքի . Քաշեք մեկսարկի բռնակը, շարժիչը կսկսվի և կսկսի աշխատել բարձր արագությամբ:

Եթե մշակումներ կատարելիս շարժիչը չի սկսել, նշանակում է, որ այն "սառել է", ապա անհրաժեշտ է գործարկել՝ առաջնորդվելով "սառը" շարժիչը գործարկելու առաջարկություններով:

Շարժիչի կանգան

Շարժիչը կանգնեցնելու համար բաց թողեք գազի ձգանը, սպասեք, որ շարժիչի արագությունը իշխի պարապ արագությամբ և կառավարման բռնակի բռնկման անջատիչը տեղափոխեք "0" դիրքի:

Անվտանգ շահագործման կանոններ

Տրիմերը գործադրելիս օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (ակնոցներ կամ վահան, ձեռնոցներ, ռետիլներ կամ այլ կողմանական պարագաներ):

Արգելվում է օգտագործել տրիմերը առանց պաշտպանիչ պատյանի:

Համոզվեք, որ աշխատանքային տարածքում չկան օտար առարկաներ (ապակու բեկորներ, քարեր, ճյուղեր և այլն):

Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շահավորվ չպետք է լինեն օտար մարդիկ և կենդանիներ:

Օգտագործողի դիրքը շահագործման ընթացքում

Գործը սկսելուց առաջ կարգավորեք ուսի գոտու երկարությունը, որպեսզի գործիքի դիրքը հարմար լինի օգտագործողի համար:

Գործիքի դիրքը շահագործման ընթացքում պետք է լինի այսպես, որ հարմարվողական գլուխը գուգահեր լինի և հնարավորինս մոտ լինի գետնին, բայց չդիպչի դրան. Կարգավորեք բռնակների օգտագործողի համար հարմար դիրքը:

Տրիմերը աշխատելիս պետք է պահել երկու ձեռքով և կայուն դիրք գրադեցնել :

Ուշադրություն! Շարժիչը պետք է կանգ առնի լիցքավորելուց առաջ:

Խոտ հնձելը

Խոտը արդյունավետ հնձելու համար անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները:

- անհրաժեշտ է հնձել հարմարվողական լարի ծայրով (հատկապես տների և Ցանկապատերի երկայնքով): Գծի ամբողջ երկարությունը հնձելը նվազեցնում է աշխատանքի արդյունավետությունը և կարող է հանգեցնել շարժիչի գերբեռնվածության;

- Ամենամեծ ազդեցությունը ձեռք կբերվի շարժիչի առավելագույն արագությամբ հնձելիս;

- Ժամանակավոր կանգ առնելիս միշտ բաց թողեք գազի լծակը;

- Հնձելիս մարմինը շրջեք աշից ձախ:

- սարքը հետ պտտելուց հետո մի փոքր առաջ շարժվեք;

- Խուսափեք հնձած խոտը լիսերի և հարմարվողական գլխի վրա ռնելուց, եթե հարմարվող հակառակ ուղղությամբ եք շարժվում;

- Հարմարվողական լարի վաղաժամ մաշվածությունից և շարժիչի գերտաքացումից խուսափելու համար 20 սանտիմետրից ավելի բարձրություն ունեցող խոտի հնձումը պետք է իրականացվի մի քանի անցումներով:

- Արդյունավետությունը բարձրացնելու համար հնձումը պետք է իրականացվի աշից ձախ շարժվելիս (հարմարվողական լարի պտտման ուղղությամբ): Այս դեպքում հնձված խոտը նետվում է հնձված մակերեսի վրա;

- Խորհուրդ չի տրվում խոնավ խոտ հնձել:

Շարժիչի գերտաքացումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ընդմիջումներ կատարել աշխատանքի մեջ: Դա անելու համար գազի բաքում վարելիքի

ամբողջական արտադրությունից հետո անհրաժեշտ է 15 րոպե ընդմիջում կատարել նախքան տրիմեր սարքի հաջորդ գործարկումը:

Տրիմերի վրա հնարավոր է տեղադրել, կախված առաջադրանքներից և պայմաններից, հարմարվողական գիլսակ, դանակ և սկավառակ:

Լարով գիլսակն օգտագործվում է փափուկ ցածր խոտի հնձման ժամանակ, ինչպես նաև դժվարամատչելի վայրերում և խոշընդոտների մոտ (ցանկապատերի, ծառերի և այլն):

Հարմարվողական գիլսից գծի կիսապտումատ թողարկման համար անհրաժեշտ է գիլի ստորին կոճակը թերթեակի հարվածել գետնին շարժիչի լրիվ արագությամբ: Կոճակը, եթե սեղմկում է, շարժելու է ներքին մեխանիզմը, և լարը, կենսորուսախույս ուժի գործողության ներքո, դուրս կա գիլսակի կափարիչի հատուկ անցքերից: Ավելորդ լարը ավտոմատ կերպով կստրվի պաշտպանիչ պատյանի եզրին տեղադրված դանակով:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ըստհանուր տեղեկություններ

ԿԱՐԱՌ անվտանգության կանոնները տրված են չ. 2. Խստորեն հետևեք կանխարգելման ցուցումներին լրից ռիսկեր և վտանգներ:

Տեխնիկական սպասարկման ցանկացած գործողությունն կատարելուց առաջ:

- * Անջատեք շարժիչը;
- * Անջատեք մոմի գիլսարկը;
- * Սպասեք, որ շարժիչը սառչի;
- * Կարդացեք համապատասխան ուղեցույցը;
- * Դագեք համապատասխան հագուստ, աշխատանքային ձեռնոցներ և անվտանգության ակնոցներ:

Օգտատերը կարող է կատարել միայն սպասարկման և սպասարկման այն աշխատանքները, որոնք նշված են ստորև: Գործիքի վերանորոգումը և նշված ցուցակից դուրս աշխատանքները պետք է իրականացվեն elitech-ի լիազորված դիերի սպասարկման կենտրոնում:

Կարդանի փոխարինում:

Անջատեք տրոսերի գիլիկի կոճակը՝ պտտելով այն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

Հեռացրեք սարքի գիլիկի պտուտակը: Հեռացրեք գծի մնացած մասը և մաքրեք խոտը:

Վերցրեք 2 մմ տրամագծով ձկնորսական գիծ, ավելի քան 3 մ երկարությամբ, ծալեք այն կիսով չափ: Տեղադրեք գծի հանգույցը բորինի մեջտեղում գտնվող Ակոսի մեջ:

Պտտեք գիծը երկու առվակների մեջ: Գծի ոլորման ուղղությունը նշվում է կծիկի մարմնի վրա գտնվող սլաքով:

10-15 սանտիմետր երկարությամբ գծի ծայրերը ամրացրեք պահող ակոսների մեջ: Անցեք գծի ծայրերը կծիկի մարմնի ելքային անցքերի մեջ: Տեղադրեք բորին

հարմարվողական գլխի պատյանում և պտտեք կծիկի կոճակը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ։



Օդային ֆիլտրի սպասարկում.

Օդի զտիչը պետք է ամեն օր մաքրվի փոշուց և կեղտից, որոնք կարող են առաջացնել։
Կարբուրատորի անսարքություն,
գործարկման դժվարություններ,
շարժիչի հզորության անկում,
շարժիչի մասերի մաշվածության ավելացում,
վաշելիքի ավելորդ սպառում

Օդի զտիչ մուտք գործելու համար հանեք կափարիչը՝ սեղմելով կափարիչի եզրերը, որոնք ծածկում են օդի զտիչը։



Ֆիլտրը պետք է լվանալ տաք ջրով և օճառով և թույլ տալ, որ այն ամբողջությամբ չդրանա:

Հակառակ հավաքման ժամանակ ստուգեք, որ ֆիլտրը սերտորեն տեղադրված է իր տեղում, առանց բացերի, որոնց միջոցով կարող է առաջանալ օդի արտահոսք: Վևսաված լինելու դեպքում օդի զտիչը պետք է փոխարինվի: Արգելվում է աշխատել վևսաված օդային ֆիլտրի հետ:

Մոմերի սպասարկում

Ուշադրություն Շարժիչի շահագործման ընթացքում կայծային մոմը տաքանում է մինչև բարձր ջերմաստիճան: Այսվածքներից խուսափելու համար այն պահպանելիս պետք է հատուկ զգուշություն ցուցաբերել:

Կայծային խորոց հանեք բարձրավոր մետաղալարերի ծայրը

Անջատեք կայծային մոմը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ օգտագործելով համակցված բանային:

Մաքրեք կայծային մոմի էլեկտրոները մետաղական խոզանակով: Ստուգեք էլեկտրոնների միջև եղած բացը: Այն պետք է լինի 0,6-0,7 մմ:

Կայծային խորոց սպասարկելուց հետո տեղադրեք այն հակառակ հաջորդականությամբ:

Թեյի վևսասից խուսափելու համար նախ պտտեք մոմը ձեռքից մինչև վերջ:

Համոզվելով, որ մոմը պատշաճ կերպով տեղադրվում է թելերի վրա, այն ամուր ամրացրեք բանալիով:

Մոմի անբավարար խստացումը կարող է հանգեցնել մոմի գերտաքացման և շարժիչի վևսաման:

Ուշադրություն ժամանակակից բոցավառման համակարգը էլեկտրոնային է, և դրանք չեն ենթադրում կայծի առկայության համար կայծի առկայության ստուգում, եթե մոմը թերքած է, և բայլոնի հետ լիարժեք շփում չկա: Եթե արդը պտտվիլ է, և բայլոնի հետ լիարժեք շփում չկա, ապա կայծը պետք է ստուգվի: Հակառակ դեպքում բռնկման մոդուլը կարող է ծախողվել: Տեխնիկական բարդությունների առաջացման դեպքում խորհուրդ ենք տալիս դիմել ELITECH-ի ցանկացած պաշտոնական դիլերին:

Սառեցման համակարգի սպասարկում

Շարժիչի մարմնի օդափոխիչները, ինչպես նաև միոցի հովացման կողերը շահագործման ընթացքում կարող են խցանվել չոր խոտով: Դա կարող է հանգեցնել շարժիչի գերտաքացմանը: Տեսեւաբար, պարբերաբար մաքրեք բայլոնի հովացման օդափոխիչները և կողերը խոզանակով կամ սեղմված օդով

9. ՀԱՍՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Շարժիչը չի սկսվում կամ հնձնաբերաբար կանգ է առնում	Գործարկման սխալ ընթացակարգ	Հետևեք ուղեցույցներին
	Հայծային խորոց աղտոտված է կամ Էլեկտրոդների միջև ոչ պատշաճ հեռավորություն	Ստուգեք կայծային մոմբ
	Գործարկումն իրականացվել է օդային կափույրի լծակի ոչ ճիշտ դիրքով, ինչի հետևանքով մոմբ "լցվել է"	Անջատեք բռնկումը, հանեք բարնի կափարիչը, պտուտակեք մոմբ, մի քանի անգամ քաշեք մեկնարկի բռնակը՝ ավելորդ վառելիքը հեռացնելու համար; ապա չորացրեք մոմի Էլեկտրոդները և նորից տեղադրեք շարժիչի վրա
	Օդի կամ վառելիքի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրել և (կամ) փոխարինել ֆիլտրը:
Շարժիչը սկսվում է, բայց ուժ չի զարգացնում	Կարբյուրատորի կամ շարժիչի խստության հետ կապված խնդիրներ	Կապվեք ELITECH դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:
	Օդի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրել և (կամ) փոխարինել ֆիլտրը:
Շարժիչը աշխատում է անհավասար, ընդհատումներով կամ բերի տակ ուժ չի ստանում	Մոմբ աղտոտված է կամ Էլեկտրոդների միջև ոչ պատշաճ հեռավորություն	Ստուգեք կայծային մոմբ
	Կարբյուրատորի տեղադրման խնդիրներ	Կապվեք ELITECH դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:
	Կարբյուրատորի տեղադրման խնդիրներ	Կապվեք ELITECH դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:

Հարժիչը չափազանց շատ է աղմկում	Խառնուրդի սխալ կազմը	Պատրաստեք խառնուրդը ըստ առաջարկությունների
	Կարբյուրատորի տեղադրման խնդիրներ	Կապվեք elitech դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:
Աշխատանքի ընթացքում չափազանց շատ աղմուկ և (կամ) թրթռում է նկատվում	Թուլացել է ամրացումը կամ վսասվել են շարժիչի բաղադրիչները	Դադարեցրեք շարժիչը և անջատեք մոմի մալուխը: Բացահայտեք հնարավոր վսասների առկայությունը: Ստուգեք չամրացված մասերի առկայությունը և խստացրեք դրանք: Կապվեք ELITECH-ի մասնագիտացված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ 'ստուգումներ' և վերանորոգում կատարելու համար, եթե ախտանիշները չեն վերացել

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ -50°C -ից $+50^{\circ}\text{C}$ օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում)՝ տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Գործիքը պետք է պահպի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում՝ $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում):

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Մի դեռ նետեք գործիքը, դրա բաղադրիչները և մարտկոցները կենցաղային աղբի հետ: Հեռացրեք գործիքը և սևուցիչները արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը: Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թթոռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այլվիղ հոտ, անսովոր արտանետում);
- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);
- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործուների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;
- ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման

իսողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների իցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- Մրման, քսման, փոխանցման դետալների և լյուրերի բևական մաշվածություն ;
- Ժամաշափի իախսում կամ վնասում:
- Գերբեռնվածություննկամչարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչ լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;
- Փոխարինելի սարքերի իափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գործներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և մնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային գործներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;
- Վառելիքի իառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցնել է մինցի խմբի իափանման (մինցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մինցի և մինցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազակի և մինցային քրոնի օժանդակ առանցքականների ոչխացում կամ հալում);
- Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);
- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների իափանումը (մեկսարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անհմեներ, ռետինետ շոկի կալանջներ, կսիլըներ, յուղի կսիլըներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոններ, ջերմազույգեր, ճիրաններ, քանայութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տականներ, մնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի իափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;
- Միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշում պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;
- Երաշխիքը չի ներառում.
- ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում


Են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);

- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
 Մողելը _____
 Մողելի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Սերիական համարը _____
 Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՍՎԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՍՎԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

ԿՏՐՍՎԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____



8 800 100 51 57

**Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Сэрвісны центрНомер кругласутачай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сایце
elitech.ru**

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қызымет көрсету орталығы.

**Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում**
elitech.ru