

# **ЗИГОВОЧНЫЙ СТАНОК**

**МОДЕЛЬ: ЕТВ-25  
ЕТВ-40**




**Инструкция по эксплуатации**


## **Содержание**

|   |    |
|---|----|
| 1. Внешний вид станка.....                  | 3  |
| 2. Основные характеристики.....             | 4  |
| 3. Правила ТБ.....                          | 4  |
| 4. Эксплуатация.....                        | 5  |
| 5. Смазка и техническое обслуживание.....   | 6  |
| 6. Электрические компоненты.....            | 6  |
| 7. Детальный чертеж и перечень деталей..... | 8  |
| 8. Упаковочный лист.....                    | 12 |

## 1. Внешний вид станка



**ETB-25**



**ETB-40**

## 2. Основные характеристики

| Модель   | ЕТВ-25         | ЕТВ-40       |
|--|----------------|--------------|
| Макс. толщина<br>(Низкоуглеродистая сталь σв <400 МПа) | 2,5 мм/12 кал. | 4 мм/8 кал.  |
| Длина цилиндра   | 125 мм         | 165 мм       |
| Глубина зева   | 280 мм/11"     | 300 мм/12"   |
| Скорость цилиндра                                      | 20 об/мин      | 15,3 об/мин  |
| Мощность двигателя                                     | 1,5 кВт/2 лс   | 2,2 кВт/3 лс |
| Масса нетто  | 235 кг/518 ф   | 341 кг/752 ф |
| Размеры, см  | 139x51x114     | 155x51x118   |

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью **коэффициента предела прочности σв**, который не должен превышать параметр σв <400 МПа при работе с низкоуглеродистой сталью.

## 3. Правила ТБ

- Сохранить данную инструкцию:** В данной инструкции даны правила техники безопасности и меры предосторожности, указания по монтажу, правила эксплуатации и технического обслуживания, перечень деталей и рисунки. Храните счет-фактуру с данным руководством. Храните данное руководство и счет-фактуру в безопасном сухом месте для дальнейшего использования.
- ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.** У данного станка как и у всех станков есть определенные опасности, связанные с эксплуатацией и обслуживанием. Использование станка с осторожностью значительно уменьшит вероятность получения травмы. Однако, если обычные меры предосторожности не будут выполнены или проигнорированы, это может привести к травме оператора. **Перед использованием данного инструмента прочтайте все инструкции!**
- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**
  - 1) Ненадлежащая эксплуатация данного станка может привести к серьезным травмам. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание станка должны выполняться в соответствии с данной инструкцией. Персонал, обслуживающий станок, обязан ознакомиться с данной инструкцией.
  - 2) Надевать надлежащую одежду. Не работать в свободной одежде или с украшениями, которые могут попасть в движущиеся части станка. Для работы на станке рекомендуется использовать перчатки и обувь с резиновой подошвой.
  - 3) Работать на станке только в защитных очках (маске).
  - 4) Соблюдать балансировку тела. Несоблюдение надлежащего рабочего положения может привести к попаданию в станок или захвату одежды движущимися частями станка.
  - 5) Защитные приспособления должны находиться на месте и в исправном состоянии. Эксплуатация станка без защитных устройств и приспособлений запрещена.
  - 6) Избегать работы в опасных условиях. Эксплуатация стационарных станков во влажных или сырых местах запрещена. Содержать рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.

- 7) Не допускать случайного запуска. Выключатель должен находиться в положении «OFF» перед подключением питания.
  - 8) Запрещается удалять отходы во время работы станка.
  - 9) Не оставлять работающий станок без присмотра. Неиспользуемый станок должен быть выключен.
- 
- 10) Перед обслуживанием отключить электропитание. Перед заменой принадлежностей или общим техническим обслуживанием необходимо отключить электропитание станка.
  - 11) Оборудование должно быть надежно закреплено на полу.
  - 12) Использовать надлежащий инструмент. Персонал обязан изучить используемый инструмент, его применение, ограничения и потенциальные опасности. Запрещается использовать инструменты или приспособления для работы, для которой они не предназначены.
  - 13) Использовать только рекомендованные принадлежности и следовать инструкциям производителей, относящихся к ним.
  - 14) Соблюдать осторожность, во время работы руководствоваться здравым смыслом. Не работать в состоянии усталости. Держать руки в поле зрения и вдали от всех движущихся частей и поверхностей качения.
  - 15) Не допускать детей в рабочую зону. Детям запрещено находиться в рабочей зоне. Не позволять детям использовать станок, инструменты или удлинители.
  - 16) Дети и посетители должны находиться в безопасном расстоянии от рабочей зоны. Предотвратить доступ посторонних лиц к оборудованию с помощью замков, рубильников и пусковых ключей.
  - 17) Хранение неиспользуемого оборудования. Неиспользуемые инструменты должны храниться в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию. Доступ к инструментам должен быть ограничен.
  - 18) Общие правила электробезопасности: Данный станок должен быть заземлен в соответствии с национальными и местными нормами и правилами электробезопасности. К выполнению данной работы допускается только персонал с надлежащей квалификацией. Станок должен быть заземлен, чтобы защитить персонал от поражения электрическим током.


## 4. Эксплуатация

- Станок данного типа предназначен для формирования гребня, станок имеет хороший внешний вид, его можно использовать для изготовления круглых труб, сгибания листов и формирования соединений. Станок позволяет прижимать лист к определенному гребню, чтобы повысить жесткость труб, металлических листов или улучшить соединения. Станок легок и прост в эксплуатации.


Станок ЕТВ-25/40 состоит из силовых компонентов и механических компонентов. К силовым компонентам относятся двигатель и редуктор, к механическим компонентам относятся трансмиссия, система регулировки, система смазки и станина. Основным движением данного станка является вращение верхнего и нижнего валков. Принцип работы: двигатель приводит в движение редуктор, редуктор приводит в движение зубчатый редуктор, большое зубчатое колесо и зубчатую передачу для вращения верхнего и нижнего валков, вращающихся с одинаковой скоростью в противоположном направлении.

- Порядок настройки станка:
  - отрегулировать нижний вал (51) для перемещения нижнего валка вперед и назад; отвернуть рукоятку (44) (ослабить нижний вал), далее с помощью эксцентрикового вала (19) отрегулировать нижний вал (51) (с нижним валком 60) вперед/назад, после выставления нижнего вала, повернуть рукоятку (44) (закрепив нижний вал).
  - отрегулировать расстояние между верхним валком (58) и нижним валком (60) в соответствии с толщиной заготовки, перемещая рычаг рукоятки (62).


- СТАНДАРТНЫЕ ВАЛКИ:



- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЛКИ:



Соответствующая форма детали:



## 5. Смазка и техническое обслуживание


Перед началом эксплуатации данного станка необходимо нанести специальную смазку, развернуть защитный кожух (13) и добавить смазочное масло (30) в масляные отверстия на редукторе (29). Затем установить защитный кожух, добавить смазочное масло в масляные отверстия спереди и сзади корпуса (22) и в верхней части защитного кожуха.

### Другие предупреждения по смазке и техобслуживанию:

- 1) Еженедельно смазывать все движущиеся детали;
- 2) Ежемесячно проверять электрические соединения и систему электропитания, а также провод заземления;
- 3) Проверять валки и другие детали перед работой каждый раз, поврежденные детали подлежат немедленной замене;
- 4) Содержать станок и рабочее место в чистоте;
- 5) Перед началом технического обслуживания отключить станок от сети.

## **6. Электрические компоненты**



**Принцип включения/выключения:** при нажатии на педаль выключателя двигатель начинает работать и приводит в движение валки; при отпускании педали, станок автоматически отключится.



|   |  |                 |                |
|---|--|-----------------|----------------|
| 6 |  | ETB-25/40       | Drawn          |
| 5 |  |                 | Checked        |
| 4 |  |                 |                |
| 3 |  |                 |                |
| 2 |  |                 |                |
| 1 |  |                 | Diagram<br>No. |
|   |  | Circuit diagram |                |



## 7. Детальный чертеж и перечень деталей

### • ETB-25



| Сер. № | №          | Наименование       | К-во | Сер. № | №           | Наименование                | К-во |
|--------|------------|--------------------|------|--------|-------------|-----------------------------|------|
| 1      | LX25-004   | Станина            | 1    | 38     | GB/T301     | Подшипник                   | 4    |
| 2      | LX25-005   | Левая крышка       | 1    | 39     | LX25-025    | Зубчатое колесо             | 1    |
| 3      | JB/T7274.7 | Рукоятка           | 4    | 40     | GB/T1096    | Плоская шпонка              | 1    |
| 4      | GB/T70.1   | Винт               | 8    | 41     | GB/T5783    | Болт                        | 2    |
| 5      | MS-75      | Предохранитель     | 1    | 42     |             | Труба                       | 1    |
| 6      |            | Рукоятка           | 1    | 43     |             | Блок                        | 1    |
| 7      | LX25-010   | Правая крышка      | 1    | 44     | JB/T7270.12 | Регулировочная рукоятка     | 1    |
| 8      |            | Фитинг             | 2    | 45     | GB/T78      | Винт M20Х60                 | 2    |
| 9      | LX25-029   | Маслобак           | 1    | 46     | GB/T1096    | Плоская шпонка 14Х36        | 1    |
| 10     |            | Гайка              | 2    | 47     | GB/T6170    | Гайка М20                   | 2    |
| 11     |            | Болт               | 2    | 48     | JB/T7940.3  | Масленка M8                 | 1    |
| 12     | JB/T7940.4 | Масленка           | 2    | 49     | GB/T825     | Винт M16                    | 1    |
| 13     | LX25-009   | Ограждение         | 1    | 50     | JB/T7940.4  | Масленка 8                  | 1    |
| 14     | GB/T818    | Винт               | 6    | 51     | LX25-015    | Нижний вал                  | 1    |
| 14.1   | GB/T95     | Шайба              | 6    | 52     | LX25-027    | Подкладка                   | 1    |
| 15     | LX25-001-2 | Стопорная пластина | 1    | 53     | LX25-028    | Заднее седло                | 1    |
| 16     | GB/T6170   | Гайка М10          | 2    | 54     | LX25-026    | Зубчатое колесо             | 1    |
| 17     | LX25-001-1 | Вал                | 2    | 55     | GB/T1096    | Плоская шпонка 14Х28        | 1    |
| 18     | GB/T70.1   | Винт               | 2    | 56     | LX25-011    | Верхний вал                 | 1    |
| 19     | LX25-017   | Эксцентриковый вал | 1    | 57     | LX25-023    | Втулка                      | 1    |
| 20     |            | Втулка             | 1    | 58     | LX25-012    | Верхний валок               | 1    |
| 21     | LX25-007   | Пластина           | 1    | 59     | LX25-13     | Гайка                       | 2    |
| 22     | LX25-008   | Корпус             | 1    | 60     | LX25-14     | Нижний валок                | 1    |
| 23     | GB/T95     | Шайба              | 4    | 61     | JB/T7271.1  | Шарик рукоятки              | 2    |
| 24     | GB/T5783   | Болт M16Х35        | 4    | 62     | LX25-006    | Ручка рычага                | 1    |
| 25     | GB/T78     | Винт               | 1    | 63     | LX25-018    | Винтовой стержень           | 1    |
| 26     | GB/T5783   | Болт M16Х35        | 4    | 64     | GB/T70.1    | Винт                        | 2    |
| 27     | GB/T95     | Шайба 16           | 4    | 65     | LX25-019    | Стопор                      | 1    |
| 28     | LX25-021   | Зубчатое колесо    | 1    | 66     | GB/T5801    | Подшипник                   | 2    |
| 29     |            | Редуктор           | 1    | 67     | LX25-020    | Переднее седло              | 1    |
| 30     | LX25-022   | Зубчатое колесо    | 1    | 68     | LX25-016    | Нижняя муфта                | 1    |
| 32     | GB/T8112   | Круглая гайка      | 4    | 71     | JB/T7940.4  | Масленка 8                  | 1    |
| 33     | GB/T858    | Стопорное кольцо   | 2    | 72     | GB/T889.1   | Винт M8Х12                  | 2    |
| 34     | GB/T290    | Подшипник          | 2    | 73     | LX25-003    | Блок фартука                | 2    |
| 35     | LX25-030   | Винт               | 2    | 74     | GB/T95      | Шайба 8                     | 4    |
| 36     | LX25-024   | Гнездо подшипника  | 1    | 75     | GB/T70.1    | Винт M8Х25                  | 4    |
| 37     |            | Блок               | 2    | 76     |             | Звездообразная рукоятка M10 | 2    |

• ETB-40



| Сер. № | №          | Наименование       | К-во | Сер. № | №           | Наименование            | К-во |
|--------|------------|--------------------|------|--------|-------------|-------------------------|------|
| 1      | LX40-005   | Станина            | 1    | 39     | LX40-024    | Зубчатое колесо         | 1    |
| 2      | LX40-006   | Левая крышка       | 1    | 40     | GB/T1096    | Плоская шпонка          | 1    |
| 3      | JB/T7274.7 | Рукоятка А120      | 4    | 41     | GB/T5783    | Болт М6Х30              | 2    |
| 4      | GB/T70.1   | Винт М8Х20         | 8    | 42     |             | Труба                   | 1    |
| 5      | MS-75      | Предохранитель     | 1    | 43     |             | Блок                    | 1    |
| 6      |            | Рукоятка           | 1    | 44     | JB/T7270.12 | Регулировочная рукоятка | 1    |
| 7      | LX40-007   | Правая крышка      | 1    | 45     | GB/T78      | Винт М20Х60             | 2    |
| 8      |            | Фитинг             | 2    | 46     | GB/T1096    | Плоская шпонка 14Х36    | 1    |
| 9      | LX40-030   | Маслобак           | 1    | 47     | GB/T6170    | Гайка М20               | 2    |
| 10     | GB/T6170   | Гайка М8           | 2    | 48     | JB/T7940.3  | Масленка М8             | 1    |
| 11     | GB/T5783   | Болт М8Х25         | 2    | 49     | GB/T825     | Винт М16                | 1    |
| 12     | JB/T7940.4 | Масленка           | 2    | 50     | JB/T7940.4  | Масленка 8              | 1    |
| 13     | LX40-008   | Ограждение         | 1    | 51     | LX40-015    | Нижний вал              | 1    |
| 14     | GB/T818    | Винт               | 6    | 52     | LX40-027    | Подкладка               | 1    |
| 14.1   | GB/T95     | Шайба 8            | 6    | 53     | LX12-023    | Заднее седло            | 1    |
| 15     | LX40-002   | Стопорная пластина | 1    | 54     | LX12-022    | Зубчатое колесо         | 1    |
| 16     | GB/T6170   | Гайка М10          | 2    | 55     | GB/T1096    | Плоская шпонка 14Х28    | 1    |
| 17     | LX40-002-1 | Вал                | 2    | 56     | LX40-011    | Верхний вал             | 1    |
| 18     | GB/T70.1   | Винт               | 2    | 57     |             | Плоская шпонка 14Х45    | 2    |
| 19     | LX40-010   | Эксцентриковый вал | 1    | 58     | GB/T1096    | Верхний валок           | 1    |
| 20     | LX40-029   | Втулка             | 1    | 59     |             | Гайка                   | 2    |
| 21     | LX40-009   | Пластина           | 1    | 60     |             | Нижний валок            | 1    |
| 22     | LX40-018   | Корпус             | 1    | 61     | GB/T6171    | Крышка рукоятки М12     | 2    |
| 23     | GB/T95     | Шайба              | 4    | 62     | JB/T7271.5  | Вал                     | 1    |
| 24     | GB/T5783   | Болт М16Х35        | 4    | 63     | LX40-001    | Винтовой стержень       | 1    |
| 25     | GB/T78     | Винт               | 1    | 64     | LX40-020    | Винт М8х25              | 2    |
| 26     | GB/T5783   | Болт М16Х35        | 4    | 65     | GB/T70.1    | Пластина                | 1    |
| 27     | GB/T95     | Шайба 16           | 4    | 66     | LX40-019    | Подшипник NK50/35       | 2    |
| 28     | LX40-028   | Зубчатое колесо    | 1    | 67     | GB/T5801    | Переднее седло          | 1    |
| 29     |            | Редуктор           | 1    | 68     | LX40-016    | Задняя панель           | 1    |
| 30     | LX40-026   | Зубчатое колесо    | 1    | 69     | LX40-031    | Винт М6Х16              | 2    |
| 31     | GB/T78     | Винт               | 1    | 70     | GB/T70.1    | Втулка                  | 1    |
| 32     | GB/T8112   | Круглая гайка      | 4    | 71     | LX40-017    | Масленка 8              | 1    |
| 33     | GB/T858    | Стопорная шайба    | 2    | 72     | JB/T7940.4  | Винт М8Х12              | 1    |

|    |          |                      |   |    |          |                                |   |
|----|----------|----------------------|---|----|----------|--------------------------------|---|
| 34 | GB/T5801 | Подшипник            | 2 | 73 | GB/T78   | Блок фартука                   | 2 |
| 35 | LX25-030 | Винт                 | 2 | 74 | LX40-004 | Шайба 8                        | 4 |
| 36 | LX40-025 | Гнездо<br>подшипника | 1 | 75 | GB/T95   | Винт M8X25                     | 4 |
| 37 |          | Блок                 | 2 | 76 | GB/T70.1 | Звездообразная<br>рукоятка M10 | 2 |
| 38 | GB/T301  | Подшипник 51210      | 4 |    |          |                                |   |

## 8.Упаковочный лист

| Сер. № | Модель    | Наименование                  | К-ВО        | Отметка |
|--------|-----------|-------------------------------|-------------|---------|
| 01     | ETB-25/40 | ЗИГОВОЧНЫЙ СТАНОК             | 1 шт        |         |
| 02     |           | Валки                         | 4 комплекта |         |
| 03     |           | Дополнительный ключ           | 1 шт        |         |
| 04     |           | Шестигранный ключ             | 1 шт        |         |
| 05     |           | Масленка                      | 1 шт        |         |
| 06     |           | ИНСТРУКЦИЯ ПО<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 шт        |         |

**Примечание:** Данное руководство предназначено только для ознакомления. Вследствие постоянного совершенствования оборудования в любое время могут быть сделаны изменения без уведомления. Электрическая сеть должна соответствовать параметрам станка.