

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРАГИ СВАРОЧНЫЕ КЕДР КС- 18 УНИВЕРСАЛ TIG бело-зелёные

1. Продукт соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2. Средство индивидуальной защиты рук от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени), механических воздействий.


Продукция изготовлена в соответствии с EN 12477:2001 TYPE B «Перчатки защитные для сварщиков». EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков».

Состав: Материал верха: комбинированный (натуральная кожа, коженый спилок)
подкладка: отсутствует.

3. Тип В: краги сварочные - обладают высокой гибкостью и подвижностью, степень подвижности руки № 5. Область применения: для TIG сварки.

4. Размер сварочных краг.

Размер на бирке	S	M	L
A. Длина, см	32	32	32
B. Ширина ладони, см	10,6	11,3	12



4. Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103: Мп, Ми, Тр.

5. Транспортировка и хранение.

Транспортирование сварочных краг в заводской упаковке должно производиться в закрытых транспортных средствах (контейнерах, железнодорожных вагонах или автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$. При транспортировке и погрузке сварочные краги должны оберегаться от воздействия влаги и прямого солнечного света.

На складах упакованные сварочные краги должны храниться в заводской упаковке. Хранение краг должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

Срок хранения 7 лет с даты производства до начала эксплуатации. Рекомендуемая влажность воздуха до 60%.

6. Гарантийные обязательства.

Изделие не имеет гарантийного срока службы.

7. Утилизация.

Можно утилизировать с бытовыми отходами.

8. Ограничение по использованию

Ограничение по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.

9. Меры предосторожности

Перед использованием краг внимательно осмотрите их с целью обнаружения производственных дефектов или повреждений. Не используйте дефектные или поврежденные краги. По всем вопросам, связанным с использованием средств индивидуальной защиты «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании по телефону горячей линии КЕДР +7 (495) 134-47-47.

Применять строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке.

ВНИМАНИЕ!

Нельзя использовать сварочные краги в местах, где есть риск захвата ткани движущимися частями механизмов.